

Vincero Bostad 3 AB

## MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

Fastighet Verkstaden 24, Storängen etapp 4, Huddinge kommun



2023-02-24

JUSTERAD 2023-04-03

**WSP**

10346855 • Miljöteknisk utredning Storängen, etapp 4 | 1

# MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

Fastighet Verkstaden 24, Storängen etapp 4, Huddinge kommun

Uppdragsnamn	Miljöteknisk utredning Storängen, etapp 4
Uppdragsnummer	10346855
Författare	Sanna Uimonen/Julia Inkapööl/Rune Andersson/Anton Beskow
Datum	2023-02-24
Ändringsdatum	2023-04-03
Granskad av	Emina Jusic
Godkänd av	Sanna Uimonen Robertson

Vincero Bostad 3 AB

## KONSULT

### WSP

121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
Tel: +46 10-722 50 00  
WSP Sverige AB  
Org nr: 556057-4880  
[wsp.com](http://wsp.com)

## KONTAKTPERSONER

Sanna Uimonen Robertson, uppdragsansvarig WSP  
tel. 070-243 47 65, [sanna.uimonen@wsp.com](mailto:sanna.uimonen@wsp.com)

Julia Inkapööl, biträdande uppdragsansvarig WSP  
tel. 076-836 77 94, [julia.inkapool@wsp.com](mailto:julia.inkapool@wsp.com)

Fredrik Drotte, stadsutvecklings- och innovationschef, Vincero  
tel. 070-000 97 06, [fredrik.drotte@vincero.se](mailto:fredrik.drotte@vincero.se)

## **INNEHÅLL**

<b>1 Inledning</b>	<b>6</b>
1.1 Uppdrag och syfte	6
1.2 Organisation	6
1.3 Omfattning	7
1.4 Begränsningar	7
<b>2 Övergripande åtgärdsmål</b>	<b>7</b>
<b>3 Områdesbeskrivning</b>	<b>8</b>
3.1 Lokalisering och topografi	8
3.2 Geologiska förhållanden	8
3.3 Hydrogeologi och recipenter	10
3.4 Skyddsvärda områden	10
<b>4 Verksamhetsbeskrivning</b>	<b>11</b>
4.1 Historik och tidigare markanvändning	11
4.2 Nuvarande och planerad markanvändning	15
4.3 Potentiella föroreningskällor och misstänkta föroreningar	16
<b>5 Tidigare utredningar och undersökningar</b>	<b>17</b>
<b>6 Genomförande av undersökningen</b>	<b>19</b>
6.1 Avgränsningar	19
6.2 Förberedelser	19
6.3 Fältarbete	19
6.3.1 Jord	19
6.3.2 Grundvatten	20
6.3.3 Porgas	21
6.3.4 Väderförhållanden	22
6.4 Fält- och laboratorieanalyser	22
6.4.1 Jord	22
6.4.2 Grundvatten	22
6.4.3 Porgas	23
<b>7 Jämförvärden</b>	<b>23</b>
7.1 Bakgrundshalter	23
7.2 Jord	24
7.3 Grundvatten	24
7.4 Porgas	24
<b>8 Resultat</b>	<b>25</b>

8.1 Fältobservationer och fältanalyser	25
8.1.1 Platsbesök	25
8.1.2 Jord	25
8.1.3 Grundvatten	25
8.1.4 Porgas	25
8.2 Laboratorieanalyser	26
8.2.1 Jord	26
8.2.2 Grundvatten	26
8.2.3 Porgas	27
8.3 Tolkad föroreningssituation	29
<b>9 Förenklad riskbedömning</b>	<b>30</b>
9.1 Översiktlig konceptuell modell	30
9.1.1 Identifierade föroreningar och föroreningskällor	30
9.1.2 Potentiella och konstaterade spridnings- och transportvägar	31
9.1.3 Exponeringsvägar (hälsa) och skyddsobjekt	32
9.1.4 Konceptuell modell	33
9.2 Sammanvägd riskbedömning	34
<b>10 Osäkerheter och identifierade kunskapsluckor</b>	<b>34</b>
<b>11 Slutsats och rekommendationer</b>	<b>35</b>
<b>12 Referenser</b>	<b>36</b>

## KARTOR

- Karta N101 Lokalisering av provtagningspunkter, utförd undersökning
- Karta N201 Föroringssituation jord, 0–0,5 meter under markytan
- Karta N202 Föroringssituation jord, 0,5–1 meter under markytan
- Karta N203 Föroringssituation jord, 1–1,5 meter under markytan
- Karta N204 Föroringssituation jord, 1,5–2 meter under markytan
- Karta N205 Föroringssituation jord, 2–3 meter under markytan
- Karta N206 Föroringssituation grundvatten
- Karta N207 Föroringssituation porgas, klorerade alifater
- Karta N208 Föroringssituation porgas, bensen

## BILAGOR


- Bilaga 1 Provtagningsplan daterad 2023-01-12
- Bilaga 2a Fältprotokoll – Jord
- Bilaga 2b Fältprotokoll – Grundvatten
- Bilaga 2c Fältprotokoll – Porgas
- Bilaga 3a Analysresultat tillsammans med jämförvärden – Jord
- Bilaga 3b Analysresultat tillsammans med jämförvärden – Grundvatten
- Bilaga 3c Analysresultat tillsammans med jämförvärden – Porgas
- Bilaga 4a Laboratorieanalysprotokoll – Jord
- Bilaga 4b Laboratorieanalysprotokoll – Grundvatten
- Bilaga 4c Laboratorieanalysprotokoll – Porgas
- Bilaga 5 Fotobilaga

# 1 INLEDNING

## 1.1 UPPDRAG OCH SYFTE

WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Vincero Bostad 3 AB (Vincero) utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Verkstaden 24 i Huddinge kommun. Fastigheten är en del av etapp 4 i omvandlingen av Storängen från verksamhets-/industriområde till blandstad med bostäder, verksamheter, parker och förskolor, se Figur 1.

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att i samband med framtagande av ny detaljplan ytterligare klargöra föroreningssituationen i mark och grundvatten och minska osäkerheterna inom fastigheten Verkstaden 24.



Figur 1. Utklipp från markanvändningskarta över Storängen i Sjödalen, Huddinge kommun, med etappindelning markerad. Nu aktuellt undersökningsområde utgörs av etapp 4. Källa: <https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/> [2023-04-03]

## 1.2 ORGANISATION

Projektorganisationen för uppdraget redovisas i Tabell 1.

**Tabell 1.** Projektorganisation.

Namn	Roll
Sanna Uimonen Robertson	Uppdragsansvarig
Julia Inkapööl	Bitr. uppdragsansvarig
Emina Jusic	Kvalitetsansvarig
Ann-Helen Österås	Expertstöd riskbedömning
Anton Beskow	Handläggare
Gabriella Corbee	Handläggare
Rune Andersson	Handläggare

## **1.3 OMFATTNING**

Arbetet har omfattat följande moment:

- Sammanställning underlag avseende tidigare verksamheter och undersökningar, inklusive arkiv- och kartstudier
- Platsbesök
- Upprättande av provtagnings- och analysplan
- Fältarbete
- Fält- och laboratorieanalyser
- Sammanställning och utvärdering av föroreningssituationen
- Rapport inklusive förenklad riskbedömning

Provtagningsplanen redovisas i sin helhet i Bilaga 1.

## **1.4 BEGRÄNSNINGAR**

WSP har sammanställt denna rapport enbart för Vincero.

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för.

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på bedömningar utifrån de inom området misstänkta föroreningarna samt branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.

## **2 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL**

Naturvårdsverket definition av "övergripande åtgärdsmål" syftar till vad en efterbehandlingsåtgärd bör uppnå. Målen anger i första hand vilken användning eller funktion ett område önskas ha efter genomförd efterbehandlingsåtgärd samt vilken påverkan och vilka störningar som kan accepteras inom området eller i omgivningen (Naturvårdsverket, 2009b). I tidiga skeden kan benämningen "övergripande åtgärdsmål" vara något missledande, eftersom det inte är klart om en åtgärd krävs. I dessa fall kan det vara lämpligare att kalla dessa mål för "Miljö- och nyttjandemål".

Undersökningsområdet nyttjas i dagsläget för verksamheter/industri. Den nya detaljplanen är tänkt att möjliggöra för bostäder och förskola inom det nu aktuella området, se vidare kapitel 4.2. Markanvändningen bedöms därmed ändras från mindre känslig markanvändning (MKM) till känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets definition.

De övergripande åtgärdsmålen ska i första hand ange vilken användning området kommer att vara avsett för samt vilken påverkan som kan accepteras inom området eller i omgivningen efter eventuell avhjälpendeåtgärd (Naturvårdsverket, 2009b). Åtgärdsmålen bör uppmuntra till hushållning genom återanvändning och återvinning av material.

Följande övergripande åtgärdsmål föreslås för fastigheten:

- Området ska kunna nyttjas för bostäder samt förskola
- Föroringar inom det nu aktuella området ska inte ge upphov till oacceptabla hälsorisker för boende, besökande, yrkesverksamma eller barn på förskola inom området
- Föroringsspridning från området ska inte ge upphov till oacceptabla hälsorisker för boende eller yrkesverksamma i omgivningen
- Spridning av föroringar via grundvattnet från området (både beaktat infiltrerad nederbörd och dagvatten) ska inte försämra eller försvåra/förhindra att ytvattenrecipienten Trehörningen uppnår god kemisk eller ekologisk status

- Markmiljön ska skyddas utifrån de förutsättningar som behövs för att uppfylla förväntade funktioner vid den planerade markanvändningen
- Schakt och borttransport av förurenade massor ska begränsas om hälso- och miljörisker bedöms som acceptabla, för att gynna en hållbar utveckling avseende resurshushållning
- Ett övergripande mål är även att minimera transporter i samband med en entreprenad samt minska resursanvändningen i form av tillförande av nya fyllnadsmassor. Bedöms det att jordmassorna kan kvarligga inom fastigheten utan risk för människors hälsa eller miljön bör detta prioriteras

## 3 OMRÅDESBEKRIVNING

### 3.1 LOKALISERING OCH TOPOGRAFI

Undersökningsområdet är beläget i Storängen i Huddinge kommun, Figur 2. Undersökningsområdet omfattar fastigheten Verkstaden 24 vilken är cirka 4 700 m<sup>2</sup> och ingår i planområde för pågående detaljplan Verkstaden, Hantverket och Tonfisken m. fl. (KS-2020/2087). För utförligare information, se kapitel 8.1.1.



Figur 2. Röd markering visar fastighetsgräns för fastigheten Hantverket 13, Huddinge kommun. Källa Lantmäteriet.

Storängen ligger strax öster om Huddinge centrum i Stockholms län. Nuvarande bebyggelse domineras av industribyggnader omgivna av i huvudsak hårdgjorda ytor för parkering, infarter och utomhuslager.

Detaljplaneområdet ägs till största delen av privata fastighetsägare undantaget allmänna gator vilka ägs och förvaltas av Huddinge kommun.

### 3.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDE


Detaljplaneområdet utgör en del av en större väst-östlig dalgång med ytlig fyllnadsjord, som underlagras av organiska jordan såsom gyttja och torv ovan mäktiga lösa lerlager (gammal sjöbotten). Enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000–1:100 000 består de ytliga jordarterna av fyllnadsmaterial, se Figur 3. Jorddjupen är

enligt SGU:s jorddjupskarta generellt 3–5 meter med grundare delar (1–3 m) mot väst och djupare delar mot sydost (5–10 m) inom fastigheten, se Figur 4.

Inom fastigheten är markytan flack där markens nivå generellt är + 23 m ö h (RH2000), men där det förekommer lägre nivåer (+ 22 m ö h) inom den norra och västra delen av fastigheten.




Figur 3. Urklipp ur SGU:s jordartskartan 1:25 000–1:100 000. Fastigheten Verkstaden 24 markeras med blått. Streckad yta är ytlig fyllnadsjord, gul yta anger lera, och rött anger ytligt berg. Källa [www.sgu.se](http://www.sgu.se)



Figur 4. Urklipp ur SGU:s jorddjupskarta. Fastigheten Verkstaden 24 markeras med blått. Källa [www.sgu.se](http://www.sgu.se)

Enligt SGU:s karta över berggrund 1:50 000–1:250 000 finns en lokal deformationszon i berget vilket korsar genom etapp 4 av detaljplaneområdet, se Figur 5.



Figur 5. Utklipp från SGU:s karta över berggrund 1:50 000–1:250 000 där den lokala deformationszonen är markerad med svart streck.

### 3.3 HYDROGEOLOGI OCH RECIPIENTER


Enligt undersökningar utförda i närområdet finns ett ytligt magasin/markvatten och ett djupare grundvattenmagasin, separerade av lera och organiska jordlager. Grundvattnets flödesriktning är generellt ost-sydostlig för det övre grundvattenmagasinet (ovan lera) och antas vara densamma för det djupare grundvattenmagasinet. Dock tyder utförd geoteknisk utredning från 2021 på att flödesriktningen för det undre grundvattenmagasinet är oklar och delvis har en lågpunkt centralt inom etapp 4. Troligen kan även grundvattnets strömningsriktning i det övre magasinet vara lokalt påverkat av dagvattenledningar och andra markförlagda ledningar.

Ungefär en kilometer från fastigheten finns ytvattenrecipienten sjön Trehörningen.

De hydrologiska observationer som gjorts vid föreliggande undersökning redovisas i kapitel 8.1.

### 3.4 SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN

Det finns enligt miljöbalken inga skyddsvärda områden inom fastigheten eller dess närområdet. Närmaste skyddsvärda området är Orlångens naturreservat beläget ca 800 meter söder om Hantverket 2, se Figur 6.



Figur 6. Skyddsvärda områden enligt miljöbalken. Källa: Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur [besökt 2023-02-08]

## 4 VERKSAMHETSBEKRIVNING

### 4.1 HISTORIK OCH TIDIGARE MARKANVÄNDNING

Omvandlingsområdet Storängen är ett tidigare och delvis befintligt verksamhetsområde som började byggas ut under 1950-talet. Några av de första kvarteren att exploateras var kvarteren Verkstaden och Hantverket vilka ingår i undersökningsområdet (etapp 4). Inom området har varierande typer av verksamheter bedrivits där flertalet bedöms ha kunnat orsaka spridning av förorenande ämnen till mark och grundvatten.

Flygfoto från 1960 visar att Verkstaden 24 då bestod av en mindre industribyggnad, se Figur 7. På flyfoto från 1975 ses att byggnaden byggs ut och det ser ut som idag, se Figur 8.



Figur 7. Flygfoto från 1960, Verkstaden 24 är markerade med rött. Källa Lantmäteriet



Figur 8. Flygfoto från 1975, Verkstaden 24 är markerade med rött. Källa Lantmäteriet

Sammanställning av tidigare verksamheter utfördes 2006 (Tyréns, 2006) där det beskrivs att det inom Verkstaden 24 bedrivits verkstadsindustri sedan 1958 av f.d. Kylteknik och IP Freondepå. Utöver det angavs att lackering av Tunglack i Huddinge AB och åkeri med verkstad och tvätt bedrivits av Berg och Anläggning i Stuvsta AB inom Verkstaden 24.

Under 2021–2022 utfördes en fördjupad miljöteknisk inventering (WSP, 2022) med syfte att skapa underlag för att föreslå en riktad miljöteknisk provtagning mot föroreningsgrupper och områden. Huvudfokus vid inventeringen var att lokalisera källor till lättflyktiga föroreningar såsom klorerade alifater och oljeämnen (BTEX och lättflyktiga alifater, aromater och PAH). Avseende Verkstaden 24 redovisades att Tyllström & söner bedrevit tillverkning av luftkylare på platsen mellan 1960–1992 (EBH-ID 176 840). Kemikalier och föroreningar som förekom i verkstadsindustrin var oljor, klorerade lösningsmedel och metaller samt restprodukter från dessa. Utöver det redovisades ett stort antal miljötillsynsärenden inom fastigheten som omfattar inspektioner, tillsyn, årsrapportering och uppgift om markförörening. Ärenden rörande markförörening (2002) gällde uppgift om kraftiga sättningar i marken samt att avloppssystemet behövde ses över, där det misstänks att oljebemängt vatten trängt ned i marken. Utöver det finns uppgift om att en PCB-


sanering utförts då PCB över 500 mg/kg påvisats i fogar, ärendet avslutades sedan. Enligt uppgift från 2009 har en oljeavskiljare installerats. Se redovisning av dessa i detalj i tidigare inventering (WSP, 2022a).

I Figur 9 visas ett utklipp från Huddinge kommuns bygglovsarkiv över Verkstaden 24.

- HUDDINGE MSB
  - Bygglov
    - ▷ VERKSTADEN 24 1958-01-01 VA-INSTALLATION 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1958-11-06 NYBYGGNAD AV VERKSTADSBYGGNAD 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1960-06-16 TILLBYGGNAD AV VERKSTADSBYGGNAD 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1969-01-08 UPPSÄTTNING AV SKYLT, RES 1 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1969-10-01 TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1970-01-01 VA-INSTALLATION 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1972-07-25 UPPFÖRANDE AV PÅLAD BETONGPLATTA, RES 174 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1972-10-06 NYBYGGNAD AV SKYLTR, RES 281 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1979-01-01 FÖRHANDSFÖRFÄRÅGAN 0
    - ▷ VERKSTADEN 24 1986-01-01 OMBYGGNAD AV INDUSTRI 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1987-06-29 TILLBYGGNAD AV AFFÄRS-/KONTORSHUS 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1990-05-18 INREDNING AV VÅNINGSPLAN 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 1990-05-18 INREDNING AV VÅNINGSPLAN 1
    - ▷ VERKSTADEN 24 2007-12-17 BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN FÖR TILLBYGGNAD AV IND 1


Figur 9. Lista på ärenden i Huddinge kommuns bygglovsarkiv för fastigheten Verkstaden 24. Källa Huddinge kommuns bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

Enligt nybyggnadsritningar upprättades byggnaden 1958, se utklipp Figur 10. Inom byggnaden fanns då en verkstadshall och kontor. År 1960 byggs byggnaden ut mot norr med ytterligare en verkstadshall. Byggnaden var ansluten till det kommunala dagvattennätet från den norra delen av byggnaden, vidare längs med den östra delen av fastigheten ut mot Dalhemsvägen, se röd markering nedan.




Figur 10. Utklipp från nybyggnadsritning 1958. Röd markering anger läget för dagvattenledningen. Källa Huddinge kommuns bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

Ytterligare en tillbyggnad sker 1972, se Figur 11. Tillbyggnaden är anlagd som pålad platta enligt nybyggnadskartan.




Figur 11. Tillbyggnad 1972. Källa Huddinge kommuns bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

På ritningar från 1970 ses att det bl.a. fanns utrymmen för målning och en värmepanna med en intilliggande pumpgrop. Det framgår även från en annan ritning från 1970 att Kylteknik haft en ytbehandlingsavdelning där processerna bl.a omfattat föravfettning men även andra processer såsom avgiftning, färgning och hantering av kemikalier såsom salpetersyra, salpetersyra m.fl. Det framgår även att processvatten kopplades till dagvattennätet, se Figur 12. Det är inte fastställt inom vilken del av byggnaden som ytbehandlingsavdelningen varit placerad.




Figur 12. Ritning från 1970 över ytbehandlingsavdelningen som Kylteknik. Läget där författnings utfördes är markerat med rött och anslutning till dagvattenätet med blått. Källa Huddinge kommunens bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

På ritning från 1972 ses att det finns utrymmen för plåtbearbetning, plastsprutning, en värmepanna, svets, ugnar, svarvar och utrymme för freonfyllning, se Figur 13.



Figur 13. Ritning från 1972 över de verksamheter som bedrevs. Källa Huddinge kommunns bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

På ritning från 1986 ses att det inom den västra, äldre delen av byggnaden, fanns en bilverkstad, utrymme för billackering, fläckborttagning, rörverkstad, lager och kontor, se Figur 14. Det framgår även från en annan ritning från 1986 att det funnits en lackverkstad i byggnaden (Ingersjö billack).



Figur 14. Ritning från 1986 som visar de olika verksamheterna som bedrevs inom den äldre, västra delen, av byggnaden. Källa Huddinge kommunns bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

## 4.2 NUVARANDE OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING

Inom Verkstaden 24 finns den byggnad som anlades 1958 och som byggs ut i omgångar kvar. Fastigheten är till största delen asfalterad och bebyggd med en byggnad som upptar cirka 50% av fastighetens yta. Ytor som är ej bebyggda består av asfalterade ytor.

Inom verksamheten bedrivs verkstadsverksamhet och det finns bl.a. en bilhandlare, en bilverkstad och även ett företag som arbetar med frys- och kylinstallation.

Planerad markanvändning för Verkstaden 24 är till största del kvartersmark för bostäder med omgivande gatumark, men inom den norra delen av befintlig fastighet planeras förskola, se Figur 15.



Figur 15. Utkast strukturplan för undersökningsområdet, daterad 2021-07-07. Ungefärligt läge för nuvarande fastighetsgräns för Verkstaden 24 markeras med blå linje.

### 4.3 POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH MISSTÄNKTA FÖRORENINGAR

Allmän information om det undersökta området redovisas i Tabell 2. Aktuella objekt inom fastigheten som skulle kunna utgöra potentiella föroreningskällor redovisas i Tabell 3 och deras lokalisering redovisas i Figur 16.

**Tabell 2.** Allmän information om det undersökta området.

<b>Fastighetsbeteckning</b>	Verkstaden 24
<b>Adress</b>	Dalhemsvägen 35, Huddinge
<b>Areal</b>	4 720 kvm
<b>Fastighetsägare</b>	Vincero
<b>Markanvändning</b>	Industri

**Tabell 3.** Potentiellt förorenande objekt inom fastigheten.

Objekt	Produkt / Aktivitet	Lokalisering i Figur 16
Ytbehandling med klorerade lösningsmedel, billackering, bilverkstad, svets m.fl.	Klorerade lösningsmedel, petroleumprodukter, oljor, tungmetaller	Osäker lokalisering inom fastigheten



Figur 16. Lokalisering av potentiellt förorenande objekt inom undersökningsområdet.

## 5 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR

WSP utförde en översiktlig miljöteknisk markundersökning över Etapp 4 år 2021. Inom den undersökningen provtogs jord med skruvprovtagare på borrigg i totalt 4 provtagningspunkter (21G46A, 21G48, 21G49 och 21G55) inom Verkstaden 24, se Figur 17. Utöver det uttogs prover i 2 punkter precis intill på fastigheten Verkstaden 23 (21G45) och i gatumarken (21G53). Ett prov på trädved har även tagits öst/nordöst om fastigheten (21G57).



Figur 17. Översiktsbild visandes provtagningspunkter från översiktlig miljöteknisk markundersökning utförd 2021. (WSP, 2021)

Enligt fältnoteringarna, se Figur 18, är Verkstaden 24 utfylld cirka 1,4–2,0 meter med grusig sand. Efter fyllnadsmaterialet kommer ett lager av torv och därefter följer lera med inslag av gyttja. I en punkt uttagen i gatumark (21G53) var fyllnadsmaterialet mäktigare, ca 2,8 m, och borrstopp erhålls vid detta djup. I flera av punkterna noteras tegel i fyllnadsmaterialet.

Laboratorieanalys avseende metaller, oljeämnen och PAH har utförts på jord ner till cirka 2,0 meter under markytan som djupast. Analysresultaten varierar mellan punkterna. Avseende metaller påvisas halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) i 4 provpunkter (nickel, kobolt, zink, bly och kvicksilver) där det främst är i djupare prover (1,0–2,0 m) som förhöjda halter ses. I ett av proven påvisas även halt över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) i ytligt prov (0,07–0,5 m) avseende zink, men halten är lägre på underliggande nivå.

Avseende organiska ämnen ses halter över KM i 3 punkter (21G45, 21G48 och 21G53) och där är halter av PAH (-M och -H) som påvisats.

Provpunkt	Prov nr	Nivå (m u my)	Nord X/Lat	Ost Y/Long	Höjd m ö h	Benämning <sup>1</sup>	Anmärkning	Klass NV generella Metaller Organiska	
								Spray ind. PAH	Låg indikation
21G45 2021-05-07	1	0,00	-	0,05	6568375,85	149470,836	22,135 Asfalt		
	2	0,05	-	0,50			F/st gr Sa	Tegel	
	3	0,50	-	1,00			F/st gr Sa	Tegel	
	4	1,00	-	1,40			F/st gr Sa	Tegel	
	5	1,40	-	1,70			Torv		
	6	1,70	-	2,00			gy Le		
	7	2,00	-	2,50			Le		
	8	2,50	-	3,00			Le		
21G46A 2021-05-06	1	0,00	-	0,06	6568405,64	149492,786	22,2 Asfalt		
	2	0,06	-	0,50			F/gr Sa		<MRR
	3	0,50	-	1,00			F/gr Sa		>MRR<KM
	4	1,00	-	1,70			F/gr Sa		
	5	1,70	-	2,00			Gy		>KM<MKM
	6	2,00	-	2,50			gy Le		>MRR<KM
	7	2,50	-	3,00			Le		
21G48 2021-05-06	1	0,00	-	0,06	6568361,33	149493,378	22,238 Asfalt		
	2	0,06	-	0,50			F/st gr Sa		>MRR<KM
	3	0,50	-	1,00			F/st gr Sa	Tegel	>KM<MKM
	4	1,00	-	1,50			F/gr Sa		>KM<MKM
	5	1,50	-	2,00			F/gr Sa		
	6	2,00	-	2,50			gy Le		
	7	2,50	-	3,00			Le		
21G49 2021-05-06	1	0,00	-	0,07	6568392,21	149500,47	22,7 Asfalt		
	2	0,07	-	0,50			F/gr Sa		>MKM<FA
	3	0,50	-	1,00			F/gr Sa		>MRR<KM
	4	1,00	-	2,00			F/gr Sa		
	5	2,00	-	2,50			gy Le	Provet rasar av	>KM<MKM
	6	2,50	-	3,00			Le		>MRR<KM
21G53 2021-05-17	1	0,00	-	0,15	6568338,99	149522,525	22,52 Asfalt		
	2	0,15	-	0,50			F/sa Gr		Låg indikation
	3	0,50	-	1,00			F/sa Gr		
	4	1,00	-	1,50			F/sa Gr		
	5	1,50	-	2,00			F/sa Gr		
	6	2,00	-	2,50			F/sa Gr		
	7	2,50	-	2,80			F/sa Gr		<MRR
	-	2,80					Borrstopp		>KM<MKM
21G55 2021-05-06	1	0,00	-	0,04	6568326,12	149553,892	22,599 Asfalt		
	2	0,04	-	0,50			F/st gr Sa		<MRR
	3	0,50	-	1,00			F/st gr Sa		>MRR<KM
	4	1,00	-	1,50			F/st gr Sa	Tegel	
	5	1,50	-	2,00			F/st gr Sa	Tegel	
	6	2,00	-	2,50			Torv		>KM<MKM
	7	2,50	-	3,00			gy Le		>MRR<KM


Figur 18. Urklipp ur redovisning av fältnoteringar från jordprovtagning (WSP, 2021)

I trädved på intilliggande fastighet påvisas inte klorerade alifater över laboratoriets rapporteringsgräns.

Grundvatten (varken ytligt eller djupt) är inte provtaget inom Verkstaden 24.

Under 2022 utfördes en kompletterande provtagning av porluft (WSP, 2022b) där provtagning av porluft utfördes i fyra lägen inom Verkstaden 24 (22W35-PL till 22W38-PL), se Figur 19. Proverna analyserades avseende klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter, BTEX och C9-C10 aromater.

Från resultaten sågs halter av klorerade alifater inom den västra delen av fastigheten (22W35-PL) där både moderprodukterna tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) påvisades och även nedbrytningsprodukten cis-1,2-dikloreten. Uppmätta halt TCE ( $560 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) översteg den hälsoriskbaserade referenskoncentrationen (RISKinh) för inomhusluft ( $23 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). I motsvarande punkt sågs även bensen ( $84 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) överstigande den RISKinh ( $6,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) för inomhusluft.



Figur 19. Utklipp över provpunkter i porluft (WSP, 2022b).

## 6 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN

### 6.1 AVGRÄNSNINGAR

Undersökning under byggnaden var begränsad till de lokaler som var möjliga att få åtkomst till.

Provtagnings av porgas under byggnaden utfördes inte i den västra delen av byggnaden, som byggdes till 1972 då denna del av byggnaden var anlagt på palar och glipan mellan bottenplatta och mark var mycket stor (uppskattningsvis ca  $2,0\text{--}2,5 \text{ m}$ ) och tidigare verksamhet inte indikerade omfattande hantering av de miljöstörande ämnena som fokuserades på.

### 6.2 FÖRBEREDELSE

Inför fältarbetet underrättades fastighetsägare och nuvarande verksamhetsutövare. Innan provtagnings-tillfället upprättades en ledningskoll och utsättning av markförlagda ledningar utfördes inför undersökningen via ledningskollen.se.

### 6.3 FÄLTARBETE

Nedan redovisats genomförande av utförda fältarbeten i porgas. Samtliga provpunkters namn har ändrat prefix från 22W till 23W, i förhållande till provtagningsplanen då de benämner åren då proverna uttogs vilket blev efter årsskiftet 2022/23.

#### 6.3.1 Jord

Jord har provtagits i tre provtagningspunkter. Motivering till provpunktarnas placering redovisas i Tabell 4. Provpunkt 23W714 flyttades något västerut p g a fordonstrafik vid den ursprungliga placeringen.

Tabell 4. Motivering till placering av provpunkter.

	Motivering
23W712	Riktad till avloppsledning, screening inom fastighet (främst jord)
23W713	Riktad till där klorerade alifater påvisats i porlufit tidigare (22W35-PL), vid lastkaj.
23W714	Riktad till avloppsledningar, efter bågge anslutningspunkter (från norra och södra delen av byggnaden)

Jordprov genom skruvborrprovtagnings uttogs i samband med installation av grundvattenrör 2023-01-16 och 2023-01-17.

Jordproverna uttogs halvmetersvis eller vid ny jordart. Vid provtagning noterades jordlagerföld, eventuella avvikelsear såsom lukter, avvikande färg eller annat. Det noterades även om det fanns inslag av avfall eller liknande i jorden. Prover uttogs av fyllnadsmaterial och sedan ned i naturligt material. Prover uttogs till 3,0 m djup under markytan (m u my). I 23W714 uttogs prover ned till 4,0 m u my, eftersom fyllnadsjordens mäktighet här var 3 meter.

Fält- och provtagningsarbeten utfördes i enlighet med rekommendationer och riktlinjer utarbetade av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF, 2013).

Provtagningspunkterna mättes in med GPS-RTK och redovisningen görs i koordinatsystem Sweref 99 18 00 och höjdsystem RH2000.

### 6.3.2 Grundvatten

Grundvattenrör har installerats i tre provtagningspunkter 2023-01-16 och 2023-01-17. Motivering till provpunkternas placering redovisas i Tabell 5.

Tabell 5. Motivering till placering av provpunkter.

	Motivering
23W712	Riktad till avloppsledning, screening inom fastighet (främst jord)
23W713 (A, B)	Riktad till där klorerade alifater påvisats i porlufit tidigare (22W35-PL), vid lastkaj.
23W714	Riktad till avloppsledningar, efter bågge anslutningspunkter (från norra och södra delen av byggnaden)

Provpunkt 23W714 flyttades något västerut p g a fordonstrafik vid den ursprungliga placeringen. Slutlig placering av grundvattenrör baseras på resultat från föregående undersökningssteg, porlufitprovtagnings, samt tillgänglighet på platsen. 50 mm PEH-rör har installerats i det ytliga grundvattnet ovan lera. Filterdelen placerades i gränszonen till tät jordarter (lera). Filterdelen blev försedd med sandfilterstrumpha och utrymmet mellan filtret och formationen fylldes med filtersand. Tätning med bentonitlera har utförts längs förlängningsröret ovan filtrets överkant till markytan. Samtliga rör har försetts med dixel.

Rören funktionstestades 2023-01-18. Resultaten visade att 23W713 hade en ej tillfredsställande funktion och det beslutades att ett nytt, kortare rör, skulle installeras strax bredvid, med sandfilter närmare markytan. Det ursprungliga röret är efter denna åtgärd benämnd 23W713A och det nya röret 23W713B. De övriga rören, 23W712 samt 23W714, ansågs ha en tillfredsställande funktion och även det nya röret, 23W713B ansågs fungera tillfredsställande.

Cirka en vecka efter installationen, 2023-01-25, omsattes vattnet i grundvattenrören med peristaltisk pump med minst 3 rörvolymer eller tills att rören var tomma på vatten. Detta för att vid påföljande provtagning få ett, för provtagningspunkten, så representativt grundvatten som möjligt i rören.

Allt omsättningsvatten samlades upp i dunkar för att mäta volym samt för att säkerställa att inga utsläpp av förorenande ämnen sker till miljön. Omsättningsvattnet omhändertogs på ett korrekt sätt utifrån föroreningshalt.

Provtagning av grundvattenrör utfördes med peristaltisk pump den 2023-02-02. Innan pumpning påbörjades mättes grundvattennivån och längd till botten i röret i relation till grundvattenrörets överkant (r.ö.k).

Provtagning av grundvatten utfördes genom lågflödesprovtagning där en multimeter med flödescell användes för att notera fältparametrar (temperatur, syrehalt, redoxpotential, pH samt konduktivitet). Samtliga slangar byttes ut mellan provtagningspunkterna för att undvika korskontamination.

Anteckningar fördes om datum, tid, väder, fälttekniker samt övriga observationer som grundvattennivåer, lukter, grumlighet, avvikeler, fältanalyser etc. Grundvattenprov uttogs direkt i av laboratoriet erhållna kärl, för klorerade alifater användes glasvialer för att minimera avgång av flyktiga föroreningar.

Grundvattenproven lämnades in till laboratoriets inlämningsställe samma dag så att proven anlände till laboratoriet samma kväll som de var uttagna. Proven förvarades svalt och mörkt under transporten.

### 6.3.3 Porgas

Porgasprovtagning har utförts i 8 provtagningspunkter. Motivering till provtagningspunkternas placering redovisas i Tabell 6.

Tabell 6. Motivering till placering av provpunkter.

	Motivering
23W701-03	Riktad till där klorerade alifater påvisats i porluft tidigare (22W35-PL), vid lastkaj.
23W704-05	Riktad till avloppsledningar.
23W706	Riktad till där avloppsledningar gått av enligt hyresgäst.
23W707-11 och 23W715*	Screening i byggnad, om det vid platsbesök kan påvisas vart ytbehandling utförts så riktas provpunkterna till detta läge.

\*Flera av dessa provpunkter utgick pga att åtkomst inte var möjlig, se nedan.

Provtagning av porgas genom aktiv pumpad provtagning utfördes mellan 2023-01-17 och 2023-01-18 i 8 provpunkter. I upprättad provtagningsplan (Bilaga 1) fanns ursprungligen 11 provpunkter, dock utgick 4 av provpunkterna då borrstålet fastnade i ett läge i golvet, efter det fick fälthandläggarna inte åtkomst till byggnaden där provtagning var planerad och fyra provpunkter utgick (23W707, 23W09, 23W710 och 23W711).

**Utomhus:** Borrning av 6 stycken 25 mm Ø hål utfördes med en handhållen slagborr till 0,60–1,39 m djup. Provtagningspunkterna var placerade i asfalterade ytor. Därefter placerades en slitsad stålsond i borrhålet, vilken vid behov drevs ned i borrhålet med hjälp av en slagnacke som monterades på slagborren. Spetsdjupet varierade mellan 0,6–1,39 m.u.my. Två provpunkter (23W702 & 23W704) fick flyttas på grund av att de blockerade fordonstrafik, dessa placerades istället intill närliggande grundvattenrör som installerats under jordprovtagningen som skedde parallellt med porluftsundersökningen. Vid bortkoppling från provtagare efter utförd pumpning gick ett B-rör av typen XAD-2 sönder och kunde ej skickas på analys.

**Byggnad:** Hålltagning av golvet utfördes med handhållen slagborr av WSP i två provtagningspunkter. Borrhålen hade dimension 25 mm Ø och spetsdjupet varierade mellan 1,36–1,39 meter under golvyta. Golvet bestod av betong och tjockleken varierade mellan 0,3–0,4 m. Vid borrning med slagborr gick det ej att utröna jordart under golv, dock visar skruvprovtagningen som utfördes parallellt på fastigheten att jordarten bestod av sandig fyllning ner till 1–1,5 m u my. I hålen monterades stålsonder på 2 m ner till önskat djup. Provtagning i byggnadens nordöstra del utfördes på en punkt, därefter utgick resterande punkter av att fälthandläggarna inte hade åtkomst till byggnaden nästkommande dag. Dagen innan utfördes provtagning i lokalerna på en punkt, därefter fick provtagningen avbrytas på grund av att borrstålet fastnade i golvet, eventuellt i en armering.

Borrstålet knackades därför ner i golvet och täcktes över med kallasfalt. Nästkommande dag utfördes provtagning i en punkt i en annan lokal i samma byggnad. Utvändigt, på byggnadens fasad, noterades stora sättningar där det fanns en luftspalt mellan byggnaden och underliggande mark som var uppskattningsvis cirka 2,0–2,5 m som mest.

**Bägge:** Efter montering av stålör tätades hålen med bentonitlera för att undvika att atmosfärluft/ inomhusluft tränger ned i porgasen.

Efter att fältmätning utförts anslöts adsorbentrör av typen BIA för provtagning av klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter, samt XAD-2 för provtagning PAH till stålörret. En SKC-pump anslöts därefter till stålörret med ett flöde på 0,1 L/min i 60 minuter för BIA, samt 0,2L /min i 100 minuter för XAD-2.

Efter provtagning avlägsnades adsorbentrören och förslöts med lock och förvarades i rumstemperatur.

**Byggnad:** Efter avslutad provtagning återställdes golvet med kallasfalt av WSP.

**Övrigt:** Bilverkstaden bedrev verksamhet i lokalerna vid provtagningstillfället.

#### 6.3.4 Väderförhållanden

Provtagning jord, installation av grundvattenrör samt provtagning av porgas genomfördes under perioden 2023-01-16 till 2023-01-18. Temperaturen varierade mellan 0 till +2 °C. Det var generellt soligt och uppehåll med undantaget eftermiddagen 2023-01-17 då det föll snöblandat regn.

Cirka en vecka efter installationen, 2023-01-25, omsattes vatnet i grundvattenrören. Vädret vid tillfället var växlande molnighet, 3 °C. Provtagning av grundvattenrör utfördes den 2023-02-02. Vädret var vid provtagningstillfället halvklart och temperaturen cirka -3 °C.

### 6.4 FÄLT- OCH LABORATORIEANALYSER

#### 6.4.1 Jord

Ett urval av uttagna jordprov har analyserats på Eurofins ackrediterade laboratorium avseende bedömt relevanta parametrar, se sammanställning i Tabell 7.

Tabell 7. Sammanställning utförda laboratorieanalyser, jord.

Summering analyser	Svarstid	Antal	Analyskod
Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH	10 d	13	PSLF9 (MTOT_Hg)
PCB	10 d	2	PSL6Z
Totalt organiskt kol, TOC	10 d	4	TOCber

#### 6.4.2 Grundvatten

I samband med omsättning och provtagning av grundvatten utfördes mätning med multimeter för att notera fältparametrar (temperatur, syrehalt, redoxpotential, pH samt konduktivitet). Se resultat under kapitel 8.1.3.

Utagna grundvattenprov har analyserats på Eurofins ackrediterade laboratorium avseende bedömt relevanta parametrar, se sammanställning i Tabell 8.

Tabell 8. Sammanställning utförda laboratorieanalyser, grundvatten.

Summering analyser	Svarstid	Antal	Analyskod
Klorerade lösningsmedel inkl nedbrytningsprodukter (VOC Flyktiga organiska ämnen (12 ämnen inkl VC))	10 d	3	SLV39
Metaller, organiska ämnen (alifater, aromater, BTEX och PAH16)	3 d	2	PSL5M
$\Sigma$ PFAS11	5 d	1	PLW6I

### 6.4.3 Porgas

Fältanalys med PID utfördes för att indikera förekomst av flyktiga ämnen. Även provtagning med biogasmätare utfördes där luftens sammansättning av syrgas, koldioxid och metangasekvivalenter mäts. Se resultat under kapitel 8.1.4.

Pumpad luftprovtagning har utförts och analyserats på Euforins pegasus certifierade laboratorier. I Tabell 9 redovisas utförda laboratorieanalyser.

Tabell 9. Sammanställning utförda laboratorieanalyser, porgas.

Summering analyser	Svarstid	Antal	Analyskod
Klorerade lösningsmedel inkl nedbrytningsprodukter, BTEX, C9-C10 aromater och TVOC	10 d	8 st	PLURY
Polycykliska aromatiska kolväten	10 d	2 st	PLUX4

## 7 JÄMFÖRVÄRDEN

I detta kapitel anges de bakgrundshalter och generella jämförvärden som används för att beskriva påvisade halter i kapitel 8.2. Som beskrivs i kapitel 4.2 är den planerade markanvändningen bostäder vilket motsvarar känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets definition.

### 7.1 BAKGRUNDSHALTER

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med bakgrundshalter för att bedöma om undersökt område är förorenat och påverkat av någon föroreningskälla. Bakgrundshalter för metaller har hämtats från SGU:s kartvisare markgeokemi och närmaste referenspunkten som ligger i Länna, Huddinge kommun, cirka 7 km sydöst om undersökningsområdet, se Tabell 10. För övriga ämnen finns inga bakgrundshalter framtagna.

Tabell 10 Sammanställning över tillämpade bakgrundshalter av metaller. Enhet mg/kg TS.

Ämne	Bakgrundshalt
Arsenik As	2
Barium Ba	65
Bly Pb	14
Kadmium Cd	0,07
Kobolt Co	7
Koppar Cu	28
Krom Cr	43
Nickel Ni	21
Vanadin V	66
Zink Zn	71

## 7.2 JORD

Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976 2009, rev 2022) som är uppdelade i två typer av markanvändning: känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning.

**Känslig markanvändning (KM):** Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas på platsen. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc.

**Mindre känslig markanvändning (MKM):** Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas 200 m nedströms platsen. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar.

## 7.3 GRUNDVATTEN

Uppmätta halter i grundvattnet har jämförts med olika jämförvärdet beroende på ämne; SPI riktvärden från rapporten *Rekommendation, efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar* (SPI, 2011), SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) och holländska riktvärden för grundvatten (RIVM, 2013). SPI:s riktvärden är branshspecifika riktvärden för förreningar vid bensinstationer och dieselanläggningar och är ett verktyg att använda vid riskbedömningar, dock inte nödvändigtvis lämpliga som åtgärdsmål. De holländska riktvärderna avser påverkan med avseende på grundvattnets status som naturresurs och anger haltnivåer för om ett område ska anses som påverkat av förreningar eller inte (målvärden) samt andra nivåer som anger om halterna kan anses motivera en åtgärd (ingripandevärden).

## 7.4 PORGAS

Det finns inga generella riskbaserade jämförvärdet för förreningar i porgas. Däremot finns toxikologiska referensvärden för inomhusluft. Dessa kan även användas som ett första steg för att bedöma om föreneringshalter i porgas teoretiskt kan innehålla en risk för påverkan på inomhusluft.

Generella toxikologiska referensvärden för inomhusluft för icke cancerogena ämnen,  $RfC [\text{mg}/\text{m}^3]$  och för cancerogena ämnen,  $RISK_{inh} [\text{mg}/\text{m}^3]$ , finns sammanställda i Naturvårdsverkets vägledning för riktvärden och i riktvärdesmodellen för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009a, uppdatering 2022). Dessa referensvärden anger vilka koncentrationer av förreningar man kan andas in i inomhusluft dygnet runt under en hel livstid, utan att det riskerar att påverka hälsan negativt, dvs motsvarande heltidsvistelse (KM scenario).

I första hand används  $RfC$  och  $RISK_{inh}$ -värden från Naturvårdsverkets vägledning för riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2022). För de ämnen som inte ingår i denna används i andra hand värden från WHO eller databasen ITER (International Toxicity Estimates for Risk). Detta är i linje med hur Naturvårdsverket prioriterat källor när de valt  $RfC/RISK_{inh}$ -värden och det kan noteras att merparten av värdena i Naturvårdsverkets vägledning är från WHO. För DCE är  $RfC$  framtaget av RIVM och publicerat i ITER-databasen (RIVM, 2008). För vinylklorid används USEPAs värde som publicerats i ITER-databasen 2000 (USEPA, 2000).

Porgasen under en betongplatta avspeglar de flyktiga förreningar som finns i jord och grundvatten och som kan tänkas tränga in i ovanliggande byggnad. I en byggnad är den luft som tränger in genom bottenplattan begränsad och det finns flera andra tillflöden av luft som kommer att flerfaldigt späda ut de flyktiga förreningar som eventuellt förekommer under byggnaden. Som utspädningsfaktor från porgas till inomhusluft används i Danmark en faktor 100 (Miljøstyrelsen, 1998). Utspädningsfaktorn enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell (Naturvårdsverket, 2022) med normaltät jord är ca 10 000 gånger för de flesta flyktiga förreningar för spridning från 0,35 m under en byggnad upp till inomhusluften, medan utspädningsfaktorn från direkt under byggnaden och in i densamma är 1200 ggr.

# 8 RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning. Sammanfattningar redovisas i nedanstående kapitel och detaljer framgår i följande bilagor:

Bilaga 2a-c - Fältobservationer och fältanalyser (jord, grundvatten respektive porgas)

Bilaga 3a-c - Analysresultat tillsammans med relevanta jämförvärden (jord, grundvatten respektive porgas)

Bilaga 4a-c – Analysrapporter (jord, grundvatten respektive porgas)

Lokalisering av provtagningspunkterna redovisas på Karta N101.

## 8.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER

### 8.1.1 Platsbesök

Vid utfört platsbesök (2023-01-11) noterades att byggnaden satt sig till stor del där en luftspalt syntes från i huvudsak den västra och södra fasaden, mot Dalhemsvägen. Enligt en hyresgäst så har byggnaden under hans verksamhet, belägen i södra delen av byggnaden mot Dalhemsvägen, satt sig upp emot 1,5-2,0 m.

I samband med platsbesöket sattes provpunkter ut utomhus inför provtagningen.

Vid platsbesöket erhölls åtkomst till en av hyresgästerna, en bilverkstad och en provpunkt kunde markeras ut inför provtagningen. Det var dock inte möjligt att få åtkomst till resterande delar av byggnaden (östra och norra delarna).

### 8.1.2 Jord

Samtliga punkter bedömdes bestå av fyllnadsjord underlagrad av ett skikt beståendes av torv, därunder naturlig lera. Fyllnadsjordens mäktighet varierar i de olika punkterna mellan 1–3 meter. I punkt 23W712 var fyllnadsjorden lös, möjligen på grund av anläggande av ramp till fastighet. På grund av jordens lösa konsistens kunde inte enskilt prov halvmetervis göras, utan nivån 0–1 m slogs ihop. I punkt 23W712 observerades ett lager med ljusare okänt material, inblandat i fyllnadsjorden vid 1,5–2 m u my.

### 8.1.3 Grundvatten

Grundvattennivåerna i förmodat ytligt grundvatten har uppmätts till mellan 0,8–2 meter under markytan, vilket motsvarar cirka nivå +20,5 (RH2000) i provpunkt 23W714 och cirka + 21 i provpunkt 23W713B.

Vid omsättning och provtagning har pumpat grundvatten mätts i fält med multimeter avseende parametrarna temperatur, syrehalt, redoxpotential, pH samt konduktivitet. Jämfört med SGU:s jämförvärden för grundvatten (rapport 2013:01) är mätt syrehalt och konduktivitet generellt hög. Uppmätt pH vid provtagningstillfället uppmättes till neutralt (6,3–6,6). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 2b.

Vattnet vid omsättningen bedömdes generellt vara lätt grumligt i alla punkter. I rör 23W712 fanns endast en mindre mängd vatten vid tillfället. Rör 23W713A omsattes inte p g a tidigare konstaterad bristande funktionalitet.

Rör 23W713A utgick från provtagning på grund av bristande funktionalitet och ersattes av 23W713B. Vid 23W712 kunde inget vatten provtas då röret vid provtagningstillfället konstaterades vara torrt. Vattnet bedömdes i de båda provtagna rören 23W713B samt 23W714 vara lätt grumligt. I 23W713B noterades avloppslukt från grundvattnet.

### 8.1.4 Porgas

Fältmätning med PID utfördes i stålröret innan provtagning påbörjades och visade utslag mellan 0 och 36,2 ppm. När värdet på 36,2 ppm uppmättes på provpunkt en provpunkt utomhus visade mätaren på höga värden

även i utomhusluften när mätaren avlägsnats från stålsonden, därför omkalibrerades PID-mätaren till nästa provpunkt. Mätning med PID i stålröret/teflonslangen efter provtagning visade 0,3–5,5 ppm.

Mätning med biogasmätare utfördes innan provtagning. Halterna av syrgas varierade då mellan 14,8–22,2%, koldioxid mellan 0,1–2,9% och metangasekvivalenter varierade mellan 0,0–0,5%.

## 8.2 LABORATORIEANALYSER

I detta kapitel redovisas samtliga utförda laboratorieanalyser tillsammans med valda bakgrundshalter och jämförvärden som presenterades i kapitel 7. Analysrapporter med uppgifter om analysmetoder och mätosäkerhet redovisas i Bilaga 4a-c.

### 8.2.1 Jord

Av totalt 19 uttagna jordprover analyserades 13 med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH, 2 analyserades avseende PCB och 4 avseende totalt organiskt kol (TOC). Analysresultaten redovisas, tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark i Bilaga 3. Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna vid nu utförd undersökning kan följande noteras för jord:

- TOC har analyserats på 4 jordprov från fastigheten. Två analyser är utförda på fyllnadsmaterialet från 1–2 meter under markytan och visar på TOC mellan 0,057–0,34 % TS. En analys är utförd på torvinblandad gyttja vilken har TOC på 18 % TS. Den fjärde analysen är utförd på lera under torven, från cirka 2,5–3 meters djup vilket visar på TOC 6,4 % TS.
- I 9 av 13 analyserade jordprov visar samtliga utvärderade parametrar på halter under KM.
- I 5 av 13 analyserade jordprov påvisas halt över KM avseende minst en parameter.
- Inga halter över MKM har påvisats inom fastigheten.
- Halt över KM påvisas avseende 3 parametrar; PCB samt två metaller (Hg och Zn). Dessa ämnen med jämförvärden och relevanta beräknade statistiska värden redovisas i Tabell 11 nedan.
- Halter över KM påvisas i fyllnadsmaterial ned till som mest 3 meter under markytan. Inga halter över KM har påvisats i den underliggande torven och naturlig lera inom fastigheten.

Tabell 11. Sammanställning parametrar där halter över KM påvisats inom fastigheten Verkstaden 24. Fet text anger halt över KM och understrucken text anger halt över MKM.

Parameter	Antal analyser	Maxhalt	95:e perc	Aritmetisk medelhalt	Bakgrundshalt, metaller	KM	MKM	Kortsiktiga hälsorisker	
								Akuttoxisk	Korttisexponering
PCB-7	2	<b>0,062</b>	<b>0,060</b>	<b>0,042</b>	-	0,008	0,2	-	3
Kvicksilver	13	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>	0,07	0,1 <sup>1</sup>	0,25	2,5	-	-
Zink	13	<b>370</b>	<b>352</b>	113	71	250	500	-	-

### 8.2.2 Grundvatten

Av totalt två grundvattenprover analyserades samtliga avseende klorerade alifater, metaller, alifatiska och aromatiska kolväten och PAH. Ett prov analyserades avseende PFAS. Metallanalyserna har utförts på filtrerade prover, filtrering utfördes i på laboratorium.

Analysresultaten redovisas, tillsammans med tillämpade jämförvärden i Bilaga 3b.

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna vid nu utförd undersökning kan följande noteras för grundvatten:

<sup>1</sup> Hämtat från Naturvårdsverkets beräkningsverktyg

- **Metaller**
  - Nickel och zink påvisas i måttlig halt enligt SGU:s bedömningsgrunder i 1 av 2 analyserade prover.
  - Även arsenik, bly, koppar, krom och vanadin påvisas över bakgrundshalt, men uppmätta halter är låga enligt SGU:s bedömningsgrunder.
  - Barium påvisas över det holländska målvärdet (target value), men understiger ingripandevärdet (intervention value) i 1 av 2 prover.
- **Organiska ämnen**
  - Alifatiska och aromatiska kolväten påvisas inte över laboratoriets rapporteringsgräns i något av proven.
  - Naftalen överstiger i 1 av 2 prov det holländska målvärdet (target value), men understiger ingripandevärdet (intervention value).
  - Flouranten överstiger i 1 av 2 prov det holländska målvärdet (target value), men understiger ingripandevärdet (intervention value).
  - Av PAH-H påvisas benzo(a)antracen och indeno(1,2,3-cd)pyren över det holländska målvärdet (target value), men understiger ingripandevärdet (intervention value). Även benzo(a)pyren påvisas i mycket hög halt enligt SGU:s bedömningsgrunder och det holländska målvärdet, men understiger det holländska ingripandevärdet. Summa PAH-H överstiger SPI:s riktvärde för dricksvatten i ett av proven.
- **Klorerade alifater**
  - Av de klorerade alifater är det nedbrytningsprodukterna cis-1,2-DCE (0,58 µg/l) och vinylklorid (2,5 µg/l) som påvisas över rapporteringsgräns i 1 av 2 prover. Uppmätta halter av dessa ämnen överstiger det holländska målvärdet (target value), men understiger ingripandevärdet (intervention value).
  - Utöver det har inte klorerade alifater påvisats överstigande beaktade jämförvärden eller över rapporteringsgräns.
- **PFAS**
  - Flera PFAS-polymerer påvisas över rapporteringsgräns i analyserat prov.
  - Uppmätt halt  $\Sigma$ PFAS4 överstiger SGI:s förslag till riktvärden i mark och grundvatten, ca 19 gånger över värdet.

### 8.2.3 Porgas

I 8 punkter har porluft analyserats med avseende på klorerade alifater och dess nedbrytningsprodukter, aromatiska kolväten (BTEX och aromater C9-C10) och TVOC. Utöver det har 2 analyserats avseende PAH.

Nedan sammanfattas översiktligt resultaten.

- **Klorerade alifater**
  - Moderprodukten PCE påvisas i 1 av 8 prover (43 µg/m<sup>3</sup>), understigande beaktade jämförvärden.
  - Även TCE i 4 prover (9–920 µg/m<sup>3</sup>), varav halterna i 3 prover överstiger den riskbaserade referenskoncentrationen för inomhusluft (23 µg/m<sup>3</sup>).
  - Nedbrytningsprodukten cis-1,2-DCE påvisas i 2 prover (9,5 respektive 28 µg/m<sup>3</sup>). Även 1,1-DCE påvisas i ett prov (6,3 µg/m<sup>3</sup>). Uppmätta halter understiger beaktade jämförvärden.
  - I ett prov påvisas 1,1,1-TCA (100 µg/m<sup>3</sup>) understigande beaktade jämförvärden.
  - I ett annat prov påvisas nedbrytningsprodukten 1,1-DCA (15 µg/m<sup>3</sup>).
  - Utöver det ses i ett prov kloroform (2,3 µg/m<sup>3</sup>), understigande beaktade jämförvärden.
- **Aromatiska kolväten**
  - Bensen påvisades över laboratoriets rapporteringsgräns i 4 av 8 prover (1,8–23 µgm<sup>3</sup>), varav uppmätt halt i samtliga överstiger den riskbaserade referenskoncentrationen för inomhusluft (1,7 µgm<sup>3</sup>).
  - I 3 prov ses även toluen (13–34 µg/m<sup>3</sup>), understigande beaktade jämförvärden.
  - I 3 prov påvisas etylbensen (1,7–17 µg/m<sup>3</sup>), men understigande beaktade jämförvärden.

- I 5 prov påvisas *xylen* ( $3,6\text{--}11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), understigande beaktade jämförvärden.
- *C9-aromater* påvisas över rapporteringsgräns i 1 ( $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), understigande beaktade jämförvärden.
- **PAH**
  - I 2 av 2 analyserade prov påvisas PAH-L överstigande rapporteringsgräns, där det är *naftalen* ( $0,099\text{--}0,19 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) som påvisas i bågge prov medan även acenaftylen ( $0,017 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) och acenaften ( $0,53 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) påvisas i det ena provet. Uppmätt halt understiger beaktade jämförvärden.
  - Utöver det påvisas bifenyl över rapporteringsgräns ( $0,045 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) och dibensofurans ( $0,051 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), för dessa ämnen saknas jämförvärden.
  - Även *PAH-M* påvisas i 1 prov i form av flouren ( $0,023 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), där uppmätt halt understiger beaktade jämförvärden.
  - *PAH-H* har inte påvisats över laboratoriets rapporteringsgräns i något av proven. Enligt internationell litteratur förångas *PAH-H* inte i sådan utsträckning att de kan utgöra ett hälsoproblem, vilket även tidigare svenska studier har bekräftat (Golder, 2019).

Utöver ovan nämndt har även m- och p-kresol påvisats över rapporteringsgräns i 2 av 2 prov ( $0,023 \mu\text{g}/\text{m}^3$  respektive  $0,03 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Uppmätta halter understiger beaktade jämförvärden ( $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

I Tabell 12 ses de analysresultat som påvisats över laboratoriets rapporteringsgräns tillsammans med jämförvärden för inomhusluft.

Tabell 12. Halter organiska ämnen/ämnesgrupper i **porgas** ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) där något ämne påvisats över jämförvärde inom Verkstaden 24. Halterna jämförs med jämförvärden för inomhusluft (RfC/RISK<sub>inh</sub>) utan antagen föregående utspädning. Halter över jämförvärdet markeras med **kursiv stil**. Halter över jämförvärdet efter en utspädning på 1/100 markeras med **fet stil**

Provpunkt	23W701	23W702	23W703	23W704	23W705	23W706	23W708	23W715	Riskbaserad referenskoncentration inomhusluft
									RfC / RISK <sub>inh</sub>
PCE	43	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	200
TCE	<b>920</b>	<b>67</b>	9	< 2	<b>49</b>	< 2	< 2	< 2	23
Cis-1,2-DCE	9,5	28	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	60
1,1-DCE	< 0,7	6,3	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	-
1,1,1-TCA	100	2	1,7	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	80
1,1-DCA	< 0,7	15	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	-
Kloroform	2,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	140
Bensen	<b>1,8</b>	<b>23</b>	<b>3,2</b>	< 0,8	<b>3,4</b>	< 0,8	< 0,8	< 0,8	1,7
Toluen	15	13	< 8	< 8	< 8	< 8	34	< 8	260
Etylbensen	1,7	17	< 2	< 2	2,7	< 2	< 2	< 2	770
Summa Xylener	6,3	25	3,6	#	11	#	4,4	7,3	100
C9- Aromater	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	19	< 5	200*
Naftalen	0,099	-	-	-	-	0,19	-	-	3
Acenaftylen	0,017	-	-	-	-	<0,0098	-	-	-
Acenaften	0,53	-	-	-	-	< 0,020	-	-	-
Flouren	0,023	-	-	-	-	<0,0098	-	-	0,024
M- och p-kresol	0,023	-	-	-	-	0,03	-	-	500**

\* Avser RfC aromater >C8-C10.

\*\* Avser RfC för kresol.

- Anger att ingen analys utförts.

## 8.3 TOLKAD FÖRORENINGSSITUATION

I dagsläget är framtagandet av en ny detaljplan för ändrad markanvändning i ett tidigt skede och därfor har resultaten från föreliggande undersökning utgått från Naturvårdsverkets generella antaganden. I de fall svenska riktvärden saknas har uppmätta halter jämförts mot vanligen vedertagna utländska gränsvärden. Det bedöms dock förekomma förutsättningar på platsen som i senare steg kan motivera framtagande av platsspecifika riktvärden. Parallelt med nu utförd undersökning har en översyn utförts av de platsspecifika riktvärden som tagits fram för kvarteret Fabriken/Förrådet. Det bedömdes att dessa inte var applicerbara för kvarteret Verkstaden/Hantverket/Tonfisken, för motivering hänvisas till separat upprättat rapport kring översynen (WSP, 2023).

Utifrån nu utförda undersökningar och tidigare utförda undersökningar inom Verkstaden 24 sammanfattas föroreningssituationen.

En sammanställning över statistiska parametrar baserat på analysresultaten från jord redovisas i Tabell 13.

Fyllnadsmassor och ytlig jord i storstadsmiljöer innehåller ofta förhöjda halter av framförallt metaller och PAH, och i viss mån oljekolväten, vilket även visat sig vara fallet inom det nu aktuella undersökningsområdet. Naturlig jord som lera och morän innehåller generellt lägre halter av föroreningar.

I Tabell 13 redovisas variationskoefficienten när samtliga analyser i jord sammanställs. När variationen är hög indikerar det att det finns olika egenskapsområden inom den data som har utvärderats, det vill säga att det kan finnas hot-spots och extremvärden. I Tabell 13 kan man se att hög variation påvisas för, till exempel, zink.

Tabell 13. Sammanställning av analysresultat i jord med ämnen där uppmätt max-halt överstiger riktvärde för KM från undersökningen. n anger antal analyser. Haltar anges i mg/kg TS.

Ämne	N	KM	MKM	Min-halt	Max-halt	Aritmetisk medelhalt	95:e perc.	Variationskoeficient (CV)	Tolkning av CV
Kobolt	17	15	35	3,6	22,0	7,4	14,8	0,6	Måttl. variation, relativt homogen
Kwick-silver	17	0,25	2,5	0,01	0,3	0,06	0,3	1,6	Stor variation
Nickel	17	40	120	6,7	49,0	19,8	36,2	0,6	Måttl. variation, relativt homogenf
Zink	17	250	500	26,0	580,0	148,2	412	1,1	Rel. stor variation
PCB-7	2	0,008	0,20	0,02	0,06	0,04	0,06	0,7	Måttl. variation, relativt homogen

Från Tabell 12Tabell 13 framgår att halter av metaller (kobolt, kvicksilver, nickel och zink) förekommer i halter överstigande KM. Uppmätta högsta halter av zink överstiger dessutom riktvärden för MKM i ett prov. Förhöjda halter påvisas både i fyllnadsmaterial och underliggande naturlig jord. I grundvattnet ses måttliga halter av nickel och zink i ett av de analyserade proven. Utöver det ses även arsenik, bly, koppar, krom och vanadin över antagen bakgrundshalt, men uppmätta halter bedöms som låga enligt SGU:s bedömningsgrunder alternativt överstiger inte det holländska ingripandevärdelet (intervention value).

Även PCB påvisas över KM i ytlig jord. I grundvattnet har PCB inte analyserats.

I porgas ses spår av klorerade alifater framförallt inom den västra delen av fastigheten där både klorerade etener såsom PCE och dess nedbrytningsprodukter TCE och DCE ses, men även spår av klorerade etaner såsom TCA och dess nedbrytningsprodukter. Uppmätt halt av TCE överstiger den riskbaserade referenskoncentrationen för inomhusluft som högst ca 40 gånger värdet. I motsvarande lägen i ytligt grundvattnet ses spår av nedbrytningsprodukterna cis-1,2-DCE och vinylklorid över de holländska

målvärdena (target value) men understigande ingripandevärdena (intervention value). Även inom den nordöstra delen av fastigheten, vid anslutande avlopp, ses förhöjda halter av klorerade etener där uppmätt halter TCE överstiger den riskbaserade referenskoncentrationen för inomhusluft (ca 2 gånger värdet). I ytligt grundvatten ses i detta läge inga spår av klorerade alifater över laboratoriets rapporteringsgräns.

I porgas ses i flera prover även förhöjda halter av aromatiska kolväten där uppmätta halter av bensen överstiger den riskbaserade referenskoncentrationen för inomhusluft som mest ca 50 gånger värdet för inomhusluft. I jord har inte aromatiska kolväten inte påvisats överstigande KM och inte heller i grundvatten ses påverkan avseende dessa ämnen.

I jord påvisas inte PAH överstigande beaktade jämförvärden. I ytligt grundvatten ses spår av PAH (-L, -M och -H) som överstiger de holländska målvärdena (target value), men understiger ingripandevärdena (intervention value). Uppmätt halt summa PAH-H överstiger SPI:s riktvärde för dricksvatten. I porgas ses spår av PAH (-L och -M) men uppmätta halter understiger de riskbaserade referenskoncentrationerna för inomhusluft.

I grundvatten ses PFAS över rapporteringsgräns där uppmätt halt  $\Sigma$ PFAS4 överstiger beaktat jämförvärde, ca 19 gånger värdet. PFAS har inte analyserats i jord.

## 9 FÖRENKLAD RISKBEDÖMING

I avsnitt 2 presenteras de mätbara åtgärdsmål som föreslås för området.

### 9.1 ÖVERSIKTLIG KONCEPTUELL MODELL

Baserat på förutsättningarna inom området samt föroreningssituationen har en översiktig konceptuell modell upprättats för att beskriva hur föroreningarna kan spridas och påverka olika skyddsobjekt.

#### 9.1.1 Identifierade föroreningar och föroreningskällor

Inför provtagningen identifierades att det inom verksamheten bedrivits bl.a. ytbehandling med klorerade lösningsmedel, billackering, bilverkstad, svets m.fl. Vid verksamheten har även olika kemikalier hanterats och processvatten har letts ut på dagvattennätet. Enligt ärenden från miljötillsyn finns det en oljeavskiljare inom fastigheten och enligt bygglovsritningar finns en/flera pumpgropar och värmepanna/or.

Misstänkta föroreningar utifrån tidigare verksamhet är klorerade lösningsmedel, dvs tetrakloreten (PCE) eller trikloreten (TCE) och deras nedbrytningsprodukter. Även petroleumprodukter, oljer och tungmetaller misstänks kunna förekomma givet den tidigare verksamheten. Även PCB misstänks i jord då PCB-haltiga fogar tidigare identifierats och sanerats. För att säkerställa att området inte utgör en källa till spridning av PFAS som påvisats i områden intill bör även detta kontrolleras.

Aktuella föroreningar som påvisats inom nu genomförd undersökning och tidigare utförd undersökning överstigande något av beaktade jämförvärden i jord, grundvatten eller porgas beskrivs kortfattat nedan:

**Kobolt** (1 analyser över KM). Kobolt klassas som prioriterat riskminskningsämne (Kemi PRIO 2016). Kobolt klassas som miljöfarligt för dess långtidseffekter.

**Kvicksilver** (2 analyser över KM). Kvicksilver klassas som ett cancerogent, mutagent och reproduktionstoxiskt ämne och tillhör gruppen särskilt farliga metaller. Kvicksilver är ett utfasningsämne. Kvicksilver klassas som mycket hög både akut och kronisk giftighet samt miljöfarligt för dess långtidseffekter (Kemi PRIO 2016).

**Nickel** (1 analys över KM). Nickel (grundämnet) är klassats som ett prioriterat riskminskningsämne och har hög kronisk giftighet samt är allergiframkallande. Nickel bundet till andra ämnen eller t.ex. sulfat är klassat som cancerframkallande och reproduktionsstörande, dessa ämnen klassas som utfasningsämne (Kemi PRIO 2016).

**Zink** (påvisas i 1 analyser över MKM och mätlig halt i grundvatten i 1 prov). Zink har klassningen miljöfarligt med långtidseffekter och är ett prioriterat riskminskningsämne.

**Bensen** (påvisas i 5 i porluft över RISK<sub>inh</sub>) är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka ärfliga genetiska defekter. Upprepad eller långvarig exponering för mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. Bensen är cancerogent och en kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi (Kemi Prio 2022).

**Klorerade kolväten.** Trikloreten (TCE) påvisas i 4 prov i porluft över RISK<sub>inh</sub>). Höga koncentrationer av klorerade kolväten i inandningsluft kan ge upphov till effekter på det centrala nervsystemet. Dessa effekter kan ge symptom som huvudvärk, yrsel och medvetslöshet beroende på grad av och tid för exponering. Akut exponering av höga koncentrationer av trikloreten och tetrakloreten kan också leda till irreversibla förändringar i leverfunktion och till effekter på njuren. Hudexponering leder till hudirritation, ögonirritation och effekter på slemhinnor. Merparten av de klorerade alifaterna är utfasningsämnen och flera av dem är cancerframkallande och mutagena (Kemi Prio 2022).

**PCB** (2 prov över KM). PCB är klassificerade som utfasningsämne med PBT-egenskaper (persistent, bioackumulerbara och toxiska) (Kemi PRIO 2016). PCB:s egenskaper innebär att de är kvar i miljön under lång tid. vidare anrikas ämnet i näringsskedjorna, de högsta halterna återfinns hos exempelvis rovfiskar, toppredatorer och människor.

**PFAS** (1 analyserat grundvattenprov). Många PFAS är hälsos- och miljöfarliga då flera av dem bioackumuleras och är toxiska. Toxicitetsstudier på försöksdjur har visat att ett flertal PFAS kan orsaka leverotoxicitet, störningar i fettmetabolismen och reproduktionsförmågan, samt ge negativa effekter på immunförsvaret. PFOA har visat sig kunna orsaka olika typer av cancer i råtta, Det finns tusentals PFAS på marknaden, men för de allra flesta känner vi inte till vilka hälsos- och miljöeffekter som dessa föreningar har. Endast ett fåtal föreningar har studerats, i huvudsak PFOS och PFOA. Utifrån kunskaperna om dessa enskilda föreningar finns det anledning att befara att även andra PFAS kan vara skadliga för hälsa och miljö (Naturvårdsverket, 2019).

### 9.1.2 Potentiella och konstaterade spridnings- och transportvägar

Spridning av föreningar från jord kan ske via damming från ej hårdgjorda ytor samt från damning och spill i samband med schaktning. Föreningar kan spridas från jord till grundvatten inom icke hårdgjorda ytor. Spridningsförutsättningarna med grundvatten ovan lera bedöms som stora då fyllnadsmassorna till stor del består av genomsläpliga fyllnadsmassor. Spridning kan även ske i det djupa grundvattnet under leran, dvs i friktionsmaterialet.

För att bedöma risken för spridning av föreningar till och påverkan på skyddsobjekt grundvatten jämförs uppmätta halter i jord mot Naturvårdsverkets framtagna envägskoncentrationer avseende skydd av grundvatten (som naturresurs). Om haltkriteriet för skydd av grundvatten överskrids bedöms halterna medföra risk för spridning med negativa effekter på grundvattnets kvalitet. För mer spridningsbenägna föreningar kan grundvatten dessutom utgöra en spridningsväg till ytvatten. I Tabell 14 jämförs nu erhållna analysresultat i jord med envägskoncentrationerna för skydd av grundvatten respektive ytvatten.

Enligt detaljplanens samrådshandling kan dagvatten komma att födröjas och ledas i genomsläpliga ytliga jordlager inom delar av detaljplaneområdet. Genom att jämföra mot Naturvårdsverkets tillämpade riktvärde för skydd av grund- och ytvatten kan en uppfattning erhållas om detta är lämpligt sett till spridningsrisken från föroreningshalter i jord.

I Tabell 14 redovisas halter av metaller och organiska ämnen som påvisats över KM jämfört mot riktvärdena för skydd av grundvatten respektive ytvatten. Av Tabell 14 framgår att grundvattnet är påverkat avseende PCB-7 där maxhalten överstiger riktvärdet för skydd av grundvatten. Sett till medelhalten av PCB-7 överstiger inte denna detta riktvärde. För resterande ämnen som påvisats över KM indikerar uppmätta halter inte att det skett en spridning till grundvatten eller ytvatten.

Tabell 14. Beskrivande statistik av data för jord inom Verkstaden 24 för ämnen över KM. Understrucken kursiv text indikerar att skydd av grundvatten överskrids och fet text indikerar att skydd av ytvatten överskrids. Halter anges i mg/kg TS.

Ämne	Antal analyser (st)	Analyser med halter över rapp. gränsen (st)	Halter över KM* (st)	Halter över MKM (st)	Max -halt	Aritm. medel halt	Skydd av grundvatten	Skydd av ytvatten
Kobolt	17	17	1	-	22	7,4	<u>22</u>	<b>240</b>
Kwick-silver	17	11	2	-	0,3	0,06	<u>2,2</u>	<b>2,4</b>
Nickel	17	17	1	-	49	19,8	<u>51</u>	<b>530</b>
Zink	17	17	4	1	580	148	<u>870</u>	<b>9 000</b>
PCB-7	2	2	2	-	<u>0,6</u>	0,04	<u>0,055</u>	<b>1,5</b>

\*inklusive prov över MKM

För flyktiga ämnen beaktas även ånginträngning från underliggande mark till inomhusluft i planerade byggnader och till byggnader (bostäder) i närområdet.

Spridning av förorening kan även ske som löst med vatten- och avloppsledningar (främst klorerade alifater). Förorening kan även spridas som egen fas/fri fas i den mån detta förekommer.

Spridning av förorening, som löst eller egen fas, kan även ske till berg/i berget via sprickor eller i deformationszoner.

### 9.1.3 Exponeringsvägar (hälsa) och skyddsobjekt

Exponeringsvägar avseende risk för hälsa bedöms vara intag av förorenad jord, hudkontakt med förorenad jord/damm, inandning av damm och ånga samt intag av grönsaker som i framtiden kan odlas på platsen. Genomsläppliga jordarter som grus och sand ökar generellt förutsättningarna för spridning, medan tätare jordar begränsar den.

Aktuella skyddsobjekt är främst människor som kommer bo och besöka kommande bostadsområden, samt de människor som vistas i omgivningen. Maxhalter och aritmetisk medelhalt jämförs med det sammanvägda värdet för långtids- respektive korttidsexponering i Tabell 15. Jämförelsen visar att det är högst uppmätt halt av kobolt, kvicksilver och PCB som kan innebära negativa långtidseffekter för människors hälsa. Beräknade medelhalter överskider dock inte de sammanvägda riktvärdena sett till långtidseffekter.

Envägskoncentrationen för korttidsexponering överskrids inte avseende något av ämnena.

Tabell 15. Beskrivande statistik av data för jord inom Verkstaden 24. Understrucken kursiv text indikerar att envägskoncentrationen för långtidseffekter på människors hälsa överskrids och fet text indikerar att envägskoncentrationen för korttidsexponering överskrids. Halter anges i mg/kg TS.

Ämne	Antal analyser (st)	Analyser med halter över rapp.gräns (st)	Halter över KM* (st)	Halter över MKM (st)	Max-halt	Aritmetisk medel-halt	Hälsa långtids-effekt	Korttids-expo
Kobolt	17	17	1	-	<u>22</u>	7,4	<u>15</u>	<b>saknas</b>
Kwick-silver	17	11	2	-	<u>0,3</u>	0,06	<u>0,25</u>	<b>Saknas</b>
Nickel	17	17	1	-	49	19,8	<u>140</u>	<b>Saknas</b>
Zink	17	17	4	1	580	148	<u>2500</u>	<b>saknas</b>
PCB-7	2	2	2	-	<u>0,6</u>	0,04	<u>0,087</u>	<b>3</b>

\* inklusive prov över MKM

\*\* akuttoxicitet

Utförd provtagning inom området visar att det förekommer flyktiga föroreningar i porgasen. För att utvärdera om dessa utgör en risk vid planerad markanvändning jämförs uppmätta halter mot riskbaserade referenskoncentrationer för inomhusluft (se avsnitt 7.4). Som tidigare redovisat anger dessa referensvärdet vilka koncentrationer av föroreningar man kan andas in i inomhusluft dygnet runt under en hel livstid, utan att det riskerar att påverka hälsan negativt, dvs motsvarande heltidsvistelse (KM scenario).

I Tabell 16 redovisas de ämnen som påvisats överstigande de riskbaserade referenskoncentrationerna för inomhusluft. För ämnen med tröskeleffekter (ämnen med RfC-värden) bör exponering från andra källor beaktas och därmed beaktas det halverade RfC-värdet för dessa ämnen, inom Verkstaden 24 har inte dessa ämnen påvisats över beaktade jämförvärdet. Denna justering görs inte för ämnen som bedöms genotoxiska, dvs ämnen med RISK<sub>inh</sub>-värden (gäller här TCE och bensen).

För att ta hänsyn till den utspädning som sker innan porgas når inomhusluft i en byggnad justeras de riskbaserade referenskoncentrationerna för inomhusluft med en faktor 1/100 (se avsnitt 7.4).

Från Tabell 16 framgår att uppmätta halter inte utgör en risk efter att utspädning beaktats.

Tabell 16. Redovisning av uppmätta halter [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] i porgas överstigande de riskbaserade referenskoncentrationerna för inomhusluft. I tabellen redovisas även justerade riktvärden med hänsyn till den utspädning av halter som sker innan förening i porgas kan nå inomhusluft. Halter överstigande detta värde är markerade med **fetstil**.

	Antal analyser	Halt påvisad övr rapp.gr.	Maxhalt	Inomhusluft			Porgas  <b>Jämförvärdet*100 (med hänsyn till utspädning)</b>
				RISK <sub>inh</sub>	RfC	Justerade värden*	
TCE	12	5	920	23	-	23	2 300
bensen	12	5	84	1,7	-	1,7	170

\*Hänsyn till exponering från andra källor för ämnen med tröskelvärdet (RfC).

Det bedöms inte vara aktuellt att använda grundvattnet i området som dricksvattenresurs och grundvatten bedöms heller inte som skyddsvärd som naturresurs (WSP, 2023). Ytvatten (sjön Trehörningen) och markmiljö bedöms som skyddsvärda.

Inom framtida grönområden där marken inte kommer att hårdgöras bedöms markekosystem som skyddsobjekt. Inom områden som fortsatt kommer att vara hårdgjorda och utgörs av fyllnadsmaterial bedöms förutsättningar för ett fungerande markekosystem vara mycket låga.

#### 9.1.4 Preliminär konceptuell modell

I Tabell 17 redovisas en översiktlig konceptuell modell för aktuellt undersökningsområde. Denna konceptuella modell gäller för Storängens industriområde etapp 4 (WSP, 2023).

Tabell 17. Konceptuell modell över scenariot för platsspecifika riktvärden för Verkstaden 24 och deras tillämpning utifrån områdets framtida mark- och grundvattennivåer (WSP, 2023).

Föroreningskällor	Frigörelse-/spridnings-mekanismer	Exponeringsvägar (hälsa)	Skyddsobjekt		
			Människor	Miljö	Naturresurser
<ul style="list-style-type: none"> <li>Markföroring i jord i fyllning/omrättad zon</li> <li>Markföroring i naturlig jord i mättad zon</li> <li>Föroring i grundvatten</li> <li>Föroring i egen fas/fri fas*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utlakning till och spridning i löst fas</li> <li>Spridning till och via markvatten/ytligt grundvatten</li> <li>Spridning till och via djupt grundvatten</li> <li>Förångning</li> <li>Antropogena spridningsvägar (ledningsgravar/pålning KC-pelare etc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inandning ånga</li> <li>Hudkontakt</li> <li>Intag av jord</li> <li>Inandning av damm</li> <li>Intag av växter/grödor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boende – barn och vuxna</li> <li>Besökande</li> <li>Närboende</li> <li>Yrkesverksamma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Markekosystem</li> <li>Ytvatten-ekosystem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trehörningen</li> </ul>

Förureningskällor	Frigörelse-/spridnings-mekanismer	Exponeringsvägar (hälsa)	Skyddsobjekt		
			Människor	Miljö	Naturresurser
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spridning till berg/spricksystem</li> <li>• Damning</li> <li>• Uptag i växter</li> <li>• Spridning till ytvatten</li> <li>• Klimatförändringar</li> </ul>				

\*Givet den historiska verksamheten inom Verkstaden 24 där klorerade lösningsmedel och oljor hanterats så är det möjligt att egen fas/fri fas av dessa ämnen kan förekomma. Dock indikerar nu erhållna resultat inom Verkstaden 24 inte på förekomst av egen fas/fri fas.

## 9.2 SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING

Riskbedömningens syfte är att bedöma risker för människors hälsa och för miljön vid planerad markanvändning.

Nu påvisade halter bedöms inte utgöra en hälsorisk med planerad markanvändning. Jämförelsen i Tabell 15 visar att högsta uppmätta halt av kobolt, kvicksilver och PCB kan innebära negativa långtidseffekter för människors hälsa, vilket behöver beaktas när området ändrar markanvändning till känslig markanvändning såsom bostäder. Beräknade medelhalter överskrider dock inte de sammanvägda riktvärdena sett till långtidseffekter och givet att marken till stor del kommer att hårdgöras vilket medför låg exponering bedöms uppmätta halter inte utgöra en risk.

I porgas påvisas TCE och bensen överstigande de riskbaserade referenskoncentrationerna för inomhusluft, men efter att en konservativ utspädning beaktats, motsvarande den som sker från underliggande mark till befintlig/planerad byggnad, överskrids inte beaktade jämförvärdet. I yttigt grundvatten ses endast spår av nedbrytningsprodukterna cis-1,2-DCE och vinylklorid i uttaget prov inom västra delen av fastigheten. Nu erhållna resultat indikerar inte att det förekommer en oacceptabel hälsorisk avseende klorerade alifater, men det kan inte uteslutas att det förekommer högre halter inom delar av fastigheten som ej undersökts.

Sammanställningen i Tabell 14 visar att de högsta uppmätta halterna av PCB i jord innebär en risk att grundvattnet påverkas negativt. Beräknad medelhalt understiger dock riktvärdet för skydd av grundvatten, inom området bedöms dock inte grundvatten som skyddsvärt. Vidare överskrider uppmätta halter av metaller och organiska ämnen i jord inte riktvärdet för skydd av ytvatten, dvs indikerar inte att det sker en spridning till ytvatten.

## 10 OSÄKERHETER OCH IDENTIFIERADE KUNSKAPSLUCKOR

Varje miljöteknisk markundersökning och riskbedömning är behäftad med mer eller mindre stora osäkerheter. Osäkerheterna beror ofta på t.ex. avsaknad av tillräckligt med data, bristande kunskap om processer och orsakssamband samt framtida förhållanden. I föreliggande förenklade riskbedömning har osäkerheterna generellt hanterats genom att utgå från försiktighetsprincipen i enlighet med NV:s vägledning för riskbedömningar. Nedan redovisas de osäkerheter som primärt identifierats samt hur de hanterats.

- Inom den historiska verksamheten har större mängder klorerade lösningsmedel hanterats inom bl.a. en ytbehandlingsavdelning som setts på historiska ritningar. Det har dock inte framgått inom vilka delar av fastigheten dessa ämnen hanterats eller hur ämnena hanterats.
- En stor del av befintlig byggnaden är bebyggd med en byggnad och det har utförts begränsat under byggnaden.

- PFAS påvisas i förhöjda halt i ytligt grundvatten, vad som är källan till detta är okänt. PFAS har inte analyserats i jord. För att säkerställa att området inte utgör en källa till spridning av PFAS som påvisats i områden intill bör även detta kontrolleras.
- Resultaten från nu utförda undersökningar indikerar inte att det förekommer förorening i egen fas/fri fas, men det kan inte uteslutas att detta kan förekomma inom ej undersökta delar givet den historiska och befintliga markanvändningen inom fastigheten.
- Enligt detaljplanens samrådshandling kan dagvatten komma att födröjas och ledas i genomsläpliga ytliga jordlager inom delar av detaljplaneområdet vilket skulle kunna medföra ökad utlakning av förorening i jord till grundvatten i den mån detta genomförs. Inom vilka områden detta planeras är inte fastställt.
- Större delar av området kommer att hårdgöras vid planerad markanvändning och det är även troligt att ytlig jord kommer att behöva avlägsnas i samband med anläggning, vilket skulle medföra låg exponering för förorening i jord/damm. I den mån befintlig mark avses bevaras och inte hårdgöras så kan människor komma att exponeras för förorening genom intag av jord/damm.
- Genom etapp 4 av detaljplaneområdet finns en deformationszon i berget (se Figur 5) vilket skulle kunna möjliggöra för spridning av förorening till berg i den mån förorening förekommer invid berget. Inom nu utförd undersökning har endast ytligt grundvatten undersökts och det kan inte tas ställning till om förorening förekommer djupare ned. Detta är dock inget som bedöms påverka riskerna vid nu planerad markanvändning, men som bör beaktas om t.ex borning för bergvärme skulle ske.

## 11 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

Genomförda undersökningar inom området har visat att:

- Nu påvisade halter i jord bedöms inte utgöra en hälsorisk med planerad markanvändning. Även om de högsta uppmätta halterna av kobolt, kvicksilver och PCB kan innebära negativa långtidseffekter för människors hälsa, så understiger medelhalterna dessa värden och då marken planeras att hårdgöras till stor del kommer exponeringen för förorening i ytlig jord vara minimal men beaktan bör tas till de uppmätta halterna vid omställning till bostäder.
- Inom fastigheten ses spår av klorerade alifater i porgas, där de högsta halterna ses väster om befintlig byggnad. Uppmätta halter i porgas understiger dock beaktade jämförvärden efter att utspädning beaktats och bedöms därför inte utgöra en risk. I motsvarande läge i ytligt grundvatten ses spår av nedbrytningsprodukter men nu erhållna resultat indikerar inte att det finns en omfattande förorening av klorerade alifater i marken. Det kan dock inte uteslutas att förorening förekommer inom delar av fastigheten som inte undersökts såsom under byggnaden.
- Uppmätta halter i jord indikerar att det kan ske en spridning av PCB till grundvatten, men då grundvattnet inte bedömts som skyddsvärt bedöms detta inte utgöra en risk.
- PFAS påvisas över beaktat jämförvärde i grundvatten, vad som orsakat den förhöjda halten är inte känt.

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

WSP rekommenderar att rapporten delges tilltillsynsmyndigheten.

Förorenade schaktmassor som uppstår i samband med anläggningsarbeten kräver särskild hantering. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en anmälan om avhjälparetgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan arbetena startar.

I samband med schaktning inom fastigheten behöver miljökontroll utföras för att säkerställa föroreningsnivån i kvarvarande jord samt inför korrekt omhändertagande.

## 12 REFERENSER

- Avfall Sverige, 2007: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01
- Avfall Sverige, 2019: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01
- Geoteknologi, 2021. PM Geoteknik nr 1 Verkstaden, Hantverket och Tonfisken Etapp 4. Planeringsunderlag . Daterad 2021-09-29.
- Huddinge kommunens bygglovsarkiv, 2022. Huddinge kommunens bygglovsarkiv. Hämtat från Huddinge kommunens bygglovsarkiv: [https://ags.huddinge.se/ags\\_pro/](https://ags.huddinge.se/ags_pro/) (2022-11-01)
- Huddinge kommun, 2023. Planer, projekt och arbeten. Tillgänglig: <https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/pagaende-detaljplaner-projekt-och-arbeten/> (2023-04-03)
- Lantmäteriet, 2022: Lantmäteriets kartvisare Minkarta. <https://minkarta.lantmateriet.se/> (2022-11-01)
- Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30
- Länsstyrelsen Stockholm, 2022. Länsstyrelsens samrådsyttrande (Dnr: KS-2020-2087). Detaljplan för Kv Verkstaden, Hantverket och Tonfisken m.fl i Storängen inom stadsdelen Sjödalen i Huddinge kommun. Daterat 2022-08-16.
- Miljøstyrelsen, 1998. Oprydning på forurenede lokaliteter – Appendikser, Vejledning fra Miljøstyrelsen No 7. Miljøstyrelsen, Danmark.
- Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, september 2009
- Naturvårdsverket, 2022: Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-förenad-mark/Berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/>
- Naturvårdsverket, 2019. Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroringar inom förorenade områden. Rapport 6871. Januari 2019.
- Naturvårdsverket, 2022. Kartvisare Skyddad natur, tillgänglig: <https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/> (2022-11-01)
- Ramböll, 2021. Fabriken/Förrådet – Förenklad riskbedömning med beräkning av platsspecifika riktvärden. Daterad 2020-06-30 rev 2021-02-23, 2021-09-09 respektive 2021-12-02.
- RIVM, 2008. ITER-databasen (<http://iter.tera.org/database.htm>)
- SGF, 2013: Svenska Geotekniska Föreningen, Fälthandbok – Undersökningar av förorenade områden, SGF-rapport 2:2013
- SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01
- SGU, 2013: Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten; SGU-FS 2013:2
- SGU, 2022: SGU:s kartvisare, Brunnar; Jordarter 1:25 000 – 1:100 000; Jorddjup <https://apps.sgu.se/kartvisare/> (2022-11-01)
- SPI, 2011: SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, 2011
- Tyréns, 2006. PM Miljögeoteknisk inventering Storängens industriområde inom Huddinge kommun.
- USEPA, 2000. ITER-databasen (<http://iter.tera.org/database.htm>).
- Viken, 2022. PM Utvärdering av kontrollprogram avseende kemisk status på grundvattnet efter insitubehandling av klorerade kolväten, Repstegen 2 2016-2021. Daterad 2022-04-28.

VISS, 2022. Vatteninformationssystem Sverige <https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx> (2022-11-01)

WRS, 2021. Dagvattenutredning Storängen etapp 4, Huddinge. Daterad 2021-12-01.

WSP. 2021. Miljöteknisk markundersökning, Storängen etapp 4, Huddinge kommun. WSP uppdrag 10320028.

WSP, 2022a. Miljöteknisk Markundersökning, Storängen Etapp 4 - Fördjupad Miljöteknisk Inventering. Daterad 2022-01-12.

WSP, 2022b. PM Kompletterande provtagning porluft och grundvatten, Storängen Etapp 4, Huddinge kommun. Daterad 2022-06-21.

WSP, 2023. PM Konceptuell modell samt översyn tidigare framtagna platsspecifika riktvärden, Storängen etapp 4, Huddinge kommun. Daterad 2023-02-24.

## VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden.

[wsp.com](http://wsp.com)

**WSP Sverige AB**

121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
[wsp.com](http://wsp.com)



## **BILAGA 1**

**PROVTAGNINGSPLAN, DATERAD 2023-01-12**



VINCERO

# PROVTAGNINGSPLAN KOMPLETTERANDE PROVTAGNING

VERKSTADEN 24, STORÄNGEN ETAPP 4, HUDDINGE KOMMUN

2022-11-24 JUSTERAD 2023-01-12



**WSP**

## PROVTAGNINGSPLAN KOMPLETTERANDE PROVTAGNING

Tabell 1. Administrativa uppgifter och kontaktuppgifter

<b>Uppdragsansvarig WSP:</b>	Sanna Uimonen Robertson
<b>Handläggare WSP:</b>	Julia Inkapööl
<b>Fälthandläggare WSP:</b>	Gabriella Corbée, Anton Beskow och Julia Inkapööl
<b>Beställare:</b>	Vincero Fastigheter 3 AB
<b>Beställarens kontaktperson:</b>	Fredrik Drotte
<b>Kontaktperson tillstynsmyndighet:</b>	Simon Östlund, Huddinge kommun
<b>Fastighetsbeteckning:</b>	Verkstaden 24
<b>Adress/koordinater:</b>	Dalhemsvägen 35, Huddinge. N 6569566, E 670703 (Sweref 99 TM)
<b>Tider:</b>	Platsbesök utfört 2023-01-11. Fältarbeten utförs januari 2023 (v.3-4)

## Syfte och mål med undersökningen

Inom planområdet Storängen etapp 4 beläget i Sjödalen i Huddinge kommun, har Vincero Bostad för avsikt att exploatera nuvarande industriområde med bostadsbebyggelse. I underlaget till detaljplanen behöver kommunen redovisa och motivera varför planerad markanvändning inte utgör någon risk för människors hälsa och miljö. WSP har under 2021 och 2022 genomfört miljötekniska undersökningar i området, se Underlag nedan. Syftet med föreliggande kompletterande miljötekniska markundersökning är att ytterligare klargöra föroreningssituationen i mark och grundvatten och minska osäkerheterna inom fastigheten Verkstaden 24.


## Underlag

Huvudsakligt underlag för aktuell provtagningsplan utgörs av dokumenten listade nedan:

- Rapport, *Miljöteknisk markundersökning Storängen, Etapp 4, Huddinge kommun*, WSP uppdrag 10320028, daterad 2021-10-14
- Rapport, *Miljöteknisk markundersökning Storängen, Etapp 4, Huddinge kommun, Fördjupad miljöteknisk inventering*, WSP uppdrag 10320028, utkastversion daterad 2022-01-02.
- PM Geoteknik, *PM Geoteknik nr 1 – Planeringsunderlag*, Geoteknologi Sverige AB, *granskningsversion* daterad 2021-09-29
- PM Kompletterande provtagning porluft och grundvatten, Storängen, Etapp 4, Huddinge kommun, WSP, daterad 2022-06-21
- Länsstyrelsens samrådsyttrande (Dnr: KS-2020-2087). Detaljplan för Kv Verkstaden, Hantverket och Tonfisken m.fl i Storängen inom stadsdelen Sjödalen i Huddinge kommun. Daterat 2022-08-16.

## Områdesbeskrivning och problembeskrivning


Storängen ligger strax öster om Huddinge centrum i Stockholms län, se Figur 1. Nuvarande bebyggelse domineras av industribyggnader omgivna av i huvudsak hårdgjorda ytor för parkering, infarter och utomhuslager. Detaljplaneområdet ägs till största delen av privata fastighetsägare undantaget allmänna gator vilka ägs och förvaltas av Huddinge kommun.




Figur 1. Översiktskarta över Storängen i Sjödalen, Huddinge kommun, med etappindelning markerad. Nu aktuellt undersökningsområde utgörs av etapp 4. Källa [www.Huddinge.se](http://www.Huddinge.se)

Detaljplaneområdet utgör en del av en större väst-östlig dalgång med ytlig fyllnadssjord, som underlagras av organiska jordan såsom gyttja och torv ovan mäktiga lösa lerlager (gammal sjöbotten). Enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000-1:100 000 består de ytliga jordarterna av fyllnadsmaterial, se Figur 2. Jorddjupen är enligt SGU:s jorddjupskarta generellt 3-5 meter med grundare delar (1-3 m) mot väst och djupare delar mot sydost (5-10 m) inom fastigheten, se Figur 3.

Inom fastigheten är markytan flack där markens nivå generellt är + 23 m ö h (RH2000), men där det förekommer lägre nivåer (+ 22 m ö h) inom den norra och västra delen av fastigheten.



Figur 2. Urklipp ur SGU:s jordartskarta 1:25 000-1:100 000. Fastigheten Verkstaden 24 markeras med blått. Streckad yta är ytlig fyllnadsjord, gul yta anger lera, och rött anger ytligt berg. Källa www.sgu.se



Figur 3. Urklipp ur SGU:s jorddjupskarta. Fastigheten Verkstaden 24 markeras med blått. Källa www.sgu.se

Byggnaden har till stor del satt sig och man ser en stor luftspalt mellan byggnaden och marken. Enligt en hyresgäst så har byggnaden under hans verksamhet, beäkten i södra delen av byggnaden mot Dalhemsvägen, satt sig upp emot 1,5-2,0 m.

Enligt undersökningar utförda i närområdet finns ett ytligt magasin/markvatten och ett djupare grundvattenmagasin, separerade av lera och organiska jordlager. Grundvattnets flödesriktning är generellt ost-sydostlig för det övre grundvattenmagasinet (ovan lera) och antas vara densamma för det djupare grundvattenmagasinet. Dock tyder utförda geotekniska utredning från 2021 på att flödesriktningen för det undre grundvattenmagasinet är oklar och delvis har en lågpunkt centralt inom etapp 4. Troligen kan även grundvattnets strömningsriktning i det övre magasinet vara lokalt påverkat av dagvattenledningar och andra markförlagda ledningar.

Planerad markanvändning för Verkstaden 24 är till största del kvartersmark för bostäder med omgivande gatumark, men inom den norra delen av befintlig fastighet planeras förskola, se Figur 4.



Figur 4. Utkast strukturplan för undersökningsområdet, daterad 2021-07-07. Ungefärligt läge för nuvarande fastighetsgräns för Verkstaden 24 markeras med blå linje.

## Tidigare verksamhet

Omvandlingsområdet Storängen är ett tidigare och delvis befintligt verksamhetsområde som började byggas ut under 1950-talet. Några av de första kvarteren att exploateras var kvarteren Verkstaden och Hantverket

vilka ingår i undersökningsområdet (etapp 4). Inom området har varierande typer av verksamheter bedrivits där flertalet bedöms ha kunnat orsaka spridning av förorenande ämnen till mark och grundvatten.

Flygfoto från 1960 visar att Verkstaden 24 då bestod av en mindre industribyggnad, se Figur 5. På flygfoto från 1975 ses att byggnaden byggts ut och det ser ut som idag, se Figur 6.



Figur 5. Flygfoto från 1960, Verkstaden 24 är markerade med rött. Källa Lantmäteriet



Figur 6. Flygfoto från 1975, Verkstaden 24 är markerade med rött. Källa Lantmäteriet

Sammanställning av tidigare verksamheter utfördes 2006 (Tyréns, 2006) där det beskrevs att det inom Verkstaden 24 bedrivits verkstadsindustri sedan 1958 av f.d. Kylteknik och IP Freondepå. Utöver det angavs

att lackering av Tunglack i Huddinge AB och åkeri med verkstad och tvätt bedrivits av Berg och Anläggning i Stuvsta AB inom Verkstaden 24.

Under 2021–2022 utfördes en fördjupad miljöteknisk inventering (WSP, 2022) med syfte att skapa underlag för att föreslå en riktad miljöteknisk provtagning mot föroreningsgrupper och områden. Huvudfokus vid inventeringen var att lokalisera källor till lättflyktiga föroreningar såsom klorerade alifater och oljeämnen (BTEX och lättflyktiga alifater, aromater och PAH). Avseende Verkstaden 24 redovisades att Tyllström & söner bedrevit tillverkning av luftkyclare på platsen sedan mellan 1960–1992 (EBH-ID 176 840). Kemikalier och föroreningar som förekom i verkstadsindustrin var oljor, klorerade lösningsmedel och metaller samt restprodukter från dessa. Utöver det redovisades ett stort antal miljötillsynsärenden inom fastigheten som omfattar inspektioner, tillsyn, årsrapportering och uppgift om markförörening. Ärenden rörande markförörening (2002) gällde uppgift om kraftiga sättningar i marken samt att avloppssystemet behövde ses över, där det misstänks att oljebemängt vatten trängt ned i marken. Utöver det finns uppgift om att en PCB-sanering utförts då PCB över 500 mg/kg påvisats i fogar, ärendet avslutades sedan. Enligt uppgift från 2009 har en oljeavskiljare installerats. Se redovisning av dessa i detalj i tidigare inventering (WSP, 2022a).


I Figur 7 visas ett utklipp från Huddinge kommunens bygglovsarkiv över Verkstaden 24.

The screenshot shows a hierarchical list of documents from the 'Bygglov' section of the 'VERKSTADEN 24' folder. The documents listed are:

- VERKSTADEN 24 1958-01-01 VA-INSTALLATION 1
- VERKSTADEN 24 1958-11-06 NYBYGGNAD AV VERKSTADSBYGGNAD 1
- VERKSTADEN 24 1960-06-16 TILLBYGGNAD AV VERKSTADSBYGGNAD 1
- VERKSTADEN 24 1969-01-08 UPPSÄTTNING AV SKYLT, RES 1 1
- VERKSTADEN 24 1969-10-01 TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD 1
- VERKSTADEN 24 1970-01-01 VA-INSTALLATION 1
- VERKSTADEN 24 1972-07-25 UPPFÖRANDE AV PÅLAD BETONGPLATTA, RES 174 1
- VERKSTADEN 24 1972-10-06 NYBYGGNAD AV SKYLAR, RES 281 1
- VERKSTADEN 24 1979-01-01 FÖRHANDSFÖRFÄRÅGAN 0
- VERKSTADEN 24 1986-01-01 OMBYGGNAD AV INDUSTRIDELA 1
- VERKSTADEN 24 1987-06-29 TILLBYGGNAD AV AFFÄRS-/KONTORSHUS 1
- VERKSTADEN 24 1990-05-18 INREDNING AV VÅNINGSPLAN 1
- VERKSTADEN 24 1990-05-18 INREDNING AV VÅNINGSPLAN 1
- VERKSTADEN 24 2007-12-17 BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN FÖR TILLBYGGNAD AV IND 1


Figur 7. Lista på ärenden i Huddinge kommunens bygglovsarkiv för fastigheten Verkstaden 24. Källa Huddinge kommunens bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

Enligt nybyggnadsritningar upprättades byggnaden 1958, se utklipp Figur 8. Inom byggnaden fanns då en verkstadshall och kontor. År 1960 byggs byggnaden ut mot norr med ytterligare en verkstadshall. Byggnaden var ansluten till det kommunala dagvattennätet från den norra delen av bygganden, vidare längs med den östra delen av fastigheten ut mot Dalhemsvägen, se röd markering nedan.




Figur 8. Utklipp från nybyggnadsritning 1958. Röd markering anger läget för dagvattenledningen. Källa Huddinge kommunens bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

Ytterligare en tillbyggnad sker 1972, se Figur 9. Tillbyggnaden är anlagd som pålad platta enligt nybyggnadskartan.




Figur 9. Tillbyggnad 1972. Källa Huddinge kommunens bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

På ritningar från 1970 ses att det bl.a. fanns utrymmen för målning och en värmepanna med en intilliggande pumpgrop. Det framgår även från en annan ritning från 1970 att Kylteknik haft en ytbehandlingsavdelning där processerna bl.a omfattat föravfettning men även andra processer såsom avgiftning, färgning och hantering av kemikalier såsom salpetersyra, salpetersyra m.fl. Det framgår även att processvatten kopplades till dagvattennätet, se Figur 10. Det är inte fastställt inom vilken del av byggnaden som ytbehandlingsavdelningen varit placerad.




Figur 10. Ritning från 1970 över ytbehandlingsavdelningen som Kylteknik. Läget där föravfettning utfördes är markerat med rött och anslutning till dagvattennätet med blått. Källa Huddinge kommunens bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

På ritning från 1972 ses att det finns utrymmen för plåtbearbetning, plastsprutning, en värmepanna, svets, ugnar, svarvar och utrymme för freonfyllning, se Figur 11.



Figur 11. Ritning från 1972 över de verksamheter som bedrevs. Källa Huddinge kommunens bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

På ritning från 1986 ses att det inom den västra, äldre delen av byggnaden, fanns en bilverkstad, utrymme för billackering, fläckborrtagning, rörverkstad, lager och kontor, se Figur 12. Det framgår även från en annan ritning från 1986 att det funnits en lackverkstad i byggnaden (Ingersjö billack).



Figur 12. Ritning från 1986 som visar de olika verksamheterna som bedrevs inom den äldre, östra delen, av byggnaden. Källa Huddinge kommunens bygglovsarkiv [besökt 2022-11-09]

## Nuvarande verksamhet


Inom Verkstaden 24 finns den byggnad som anlades 1958 och som byggs ut i omgångar kvar. Fastigheten är till största delen asfalterad och bebyggd med en byggnad som upptar cirka 50% av fastighetens yta. Ytor som är ej bebyggda består av asfalterade ytor.

Inom verksamheten bedrivs verkstadsverksamhet och det finns bl.a. en bilhandlare, en bilverkstad och även ett företag som arbetar med frys- och kylinstallation.

## Tidigare undersökningar inom fastigheten

WSP utförde en översiktlig miljöteknisk markundersökning över Etapp 4 år 2021. Inom den undersökningen provtogs jord med skruvprovtagare på borrigg i totalt 4 provtagningspunkter (21G46A, 21G48, 21G49 och 21G55) inom Verkstaden 24, se Figur 13. Utöver det uttogs prover i 2 punkter precis intill på fastigheten

Verkstaden 23 (21G45) och i gatumarken (21G53). Ett prov på trädved har även tagits öst/nordöst om fastigheten (21G57).



Figur 13. Översiktsbild visandes provtagningspunkter från översiktlig miljöteknisk markundersökning utförd 2021. (WSP, 2021)

Enligt fältnoteringarna, se Figur 14, är Verkstaden 24 utfylld cirka 1,4-2,0 meter med grusig sand. Efter fyllnadsmaterialet kommer ett lager av torv och där efter följer lera med inslag av gyttja. I en punkt uttagen i gatumark (21G53) var fyllnadsmaterialet mäktigare, ca 2,8 m, och borrstopp erhålls vid detta djup. I flera av punkterna noteras tegel i fyllnadsmaterialet.

Laboratorieanalys avseende metaller, oljeämnen och PAH har utförts på jord ner till cirka 2,0 meter under markytan som djupast. Analysresultaten varierar mellan punkterna. Avseende metaller påvisas halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) i 4 provpunkter (nickel, kobolt, zink, bly och kvicksilver) där det främst är i djupare prover (1,0-2,0 m) som förhöjda halter ses. I ett av proven påvisas även halt över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) i ytligt prov (0,07-0,5 m) avseende zink, men halten är lägre på underliggande nivå.

Avseende organiska ämnen ses halter över KM i 3 punkter (21G45, 21G48 och 21G53) och där är PAH(-M och -H) som ses.

Provpunkt	Prov nr	Nivå (m u my)	Nord X/Lat	Ost Y/Long	Höjd m ö h	Benämning <sup>1</sup>	Anmärkning	Spray ind. PAH	Klass NV generella Metaller	Organiska
21G45 2021-05-07	1	0,00	- 0,05	6568375,85	149470,636	22,135 Asfalt	Tegel  F/st gr Sa F/st gr Sa F/st gr Sa Torv gy Le Le Le	Låg indikation        	>MRR<KM >MRR<KM >KM<MKM	>MRR<KM >KM<MKM
	2	0,05	- 0,50			F/st gr Sa				
	3	0,50	- 1,00			F/st gr Sa				
	4	1,00	- 1,40			F/st gr Sa				
	5	1,40	- 1,70			Torv				
	6	1,70	- 2,00			gy Le				
	7	2,00	- 2,50			Le				
	8	2,50	- 3,00			Le				
21G46A 2021-05-06	1	0,00	- 0,06	6568405,64	149492,786	22,2 Asfalt	Tegel  F/gr Sa F/gr Sa F/gr Sa Gy gy Le Le	Låg indikation       	<MRR >MRR<KM	>MRR<KM >KM<MKM
	2	0,06	- 0,50			F/gr Sa				
	3	0,50	- 1,00			F/gr Sa				
	4	1,00	- 1,70			F/gr Sa				
	5	1,70	- 2,00			Gy				
	6	2,00	- 2,50			gy Le				
	7	2,50	- 3,00			Le				
21G48 2021-05-06	1	0,00	- 0,08	6568381,33	149493,378	22,238 Asfalt	Tegel  F/st gr Sa F/st gr Sa F/gr Sa F/gr Sa gy Le Le	Låg indikation       	>MRR<KM >KM<MKM	>MRR<KM >KM<MKM
	2	0,08	- 0,50			F/st gr Sa				
	3	0,50	- 1,00			F/st gr Sa				
	4	1,00	- 1,50			F/gr Sa				
	5	1,50	- 2,00			F/gr Sa				
	6	2,00	- 2,50			gy Le				
	7	2,50	- 3,00			Le				
21G49 2021-05-06	1	0,00	- 0,07	6568392,21	149500,47	22,7 Asfalt	Provet rasar av  F/gr Sa F/gr Sa F/gr Sa gy Le Le	Låg indikation       	>MKM<FA >KM<MKM	>MRR<KM >MRR<KM
	2	0,07	- 0,50			F/gr Sa				
	3	0,50	- 1,00			F/gr Sa				
	4	1,00	- 2,00			F/gr Sa				
	5	2,00	- 2,50			gy Le				
	6	2,50	- 3,00			Le				
	-	2,80				Borrstopp				
21G53 2021-05-17	1	0,00	- 0,15	6568338,99	149522,525	22,52 Asfalt	Låg indikation  F/sa Gr F/sa Gr F/sa Gr F/sa Gr F/sa Gr F/sa Gr Borrstopp	Låg indikation        	<MRR >KM<MKM	>MRR<KM >KM<MKM
	2	0,15	- 0,50			F/sa Gr				
	3	0,50	- 1,00			F/sa Gr				
	4	1,00	- 1,50			F/sa Gr				
	5	1,50	- 2,00			F/sa Gr				
	6	2,00	- 2,50			F/sa Gr				
	7	2,50	- 2,80			F/sa Gr				
21G55 2021-05-06	1	0,00	- 0,04	6568326,12	149553,892	22,599 Asfalt	Tegel  F/st gr Sa F/st gr Sa F/st gr Sa F/st gr Sa Tegel Tegel	Låg indikation       	<MRR >KM<MKM	>MRR<KM >MRR<KM
	2	0,04	- 0,50			F/st gr Sa				
	3	0,50	- 1,00			F/st gr Sa				
	4	1,00	- 1,50			F/st gr Sa				
	5	1,50	- 2,00			F/st gr Sa				
	6	2,00	- 2,50			Torv				
	7	2,50	- 3,00			gy Le				

Figur 14. Urklipp ur redovisning av fältnoteringar från jordprovtagning (WSP, 2021)

I trädved på intilliggande fastighet påvisas inte klorerade alifater över laboratoriets rapporteringsgräns.

Grundvatten (varken ytligt eller djupt) är inte provtaget inom Verkstaden 24.

Under 2022 utfördes en kompletterande provtagning av porluft (WSP, 2022b) där provtagning av porluft utfördes i fyra lägen inom Verkstaden 24 (22W35-PL till 22W38-PL), se Figur 15. Proverna analyserades avseende klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter, BTEX och C9-C10 aromater. Från resultaten sågs halter av klorerade alifater inom den västra delen av fastigheten (22W35-PL) där både moderprodukterna tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) påvisades och även nedbrytningsprodukten cis-1,2-dikloreten. Uppmätta halt TCE (560 µg/m<sup>3</sup>) översteg den hälsoriskbaserade referenskoncentrationen (RISKinh) för inomhusluft (23 µg/m<sup>3</sup>). I motsvarande punkt sågs även bensen (84 µg/m<sup>3</sup>) överstigande den RISKinh (6,1 µg/m<sup>3</sup>) för inomhusluft.



Figur 15. Utklipp över provpunkter i porluft (WSP, 2022b).

## Problembeskrivning

I Tabell 2 och Tabell 3 redovisas en summerande problembeskrivning för undersökningsområdet utifrån den information som presenterats ovan.

Tabell 2. Summerande problembeskrivning.

<b>Verksamhet/bransch</b>	Enligt utförda historiska inventeringar har det bedrivits verkstadsverksamhet inom Verkstaden 24 sedan 1958. Inom verksamheten har det bl.a. bedrivits ytbehandling med klorerade lösningsmedel, billackering, bilverkstad, svets m.fl. Vid verksamheten har även olika kemikalier hanterats och processvatten har letts ut på dagvattennätet.  Enligt ärenden från miljötillsyn finns det en oljeavskiljare inom fastigheten och enligt bygglovsritningar finns en/flera pumpgropar och värmepanna/or.
<b>Misstänkta förurenningar</b>	Förurenningar som bedöms förekomma är klorerade alifater, petroleumprodukter och oljer, tungmetaller.  (Även PCB misstänks i jord då PCB-haltiga fogar tidigare identifierats och sanerats.)  För att säkerställa att området inte utgör en källa till spridning av PFAS som påvisats i områden intill bör även detta kontrolleras.
<b>Eventuellt förurenade matriser</b>	Porluft, grundvatten (övre och undre magasinet) och jord.  Flyktiga förurenningar i mark under kan genom ånginträngning nå in till inomhusluft i en byggnad.

Tabell 3. Summerande problembeskrivning fortsättning.

<b>Verksamhet/bransch</b>	Enligt utförda historiska inventeringar har det bedrivits verkstadsverksamhet inom Verkstaden 24 sedan 1958. Inom verksamheten har det bl.a. bedrivits ytbehandling med klorerade lösningsmedel, billackering, bilverkstad, svets m.fl. Vid verksamheten har även olika kemikalier hanterats och processvatten har letts ut på dagvattennätet.  Enligt ärenden från miljötillsyn finns det en oljeavskiljare inom fastigheten och enligt bygglovsritningar finns en/flera pumpgröpar och värmepanna/or.
<b>Misstänkta förurenningar</b>	Förurenningar som bedöms förekomma är klorerade alifater, petroleumprodukter och oljer, tungmetaller.  (Även PCB misstänks i jord då PCB-haltiga fogar tidigare identifierats och sanerats.)
<b>Eventuellt förorenade matriser</b>	Porluft, grundvatten (övre och undre magasinet) och jord.  Flyktiga förurenningar i mark under kan genom ånginträngning nå in till inomhusluft i en byggnad.
<b>Skyddsobjekt:</b>	Människor som vistas inom området (boende och besökande) vid planerad markanvändning.  Grundvatten, ytvatten och markmiljö som naturresurs <sup>1</sup> .
<b>Spridningsvägar</b>	Främst ånginträngning från underliggande mark in till byggnader (inomhusluft).  Spridning som löst och möjlig egen fas med vatten- och avloppsledningar (främst klorerade alifater).  Spridning med grundvatten (ytligt och djupt magasinet).  Men även intag av jord/damm i den mån ytlig jord lämnas kvar.
<b>Bedömd strömningsriktning för grundvatten</b>	Enligt undersökningar på intilliggande fastigheter förekommer två grundvattenmagasin; ett ovan lera och ett i friktionsmaterialet under leran. Generell strömningsriktning inom är mot öst dvs mot sjön Trehörningen, både i det övre och undre magasinet utifrån tidigare utförda undersökningar.
<b>Recipient, avstånd:</b>	Trehörningen, cirka 1 km öster om Storängen.
<b>Planerad markanvändning</b>	Till största del kvartersmark för bostäder men även förskola inom norra delarna av fastigheten, se Figur 4.

<sup>1</sup> Inom framtida grönområden där marken inte kommer att hårdgöras, såsom planerad mark i västra delen av etapp 4 där bedöms markekosystem som skyddsobjekt. Inom områden som fortsatt kommer att vara hårdgjorda och utgöras av fyllnadsmaterial bedöms förutsättningar för ett fungerande markekosystem vara mycket låga.

## Omfattning

Ingående moment:

- Platsbesök (utomhus och i byggnaden)
- Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
- Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
  - Aktiv pumpad provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
- Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
  - Fältmätning med PID för att undersöka förekomst av flyktiga ämnen
- Installation grundvattenrör, 3 ytligt (PEH50)
- Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
  - Grundvattennivåer mäts in innan vatten omsättas/provtas.
  - Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
    - Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
- Inmätning av provpunkter utförs precisions-GPS. Koordinatsystem Sweref 99 18 00, RH 2000.
- Laboratorieanalyser porluft, jord och grundvatten (Tabell 6)
- Redovisning av resultat i rapport inkl. förenklad riskbedömning genom jämförelse mot relevanta jämförvärdena. Rapporten står som komplement till tidigare upprättade rapporter avseende markföroreningar samt den fördjupade inventeringen som utförts (WSP, 2021 & 2022a&b).

## Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning

Ritning N101 visar förslag till provtagningspunkter. Provtagningspunkterna benämns enligt systemet "22W70X".

### Porluft

Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning

Enligt uppgift (Geoteknologi, 2021) är byggnaden anlagd på betongpålar (stålspelar). Inför provtagningsstrategi och undersökningens omfattning bör ett platsbesök utföras där det okulärt bedöms om byggnaden har kontakt med marken och om det är relevant att provta porluft under byggnaden eller om det är att föredra att placera provpunkterna utomhus intill byggnadens fasad.

Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning

Då stora delar av byggnaden satt sig medför detta en större luftspalt mellan byggnad och mark, då det bedöms relevant att provta porluften under byggnaden för att undersöka föreningssituationen kommer håltagning av betonggolvet att göras antingen med slagborr eller genom att en betonghåltare anlitas. För att nå ned till marken används sedan 2 meter långa slitsade stålspelar vilka drivs med hjälp av en slagnacke som ansluts till en handhållen slagborr. Detta gäller punkterna under byggnaden (22W707-22W711) och utförs om tekniskt möjligt.

Mätning med PID utförs före och efter provtagning för att indikera förekomst av flyktiga ämnen samt omsätta luft i stålröret. Utifrån resultat vid fältmätning kan 1-2 provpunkter läggas till för att avgränsa.

Efter fältanalys med biogasmätare och PID ansluts en pump till stålröret och aktiv pumpad provtagning utförs. För klorerade alifater, BTEX och C9-C10 aromater används pumpflöde 0,1 L/min och för PAH används flöde 0,2 L/min, provtagningstid är 60 respektive 100 min för att erhålla tillräckligt låg rapporteringsgräns.

### Jord

I samband med installation av grundvattenrör provtas även jord genom skruvborrprovtagning. Prover uttas halvmetersvis eller vid ny jordart. Dubbelprov uttas i diffusionstät påse, där ett prov uttas för laboratorieanalyser och ett för fältmätning med PID för att påvisa flyktiga ämnen i jorden.

Vid provtagning noteras jordlagerföljd, eventuella avvikelser såsom lukter, avvikande färg eller annat. Det noteras även om det finns inslag av avfall eller liknande i jorden.

Prover uttas av fyllnadsmaterial och sedan 0,5-1,0 meter ned i naturligt material. Som mest uttas prover till 3,0 m djup.

### Grundvatten

Slutlig placering av grundvattenrör baseras på resultat från föregående undersökningssteg, porluftprovtagning.

PEH-rör installeras i fyllningen. Filterdelen ska sitta i gränszonen till tät jordarter (lera) alternativt direkt ovan berg. Filterdelen ska vara försedd med sandfilterstrumpa och utrymmet mellan filtret och formationen ska fyllas med filtersand. Tätning med bentonitlera ska ske längs förlängningsröret ovan filtrets överkant till markytan. Rören förses med dexel.

Efter installation renspumpas grundvattenrören ordentligt, för att skapa ett formationsfilter runt rörets filterdel. Utförs av fältgeotekniker i samband med installationen. Några dagar efter installationen omsätts vattnet i grundvattenrören minst 3 rörvolymer eller tills att röret är tomt på vatten.

Cirka en vecka efter omsättning provtas grundvattenrören. Innan pumpning påbörjas mäts grundvattennivån och längd till botten i röret i relation till grundvattenrörets överkant (r.ö.k).

Provtagning av grundvatten utförs genom lågflödesprovtagning där en multimeter med flödescell används för att notera fältparametrar (ORP, syrehalt, redoxpotential, pH och konduktivitet). Innan prov uttas ska vattnet i grundvattenrören omsättas till stabila fältparametrar erhålls. Allt omsättningssvatten ska samlas upp i dunkar för att mäta volym samt för att säkerställa att inga utsläpp av förurenande ämnen sker till miljön.

Omsättningssvatten omhändertas på ett korrekt sätt utifrån förureningshalt.

Provtagning sker med peristaltisk pump alternativt med skakpump. Samtliga slangar byts ut mellan provtagningspunkterna för att undvika korskontamination. Om grundvattenytan är för djup för peristaltisk pump (ca >10 meter under markytan) kan skakpump användas för omsättning och provtagning.

Anteckningar förs om datum, tid, väder, fälttekniker samt övriga observationer som jordarter, grundvattennivåer, lukter, grumlighet, fältanalyser etc.

Grundvattenprov uttas direkt i av laboratoriet erhållna kärl, för klorerade alifater används glasvialer för att minimera avgång av flyktiga förurenningar) och lämnas in till laboratoriets inlämningsställe samma dag så att

proven anländer till laboratoriet samma kväll som de är uttagna. Proven förvaras svalt och mörkt under transporten.

I Tabell 4 redovisas en summering av föreslaget fältarbete.

Tabell 4. Summering av föreslaget fältarbete. Ritning N101 visar provpunkternas föreslagna placering.

	Grundvatten	Porluft
<b>Provtagningsstrategi (riktad eller slumpvis)</b>	Riktad mot VA-ledning och oljeavskiljare nära byggnaden. Nära ytbehandlingsavdelning.	Riktad provtagning, avloppsledning anslutning till byggnad
<b>Antal provpunkter</b>	3 st	11-13 st
<b>Provtagningsmetod:</b>	lågflödesprovtagning med flödescell	Aktiv pumpad provtagning
<b>Provtagningsdjup:</b>	Övre respektive undre grundvattenmagasinet	Ca 0,6–0,7 m u my (eller vad som är tekniskt möjligt)
<b>Misstänkta förurenningar:</b>	Klorerade lösningsmedel, alifatiska och aromatiska kolväten, PAH och PFAS. Metaller i ytligt rör.	Klorerade lösningsmedel, alifatiska och aromatiska kolväten och PAH
<b>Fältanalys:</b>	Mätning med multimeter (ORP, syrehalt, pH och temperatur)	Mätning med PID (ppm) och Biogasmätare (CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> och CH <sub>4</sub> -ekvivalenter)

Provtagning utförs dynamiskt och provpunkter kan flyttas eller tilläggas beroende av vad som framkommer vid platsbesök eller under fältarbetena. I Tabell 5 motiveras placering av de provpunkter som föreslås utifrån historisk verksamhet och tidigare utförda undersökningar, i Ritning N101 redovisas föreslagna punkters lägen i plan.

Tabell 5. Motivering till placering av provpunkter.

	Motivering
<b>Porluft</b>	
<b>22W701-03</b>	Riktad till där klorerade alifater påvisats i porluft tidigare (22W35-PL), vid lastkaj.
<b>22W704-05</b>	Riktad till avloppsledningar.
<b>22W706</b>	Riktad till där avloppsledningar gått av enligt hyresgäst.
<b>22W707-11</b>	Screening i byggnad, om det vid platsbesök kan påvisas vart ytbehandling utförts så riktas provpunkterna till detta läge.
<b>Jord och Grundvatten</b>	
<b>22W712</b>	Riktad till avloppsledning, screening inom fastighet (främst jord)
<b>22W713</b>	Riktad till där klorerade alifater påvisats i porluft tidigare (22W35-PL), vid lastkaj.
<b>22W714</b>	Riktad till avloppsledningar, efter bägge anslutningspunkter (från norra och södra delen av byggnaden)

## Preliminär analysplan

Laboratorieanalyser kommer att utföras på det ackrediterade laboratoriet Eurofins AB, se föreslagen omfattning nedan. I Tabell 6 presenteras föreslagen analysomfattning.

Tabell 6. Preliminär analysomfattning.

Summering analyser	Svarstid	Antal	Analyskod
<b>JORD</b>			
Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH	10 d	10-12	PSLF9 (MTOT_Hg)
PCB	10 d	3-4	PSL6Z
<b>GRUNDVATTEN</b>			
Klorerade lösningsmedel inkl nedbrytningsprodukter (VOC Flyktiga organiska ämnen (12 ämnen inkl VC))	10 d	3	SLV39
Metaller (filtrerade) och Organiska ämnen (alifater, aromater, BTEX och PAH16)	3 d	2	PSL5M
$\Sigma$ PFAS11	5 d	1	PLW6I
<b>PORLUFT</b>			
Klorerade lösningsmedel inkl nedbrytningsprodukter, BTEX, C9-C10 aromater och TVOC	10 d	11-13	PLURY
<b>PAH16</b>	10 d	2-3	PLUX4



UPPDRAGSNAMN

Miljöteknisk utredning, Storängen Etapp 4

FÖRFATTARE

Julia Inkapööl

UPPDRAGSNUMMER

10346855

DATUM

2023-01-12

## Ledningsutsättning

En ledningskoll upprättas inför fältarbetet. Fastighetsägaren ansvarar för att tillhandahålla ledningsunderlag inom respektive fastighet. Verksamhetsutövare eller hyresgäster informeras innan provtagning utförs.

## Arbete och Kvalitet

Fältarbetet ska utföras enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918) samt SGF:s fälthandbok "Undersökningar av förorenade områden" (SGF Rapport 2:2013) samt tillämpliga delar i Arbetsmiljöverkets publikation "Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden".

Fältarbetet utförs motsvarande *standardnivå* enligt SGF:s fälthandbok. WSP:s interna rutiner för provtagning, provhantering och dokumentation kommer att följas.

Till samtliga fältarbeten görs en riskbedömning för arbetsmiljö i fält, denna finns dokumenterad i WSP verksamhetssystem AU.

## Övriga krav och begränsningar

Fysiska begränsningar såsom jordförlagda ledningar, stängsel, trafikförhållande, parkerade bilar etcetera kan medföra att provpunkter måste flyttas eller strykas.

Före provtagning bör provtagningspunkternas placering godkännas av fastighetsägare.

## Tidplan

Fältarbetet avses utföras under januari 2023 (v.3-4).

## Bilagor

*Till kund:*

Ritning N101. Förslag provtagningspunkter i plan.

*Interna WSP bilagor:*

*Bilaga 1 "Riskbedömning arbetsmiljö"*



*Bilaga 2 Dokumentation av fält- och provhantering för säkerställande av kvalitet*

## Referenser

- Geoteknologi, 2021. PM Geoteknik nr 1 Verkstaden, Hantverket och Tonfisken Etapp 4. Planeringsunderlag . Daterad 2021-09-29.
- Huddinge kommunens bygglovsarkiv. (10 2022). *Huddinge kommunens bygglovsarkiv*. Hämtat från Huddinge kommunens bygglovsarkiv: [https://ags.huddinge.se/ags\\_pro/](https://ags.huddinge.se/ags_pro/)
- Länsstyrelsens samrådsytrande (Dnr: KS-2020-2087). Detaljplan för Kv Verkstaden, Hantverket och Tonfisken m.fl i Storängen inom stadsdelen Sjödalen i Huddinge kommun. Daterat 2022-08-16.
- Tyréns. (2006). *PM Miljögeoteknisk inventering Storängens industriområde inom Huddinge kommun*.
- WSP. (2021). *Miljöteknisk markundersökning, Storängen etapp 4, Huddinge kommun. WSP uppdrag 10320028*.
- WSP, 2022a. Miljöteknisk Markundersökning, Storängen Etapp 4 - Fördjupad Miljöteknisk Inventering. Daterad 2022-01-12.
- WSP, 2022b. PM Kompletterande provtagning porluft och grundvatten, Storängen Etapp 4, Huddinge kommun. Daterad 2022-06-21.

## Tillbyggnader

-  1658 (originalbyggnad)
-  1960 (tillbyggnad)
-  1972 (tillbyggnad)
-  Fastighetsgräns



## Teckenförklaring

### Förslag provpunkter

-  Grundvatten ytligt och grundvatten (3)
-  Porluft (11)

### Tidigare resultat porluft

-  <rapp.gr
-  >rapp.gr. < RfC/RISKinh
-  > RfC/RISKinh
-  Fastighetsgräns

Cirkel anger halt uppmätt halt i porluft i följande ordning:  
PCE (innerst)  
TCE

cis-1,2-DCE (ytterst)

Ritningsunderlag

©Open Stockholm

Stockholm stad

### Koordinatsystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Miljöteknisk markundersökning  
Storängen, etapp 4, Huddinge kommun  
Vincero

WSP Environmental  
Avdelningen Mark och Vatten  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com



UPPDRAF NR 10320028	RITAD/KONSTRUERAD AV J. Inkapööl	HANLÄGGARE J. Inkapööl
------------------------	-------------------------------------	---------------------------

DATUM 2023-01-12	ANSVARIG S. Uimonen Robertson
---------------------	----------------------------------

Provtagningsplan  
Förslag provpunkter  
Verkstaden 24

SKALA 1:350 (A3)	NUMMER N101	BET
---------------------	----------------	-----

WSP Sverige AB

Uppdrag: 10346855

Beställare: Vincero Bostad 3 AB

Plats: Storängen, etapp 4

Datum: Se respektive provpunkt

Metod: Borrbandvagn med skruv, borrentreprenör Gaia Survey

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH2000

**Analyspaket:**

Met+alif,arom,BTEX+PAH (MTOT\_Hg) = PSLF9

PCB = PSL6Z

Totalt organiskt kol = TOCBer

**Kommentar:**<sup>1</sup> Preliminär geoteknisk benämning enligt SGFs beteckningssystem<sup>2</sup> Analysresultat redovisas separat

Provpunkt	Fastighet	Nord X/Lat	Öst Y/Long	Höjd RH2000	Prov nr	Nivå (m u my)	Benämning <sup>1</sup>	Anmärkning	Klass NV generella		Labanalyser <sup>2</sup>			
									Metaller	Organiska	TOCber	MTOT_Hg	PCB	TOCBer
23W712	Verkstaden 24	6568358,06	149574,58	22,49	1	0,00 - 1,00	F/gr Sa	Lös fyll, lite provmaterial så slog ihop 0-0,5 och 0,5-1 m i ett prov  Ljusare material inblandat	<KM	<KM		x		
					2	1,00 - 1,50	F/gr Sa		<KM	<KM	0,057	x		x
					3	1,50 - 2,00	F/gr Sa		<KM	<KM		x		
					4	2,00 - 2,50	T		<KM	<KM			x	
					5	2,50 - 3,00	Le		<KM	<KM	6,4	x		x
23W713	Verkstaden 24	6568384,86	149492,98	21,97	1	0,00 - 0,50	F/gr Sa	Vid ca 0,4 m tegel, svart torv och  Inslag torv (?) och tegel  Torv  Blött  Blött	>KM<MKM	>KM<MKM		x	x	
					2	0,50 - 1,00	F/gr Sa		>KM<MKM	<KM		x		
					3	1,00 - 1,50			<KM	<KM		x		
					4	1,50 - 2,00	gy Le		<KM	<KM		x		
					5	2,00 - 2,50	Le		<KM	<KM		x		
					6	2,50 - 3,00	Le		<KM	<KM		x		
23W714	Verkstaden 24	6568331,62	149559,40	22,58	1	0,00 - 0,50	F/gr Sa	Tegelrester  Tegelrester  F/gr Sa  Tegelrester  F/le gr Sa  T Gy	<KM	>KM<MKM		x	x	
					2	0,50 - 1,00	F/gr Sa		>KM<MKM	<KM	0,34	x		x
					3	1,00 - 1,50	F/gr Sa		>KM<MKM	<KM				
					4	1,50 - 2,00	F/gr Sa		>KM<MKM	<KM				
					5	2,00 - 2,50	F/le gr Sa		>KM<MKM	<KM		x		
					6	2,50 - 3,00	F/le gr Sa		<KM	<KM	18	x		x
					7	3,00 - 3,50	T Gy							
					8	3,50 - 4,00	Le							
										Antal beställda		13	2	4

**WSP Sverige AB**  
**Uppdrag: 10346855**  
**Beställare: Vincero**  
**Plats: Storängen**  
**Datum: Se respektive provpunkt**  
**Fältgeotekniker: Provtagning R. Andersson och A. Beskow, WSP. Installation Gaia Survey**  
**Koordinatsystem: Sweref 99 18 00**  
**Höjdssystem: RH2000**

**Analyspaket:**  
 SLV39 = VOC (12 ämnen inkl VC)  
 PSL5M = metaller (filtrerat) PAH, aafi, arom, BTEX  
 PLW6I = PFAS 11  
 PSL5P = Organiska ämnen, oljeämnen och PAH

**Kommentar:**  
<sup>1</sup> Analysresultat redovisas separat

SGU 2013:01			
	O <sub>2</sub>	SPC	pH
Mycket högt	>10	> 1500	<8,5
Högt	7,5-10	750-1500	7,5-8,5
Måttligt	5-7,5	500-750	6,5-7,5
Lågt	2,5-5	250-500	5,5-6,5
Mycket lågt	<2,5	<250	<5,5

Provpunkt	Fastighet	RÖRINFORMATION											PROVTAGNING				FÄLTMÄTNINGAR				ANALYSER														
		Nord X/Lat	Öst Y/Long	Z my RH2000	Z rök RH2000	RÖK m ö my	Spetsnivå m u my	Spetsnivå RH2000	Rörlängd m	Filternivå m u my	Rörtyper	Filter/slits (m)	Anmärkning	Datum	GV-yta m u RÖK	GV-yta RH2000	Omsättningsvolym	Temp. °C	O <sub>2</sub> mg/l	SPC µs/cm	pH	ORP mV	Labanalyser <sup>1</sup>	SLV39	PSL5M	PLW6I	PS5P								
23W712	Verkstaden 24	6568358,06	149574,58	22,49	22,44	-0,05	3,05	19,44	3,00	2,05	PEH, 50mm	1 m sandfilter	Installerat 2023-01-17																						
													Funktionstest: Hälldes på 1,98 liter. Nivån sjönk först till 0,19 m under RÖK och stannade där i 5 minuter. Vid kontroll efter 50 minuter låg GV-nivån på 1,02 m under RÖK.	2023-01-18	1,49	20,95																			
													Omsättning. Bottnen 1,63 m under RÖK enligt lod. Kommer upp sand/urus i slanget som orsakar stopp vid omsättningen. Rör nästan	2023-01-25	1,51	20,93	0,1	-	-	-	-														
													Provtagning. Torrt, utgår. Sand på lod.	2023-02-02	-	-								SLV39	PLW6I										
23W713A	Verkstaden 24	6568384,86	149492,98	21,97	21,92	-0,05	3,05	18,92	3,00	2,05	PEH, 50mm	1 m sandfilter	Installerat 2023-01-16																						
													Funktionstest: 1,8 liter hälldes på innan röret var toppfyllt. Nivån sjönk från 0,17 till 0,27 på 5 minuter. Efter kontroll 2h senare låg nivån på 0,4 m under RÖK, efter 5h på 0,53 m under RÖK. Nytt rör installerades bredvid (23W713B).	2023-01-18	1,37	20,55																			
													Omsättning. Först grumligt sedan klart. Omsättning tills torrt.	2023-01-25	0,65	21,27	3	7,1	12,38	1019	6,55	-54,8													
													Provglas ej																						
23W713B	Verkstaden 24	6568386,06	149493,75	21,95	21,90	-0,05	2,05	19,90	2,00	1,05	PEH, 50mm	1 m sandfilter	Installerat 2023-01-17 som ett extra rör då 23W713A hade dålig funktion.																						
													Funktionstest: 1,98 liter fylldes på innan röret var toppfyllt. Nivån återhämtade sig direkt till 0,63 m under RÖK.	2023-01-18	0,63	21,27																			
													Omsättning. Grumligt grått.	2023-01-25	0,73	21,17	5	5,8	14,84	709	6,57	-48,1													
													Provtagning. Lätt grumligt med avloppsdoft.	2023-02-02	0,81	21,09		2,9	11,29	1431	6,33	-21,7	SLV39	PSL5M											
23W714	Verkstaden 24	6568331,62	149559,40	22,58	22,53	-0,05	3,05	19,53	3,00	2,05	PEH, 50mm	1 m sandfilter	Installerat 2023-01-17																						
													Funktionstest: 1,98 liter fylldes på innan röret var toppfyllt. Nivån återhämtade sig direkt till 1,63 m under RÖK.	2023-01-18	1,63	20,90																			
													Omsättning. Relativt grumligt. Omsättning tills torrt.	2023-01-25	1,63	20,90	5	7,1	10,66	842	6,82	-9,4													
													Provtagning. Lätt grumligt.	2023-02-02	2,04	20,49		5,7	16,25	821	6,5	115,6	SLV39	PSL5M											

**WSP Earth & Environment**

**Uppdrag:** 10346855  
**Beställare:** Vincero Fastighetsutveckling AB  
**Plats:** Storängen DP4  
**Period:** 16-19/1 2023  
**Metod:** Aktiv pumpad provtagning av porluf

**Analyspaket:**  
PLUX4 = PAH16  
PLURY = Klorerade alifater, BTEX, aromater C9-C10 och TVOC

**Kommentar:**<sup>1</sup> Analysresultat redovisas separat

Provpunkt	X	Y	Z	Datum	Lokalisering (inne/ute)	Pump (nr)		Flöde (l/min)		Tjocklek betong	Spetsdjup	PID (före)	PID (efter)	CH4	CO2	O2	H2S	Anmärkning	Labanalys <sup>1</sup>	
						BTEX+CAH	PAH	BTEX+CAH	PAH										PLUX4	PLURY
<b>VERKSTADEN 24</b>																				
23W701	149497	6568388	21,8	2023-01-18	Utomhus (väst)	293	321	0,10	0,20	-	75	36,2	0,8	0,1	1,1	17,6	0,0	PID-mätning ger högt utslag även i utomhuslften efter mätning av porluften (före provtagning). PID omkalibreras till nästa provpunkt. Placerad väster om byggnaden vid lastkaj.	x	x
23W702	149493	6568386	21,9	2023-01-18	Utomhus (väst)	293	-	0,1	-	-	60	0,8	0,5	0,5	2,9	14,8	0,0	Provpunkt flyttad till punkt intill installerat GV-rör pga blockerar fordonstrafik. Placerad väster om byggnaden vid lastkaj.		x
23W703	149496	6568367	22,5	2023-01-18	Utomhus (väst)	300	-	0,1	-	-	72	0,8	0,3	0,1	0,3	22,2	0,0	Placerad i sydvästra hörnet av byggnaden		x
23W704	149559	6568332	22,7	2023-01-18	Utomhus (sydöst)	293	-	0,1	-	-	61	1,1	0,3	0,1	0,2	21,5	0,0	Provpunkt flyttad till punkt intill installerat GV-rör pga blockerar fordonstrafik. Placerad i sydöstra hörnet av byggnaden-		x
23W705	149556	6568372	22,0	2023-01-18	Utomhus (öst)	300	-	0,1	-	-	67	0,7	0,3	0,1	0,3	21,2		Placerad norr om byggnaden vid utgående VA. B-rör gick sönder vid bortkoppling av slanqar efter utförd pumpning.		x
23W706	149535	6568345	22,9	2023-01-17	Utomhus (söder)	256	-	0,1	-	-	62	0	5	0,0	0,1	22,1	0,0	Placerad sänder om byggnaden vid tidigare avloppsledningar/möjlig placering av ytbehandlingsavdelning.	x	x
23W707	-	-	-	-	I byggnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palcerad inomhus i äldre del av byggnaden där ytbehandlingsavdelningen möjigen varit placerad. Borr fastnar i betonggolvet, eventuellt kört fast i armering. Får ej upp borrlästalet, får släs ner i golvet. Punkt utgår.		
23W708	149550	6568350	24,0	2023-01-17	I byggnad	300	-	0,1	-	30-40	139	0,1	5,5	0,1	0,1	21,3	0,0	Placerad i äldre del av byggnad där möjigen ytbehandling utfört - idag ett stort lager. Spetsdjup mätt från cm under golvyta, sättningar i marken.		x
23W709	-	-	-	-	I byggnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Provpunkt utgår pga ej åtkomst till byggnaden.		
23W710	-	-	-	-	I byggnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Provpunkt utgår pga ej åtkomst till byggnaden.		
23W711	-	-	-	-	I byggnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Provpunkt utgår pga ej åtkomst till byggnaden.		
23W715	149534	6568360	24,0	2023-01-18	I byggnad	300	-	0,1	-	35-40	136	1,2	0,5	0,1	0,1	21,7	0,0	Punkt i bilverkstad i äldre delen av byggnaden. Spetsdjup mätt från cm under golvyta, sättningar i marken ca 2 m enligt hyresgäst.		x

Provpunkt	X	Y	Z	Datum	Lokalisering (inne/ute)	Pump (nr)		Flöde (l/min)		Tjocklek betong	Spetsdjup	PID (före)	PID (efter)	CH4	CO2	O2	H2S	Anmärkning	Labanalys <sup>1</sup>	
						BTEX+CAH	PAH	BTEX+CAH	PAH	cm	cm	ppm	ppm	%	%	%	%		PLUX4	PLURY
			möh																	

## Resultatsammanställning

Högsta klassning	sMRR	sMRR	sMRR	sMRR	sMsKWM	sMsKWM	sMRR	sMRR	sMRR
Provnummer	177-2023-01230600	177-2023-01230601	177-2023-01230602	177-2023-01230603	177-2023-01230604	177-2023-01230605	177-2023-01230606	177-2023-01230607	177-2023-01230608
Provtagningsdag									
Provpunkt	Storängen, Verkstaden 24 23W712.1	Storängen, Verkstaden 24 23W712.2+23W712.3	Storängen, Verkstaden 24 23W712.4	Storängen, Verkstaden 24 23W712.5	Storängen, Verkstaden 24 23W713.1	Storängen, Verkstaden 24 23W713.2	Storängen, Verkstaden 24 23W713.3	Storängen, Verkstaden 24 23W713.4	Storängen, Verkstaden 24 23W713.5
Provets märkning	0-1	1 till 2	2-2,5	2,5-3	0-0,5	0,5-1	1-1,5	1,5-2	2-2,5
Djup									
Ämne	Enhet								
Torssubstans	%	95	82,2	49	49,4	89	72	36	47
Gjödforlust	% Ts		0,1		11,2				
TOC beräknat	% Ts		0,057		6,4				
Bensen	mg/kg Ts	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	0,0046	<0,0035
Toluen	mg/kg Ts	<0,1	<0,10	<0,1	<0,10	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Etylbensen	mg/kg Ts	<0,1	<0,10	<0,1	<0,10	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m/p/o-Xylen	mg/kg Ts	<0,1	<0,10	<0,1	<0,10	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Summa TEK	mg/kg Ts	<0,2	<0,20	<0,2	<0,20	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Allifater >C5-C8	mg/kg Ts	<5	<5,0	<5	<5,0	<5	<5	<5	<5
Allifater >C8-C10	mg/kg Ts	<3	<3,0	<3	<3,0	<3	<3	<3	<3
Allifater >C10-C12	mg/kg Ts	<5	<5,0	<5	<5,0	<5	<5	<5	<5
Allifater >C12-C16	mg/kg Ts	<5	<5,0	<5	<5,0	<5	<5	<5	<5
Summa Allifater >C5-C16	mg/kg Ts	<20	<9,0	<20	<9,0	<20	<20	<20	<20
Allifater >C16-C35	mg/kg Ts	53	<10	31	14	21	45	<10	<10
Aromater >C8-C10	mg/kg Ts	<4	<4,0	<4	<4,0	<4	<4	<4	<4
Aromater >C10-C16	mg/kg Ts	<0,9	<0,90	<0,9	<0,90	<0,9	<0,9	<0,9	<0,9
Metylkyrksener/Metylbenzo(a)antracen	mg/kg Ts	<0,5	<0,50	<0,5	<0,50	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Metylpyrrener/Metylfluoranterner	mg/kg Ts	<0,5	<0,50	<0,5	<0,50	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Aromater >C16-C35	mg/kg Ts	0,61	<0,50	<0,5	<0,50	<0,5	0,61	<0,5	<0,5
Oljetyp > C10		Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår
Oljetyp > C10		Ospec	Utgår	Ospec	Ospec	Ospec	Motorolja	Utgår	Utgår
benso(a)antracen	mg/kg Ts	0,081	<0,030	<0,03	<0,030	0,067	0,061	<0,03	<0,03
Krysen	mg/kg Ts	0,08	<0,030	<0,03	<0,030	0,075	0,082	<0,03	<0,03
Benso(b,k)fluoranten	mg/kg Ts	0,14	<0,030	<0,03	<0,030	0,12	0,15	0,06	<0,03
Benso(a)pyren	mg/kg Ts	0,084	<0,030	<0,03	<0,030	0,061	0,071	<0,03	<0,03
Indeno[1,2,3-cd]pyren	mg/kg Ts	0,043	<0,030	<0,03	<0,030	0,045	0,051	<0,03	<0,03
Dibenzo(a,h)antracen	mg/kg Ts	<0,03	<0,030	<0,03	<0,030	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Naftalen	mg/kg Ts	<0,03	<0,030	<0,03	<0,030	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Acenaphtylen	mg/kg Ts	<0,03	<0,030	<0,03	<0,030	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Acenafoten	mg/kg Ts	<0,03	<0,030	<0,03	<0,030	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Fluoren	mg/kg Ts	<0,03	<0,030	<0,03	<0,030	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Fenantren	mg/kg Ts	<0,03	<0,030	<0,03	<0,030	0,061	0,11	<0,03	<0,03
Antracen	mg/kg Ts	0,0094	<0,030	<0,046	<0,030	0,018	0,027	<0,0046	<0,0046
Fluoranten	mg/kg Ts	0,11	<0,030	<0,03	<0,030	0,15	0,13	<0,03	<0,03
Pyren	mg/kg Ts	0,11	<0,030	<0,03	<0,030	0,11	0,11	<0,03	<0,03
Benso(g,h,i)perlylen	mg/kg Ts	0,053	<0,030	<0,03	<0,030	0,057	0,059	<0,03	<0,03
Summa PAH med låg molekylvikt	mg/kg Ts	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045
Summa PAH med medelhög molekylvikt	mg/kg Ts	0,26	<0,075	<0,0623	<0,075	0,36	0,39	<0,0623	<0,0623
Summa PAH med hög molekylvikt	mg/kg Ts	0,5	<0,11	<0,11	<0,11	0,44	0,49	0,15	<0,11
Summa cancerogena PAH	mg/kg Ts	0,44	<0,090	<0,09	<0,090	0,38	0,43	0,13	<0,09
Summa övriga PAH	mg/kg Ts	0,35	<0,14	<0,12	<0,14	0,46	0,5	<0,12	<0,12
Summa totala PAH16	mg/kg Ts	0,8	<0,23	<0,21	<0,23	0,84	0,93	0,26	<0,21
PCB 28	mg/kg Ts					<0,0015			
PCB 52	mg/kg Ts					<0,0015			
PCB 101	mg/kg Ts					0,0061			
PCB 116	mg/kg Ts					0,0026			
PCB 138	mg/kg Ts					0,019			
PCB 153	mg/kg Ts					0,017			
PCB 180	mg/kg Ts					0,015			
PCB7	mg/kg Ts					0,062			
Arsenik As	mg/kg Ts	<1	<2,2	3,1	<3,7	2,3	4,8	3,3	7,9
Barium Ba	mg/kg Ts	33	21	41	37	32	68	87	78
By Pb	mg/kg Ts	3,5	3,8	8,5	5,8	13	22	14	18
Kadmium Cd	mg/kg Ts	<0,05	<0,20	0,19	<0,21	0,26	0,55	0,4	0,36
Kobolt Co	mg/kg Ts	4,2	3,6	4,3	7,3	5,8	8	3,9	13
Koppars Cu	mg/kg Ts	19	8,8	22	34	47	72	34	31
Krom Cr	mg/kg Ts	28	10	19	19	16	27	21	38
Kvicksilver Hg	mg/kg Ts	<0,01	<0,011	0,015	<0,019	0,023	0,085	0,076	0,021
Nickel Ni	mg/kg Ts	13	6,7	23	27	15	23	23	33
Vanadin V	mg/kg Ts	29	15	19	22	18	27	33	40
Zink Zn	mg/kg Ts	26	26	98	63	370	340	50	160
Nitric Acid mineralisation		Done		Done		Done	Done	Done	Done

Naturvärdsverket, 2010. Återanvändning av avfall i anläggningarna. Naturvärdsverkets handbok 2010:1  
 Naturvärdsverket, 2016. Riktvärden för forurenad mark. Rapport 5076.  
 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för forurenade massor. Rapport 2019:01.

## Resultatsammanställning

Provnummer	Provtagningsdag	Högsta klassning		<KM&MKM		>KM&WM		>Me&MKM		>MRR		Atervinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1	Generella riktvärden NV 5976	Uppdaterade bedömningsgrundar för forurenade massor, Avfall Sverige 2019:01
		Storangen, Verkstaden 24 23W714.1+23W714.2	0-1	Storangen, Verkstaden 24 23W714.3+23W714.4	1 till 2	Storangen, Verkstaden 24 23W714.5+23W714.6	2 till 3	Storangen, Verkstaden 24 23W714.7	3-3.5	>MRR	KM	MKM	Farligt avfall	
Arme	Enhet													
Torrsubstans	%	94,8		94,8		79,2		31,2		-	-	-	-	
Gjödforust	% Ts			0,6				32,3						
TOC beräknat	% Ts			0,34				18						
Bensen	mg/kg Ts	< 0,0035		< 0,0035		< 0,0035		< 0,0035		-	0,012	0,04	1000	
Toluen	mg/kg Ts	< 0,10		< 0,10		< 0,10		< 0,10		-	10	40	1000	
Etylbensen	mg/kg Ts	< 0,10		< 0,10		< 0,10		< 0,10		-	10	50	1000	
m/p/o-Xylen	mg/kg Ts	< 0,10		< 0,10		< 0,10		< 0,10		-	10	50	1000	
Summa TEK	mg/kg Ts	< 0,20		< 0,20		< 0,20		< 0,20		-	-	-	-	
Allifater <C5-C8	mg/kg Ts	< 5,0		< 5,0		< 5,0		< 5,0		-	25	150	700	
Allifater >C8-C10	mg/kg Ts	< 3,0		< 3,0		< 3,0		< 3,0		-	25	120	700	
Allifater >C10-C12	mg/kg Ts	< 5,0		< 5,0		< 5,0		< 6,4		-	100	500	1000	
Allifater >C12-C16	mg/kg Ts	< 5,0		< 5,0		< 5,0		< 6,4		-	100	500	10000	
Summa Allifater <C5-C16	mg/kg Ts	< 9,0		< 9,0		< 9,0		< 11		-	100	500	-	
Allifater >C16-C35	mg/kg Ts	< 10		< 10		< 10		< 13		-	100	1000	10000	
Aromater >C8-C10	mg/kg Ts	< 4,0		< 4,0		< 4,0		< 4,0		-	10	50	1000	
Aromater >C10-C16	mg/kg Ts	< 0,90		< 0,90		< 0,90		< 1,2		-	3	15	1000	
Metylketoner/Metylbenzo(aj)antracen	mg/kg Ts	< 0,50		< 0,50		< 0,50		< 0,64		-				
Metylpyrermer/Methylfluoranterner	mg/kg Ts	< 0,50		< 0,50		< 0,50		< 0,64		-				
Aromater >C16-C35	mg/kg Ts	< 0,50		< 0,50		< 0,50		< 0,64		-	10	30	1000	
Oljetyp < C10		Utgår		Utgår		Utgår		Utgår						
Oljetyp > C10		Utgår		Utgår		Utgår		Utgår						
benso(a)antracen	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Krysen	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Benso(b,k)fluoranten	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		0,043		< 0,039		-				
Benso(a)pyren	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Indeno[1,2,3-cd]pyren	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Dibenzo(a,h)antracen	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Naftalen	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Acenaphthylen	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Acenapten	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Fluoren	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Fenantren	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Antracen	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Fluoranten	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Pyren	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Benso(g,h,i)perlylen	mg/kg Ts	< 0,030		< 0,030		< 0,030		< 0,039		-	-	-	-	
Summa PAH med låg molekylvikt	mg/kg Ts	< 0,045		< 0,045		< 0,045		< 0,059		0,6	3	15	1000	
Summa PAH med medelhög molekylvikt	mg/kg Ts	< 0,075		< 0,075		< 0,075		< 0,098		2	3,5	20	1000	
Summa PAH med hög molekylvikt	mg/kg Ts	< 0,11		< 0,11		0,13		< 0,14		0,5	1	10	50	
Summa cancerogena PAH	mg/kg Ts	< 0,090		< 0,090		0,12		< 0,12						
Summa övriga PAH	mg/kg Ts	< 0,14		< 0,14		< 0,14		< 0,18						
Summa totala PAH16	mg/kg Ts	< 0,23		< 0,23		0,25		< 0,30						
PCB 28	mg/kg Ts	< 0,0015												
PCB 52	mg/kg Ts	< 0,0015												
PCB 101	mg/kg Ts	< 0,0015												
PCB 116	mg/kg Ts	< 0,0015												
PCB 138	mg/kg Ts	0,0058												
PCB 153	mg/kg Ts	0,0056												
PCB 180	mg/kg Ts	0,0067												
PCB7	mg/kg Ts	0,021								-	0,008	0,2	10	
Arsenik As	mg/kg Ts	2		< 1,9		3,5		< 5,8		10	10	25	1000	
Barium Ba	mg/kg Ts	31		17		40		48		-	200	300	50000	
By Pb	mg/kg Ts	15		6,8		15		6,6		20	50	180	2500	
Kadmium Cd	mg/kg Ts	< 0,20		< 0,20		< 0,20		< 0,33		0,2	0,8	12	1000	
Kobolt Co	mg/kg Ts	5,6		4,5		6,3		4,9		-	15	35	1000	
Kopparr Cu	mg/kg Ts	15		11		15		39		40	80	200	2500	
Krom Cr	mg/kg Ts	21		14		21		16		40	80	150	10000	
Kvicksilver Hg	mg/kg Ts	0,02		0,29		0,28		0,052		0,1	0,25	2,5	50	
Nickel Ni	mg/kg Ts	11		8,1		11		28		35	40	120	1000	
Vanadin V	mg/kg Ts	23		18		28		22		-	100	200	10000	
Zink Zn	mg/kg Ts	49		37		99		70		120	250	500	2500	
Nitric Acid mineralisation														

Naturvärdsverket, 2010. Atervinning av avfall i anläggningarna. Naturvärdsverkets handbok 2010:1  
Naturvärdsverket, 2016. Riktvärden för forurenad mark. Rapport 5076.  
Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrundar för forurenade massor. Rapport 2019:01.

\*SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.

\*\*RIVM 2013: Target values och Signal values från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) Soil Remediation Circular 2013, version 1 of July 2013

a Riktvärde för Cis-1,2-dikloreten och Trans-1,2 dikloreten avser summa 1,2- dikloreten.

\*\*\*Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30.

\*\*\*\*SRI 2011: SRI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar

\*\*\*\*SFI 2011: SPI Recommedation. Efterbehandling av förenerade bensinstationer och dieselanläggningar.

\*\*\*\*\*SFI 2015. Prelimära riktvärden för härföleurade ämnen (PEAS) i mark och grundvatten. SFI Publikation 21 samt SFI förslag till riktvärden för PEAS 2022.

\*\*\*\*SGI 2015, Preliminara riktvärden för hogglourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21 samt SGI förslag till riktvärden för PFAS 2022.

Provnummer	177-2023-01261450/ 177-2023-01261093	177-2023-01261451	177-2023-01261452	177-2023-01261453	177-2023-01261454	177-2023-01261455/ 177-2023-01261094	177-2023-01261456	177-2023-01261458	Referensvärden inomhusluft
Prov	23W701	23W702	23W703	23W704	23W705	23W706	23W708	23W715	Rfc* Riskinh**
Fastighet	Verkstaden 24	Verkstaden 24	Verkstaden 24	Verkstaden 24	Verkstaden 24	Verkstaden 24	Verkstaden 24	Verkstaden 24	Heltidsvistelse
Datum	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	
Tetrakloreten	µg/m³	43	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	200 -
Trikloreten	µg/m³	920	67	9	< 2	49	< 2	< 2	- 23
cis-1,2-Dikloreten	µg/m³	9,5	28	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	60 -
trans-1,2-Dikloreten	µg/m³	< 0,7	2,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	60 -
Vinylklorid	µg/m³	< 0,7	> 67	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	- 1,1
Kloratan	µg/m³	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	-
1,1-Dikloretan	µg/m³	< 0,7	15	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	-
1,1-Dikloran	µg/m³	< 0,7	6,3	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	-
1,2-Dikloretan	µg/m³	< 0,2	< 2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	- 3,6
Kloroform	µg/m³	2,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	140 -
1,1,1-Trikloretan	µg/m³	100	2	1,7	< 2	< 2	< 2	< 2	80 -
Tetraklorometan	µg/m³	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	6,1 -
TVOC C6-C10	µg/m³	< 800	< 800	< 800	< 800	< 800	< 800	< 800	-
TVOC C10-C25	µg/m³	< 800	< 800	< 800	< 800	< 800	< 800	< 800	-
TVOC C6-C25 Sum	µg/m³	#	#	#	#	#	#	#	-
Bensen	µg/m³	1,8	23	3,2	< 0,8	3,4	< 0,8	< 0,8	- 1,7
Toluen	µg/m³	15	13	< 8	< 8	< 8	34	< 8	260 -
Etylbensen	µg/m³	1,7	17	< 2	< 2	2,7	< 2	< 2	770 -
Xylen (ortho-)	µg/m³	< 2	2,5	< 2	< 2	2,4	< 2	< 2	1,9 100 -
Xylen (meta-, para-)	µg/m³	4,7	6,3	3,6	< 2	5,6	< 2	4,4	5,4 100 -
Summa xylen	µg/m³	6,3	25	3,6	#	11	#	4,4	7,3 -
C9 - Aromater	µg/m³	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	19	< 5 200*** -
C10- Aromater	µg/m³	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	200*** -
naftalen	µg/m³	0,099	-	-	-	0,19	-	-	3 -
bifeny	µg/m³	0,045	-	-	-	< 0,020	-	-	-
acenattylen	µg/m³	0,017	-	-	-	< 0,0098	-	-	-
acenafatten	µg/m³	0,53	-	-	-	< 0,020	-	-	-
dibensofuran	µg/m³	0,051	-	-	-	< 0,020	-	-	-
9H-fluoren	µg/m³	0,023	-	-	-	< 0,0098	-	-	0,024 -
fenantran	µg/m³	< 0,040	-	-	-	< 0,039	-	-	0,024 -
antracen	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	0,024 -
fluorantran	µg/m³	< 0,010	-	-	-	< 0,0098	-	-	0,00024 -
pyren	µg/m³	< 0,010	-	-	-	< 0,0098	-	-	0,012 -
benso(g,h,i)perlyen	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	0,0006 -
benso(a)antracen	µg/m³	< 0,010	-	-	-	< 0,0098	-	-	0,0024 -
krysen	µg/m³	< 0,010	-	-	-	< 0,0098	-	-	0,0004 -
benso(b)fluoranten	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	0,00012 -
benso(k)fluoranten	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	0,00024 -
benso(a)pyren	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	0,000012 -
indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	0,00012 -
öbenso(a,h)antracen	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	0,000011 -
2,4,6-trikloranisol	µg/m³	< 0,040	-	-	-	< 0,039	-	-	-
2,4,6-triklorfenol	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	-
2,4,5-triklorfenol	µg/m³	< 0,040	-	-	-	< 0,039	-	-	-
2,3,4,6- och 2,3,5,6-tetrakloranisol	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	-
2,3,4,6-tetraklorfenol	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	-
2,3,4,5- och 2,3,5,6-tetraklorfenol	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	-
2,3,4,5-tetrakloranisol	µg/m³	< 0,010	-	-	-	< 0,0098	-	-	-
pentakloranisol	µg/m³	< 0,020	-	-	-	< 0,020	-	-	-
o-kresol	µg/m³	< 0,020	-	-	-	Störd	-	-	500**** -
m- och p-kresol	µg/m³	0,023	-	-	-	0,03	-	-	500**** -

# Ingen parameter påvisad

\* Rfc = Referenskoncentration i luft, heltidsvistelse (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterade 2016). För cis-1,2-dikloreten används värde från nederländska RIVM hämtat från den internationella ITR-databasen.

\*\* Riskinh = Riskbaserad acceptabel koncentration i luft (genotoxiska carcinogena ämnen), heltidsvistelse (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterade 2016). USEPA 2000, publicerat i ITR-databasen (<http://iter.terra.org/database.htm>)

\*\*\* Avser RIC aromater &gt;C8-C10.

\*\*\*\*Avser RIC för kresol

## **BILAGA 4A**

### **LABORATORIETS ANALYSPROTOKOLL - JORD**



WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018691-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-01230600</b>			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W712.1			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>95</b>	%	2.9	RA9000 (ISO 11465:1993) a)
Bensen	<b>&lt;0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Toluen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Etylbensen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.0020	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)*
Summa TEX	<b>&lt;0.2</b>	mg/kg Ts	30%	a)*
Alifater >C5-C8	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.008	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt;3</b>	mg/kg Ts	0.001	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.041	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.15	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt;20</b>	mg/kg Ts		a)*
Alifater >C16-C35	<b>53</b>	mg/kg Ts	16	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt;4</b>	mg/kg Ts	0.00	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 4

Aromater >C10-C16	<b>&lt;0.9</b>	mg/kg Ts	0.012	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<b>&lt;0.5</b>	mg/kg Ts	0.10	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylpyren/fluorantener	<b>&lt;0.5</b>	mg/kg Ts	0.049	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Aromater >C16-C35	<b>0.61</b>	mg/kg Ts	0.15	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Oljotyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljotyp >C10	<b>Ospec</b>				a)*
Bens(a)antracen	<b>0.081</b>	mg/kg Ts	0.024	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Krysen	<b>0.080</b>	mg/kg Ts	0.028	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.14</b>	mg/kg Ts	0.056	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(a)pyren	<b>0.084</b>	mg/kg Ts	0.030	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.043</b>	mg/kg Ts	0.015	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Dibens(a,h)antracen	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	0.0050	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Naftalen	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaftylen	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	45%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaften	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Fluoren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fenantren	<0.03	mg/kg Ts	0.0075	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Antracen	0.0094	mg/kg Ts	0.0028	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fluoranten	0.11	mg/kg Ts	0.032	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Pyren	0.11	mg/kg Ts	0.028	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(g,h,i)perylen	0.053	mg/kg Ts	0.021	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.26	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med hög molekylvikt	0.50	mg/kg Ts			a)*
Summa cancerogena PAH	0.44	mg/kg Ts			a)*
Summa övriga PAH	0.35	mg/kg Ts			a)*
Summa totala PAH16	0.80	mg/kg Ts			a)*
Arsenik As	<1	mg/kg Ts	0.15	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Barium Ba	33	mg/kg Ts	8.2	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Bly Pb	3.5	mg/kg Ts	0.88	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kadmium Cd	<0.05	mg/kg Ts	0.0072	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kobolt Co	4.2	mg/kg Ts	1.1	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Koppar Cu	19	mg/kg Ts	4.8	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Krom Cr	28	mg/kg Ts	6.9	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Kvicksilver Hg	<0.01	mg/kg Ts	0.00028	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Nickel Ni	13	mg/kg Ts	3.1	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Vanadin V	29	mg/kg Ts	7.3	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Zink Zn	26	mg/kg Ts	6.5	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Not Translated <Nitric Acid mineralisation >	Done			RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018707-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	177-2023-01230601			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W712.2+23W712.3			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>82.2</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Glödförlust	<b>0.1</b>	% Ts	20%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>0.057</b>	% Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylksyreser/Metylbenzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)
Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>			a)*
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>			a)*
Benzo(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Floranten	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	< 2.2	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	21	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	3.8	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	3.6	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	8.8	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	10.0	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	< 0.011	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	6.7	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	15	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	26	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018684-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-01230602</b>			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W712.4			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>49</b>	%	4.9	RA9000 (ISO 11465:1993) a)
Bensen	<b>&lt;0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Toluen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Etylbensen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)*
Summa TEX	<b>&lt;0.2</b>	mg/kg Ts	30%	a)*
Alifater >C5-C8	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.058	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt;3</b>	mg/kg Ts	35%	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.13	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.20	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt;20</b>	mg/kg Ts		a)*
Alifater >C16-C35	<b>31</b>	mg/kg Ts	9.2	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt;4</b>	mg/kg Ts	0.001	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 4

Aromater >C10-C16	<0.9	mg/kg Ts	0.009	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<0.5	mg/kg Ts	0.005	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylpyren/fluorantener	<0.5	mg/kg Ts	0.005	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Aromater >C16-C35	<0.5	mg/kg Ts	0.010	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Oljotyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljotyp >C10	<b>Ospec</b>				a)*
Bens(a)antracen	<0.03	mg/kg Ts	0.0016	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Krysen	<0.03	mg/kg Ts	0.0024	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benso(b,k)fluoranten	<0.03	mg/kg Ts	0.0084	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(a)pyren	<0.03	mg/kg Ts	0.0024	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Dibens(a,h)antracen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Naftalen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaftylen	<0.03	mg/kg Ts	45%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaften	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Fluoren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fenantren	<0.03	mg/kg Ts	0.0023	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Antracen	<0.0046	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fluoranten	<0.03	mg/kg Ts	0.0037	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Pyren	<0.03	mg/kg Ts	0.0028	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(g,h,i)perylen	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.0623	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts			a)*
Summa cancerogena PAH	< 0.09	mg/kg Ts			a)*
Summa övriga PAH	< 0.12	mg/kg Ts			a)*
Summa totala PAH16	< 0.21	mg/kg Ts			a)*
Arsenik As	3.1	mg/kg Ts	1.1	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Barium Ba	41	mg/kg Ts	10	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Bly Pb	8.5	mg/kg Ts	2.1	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kadmium Cd	0.19	mg/kg Ts	0.046	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kobolt Co	4.3	mg/kg Ts	1.1	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Koppar Cu	22	mg/kg Ts	5.6	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Krom Cr	19	mg/kg Ts	4.8	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Kvicksilver Hg	<b>0.015</b>	mg/kg Ts	0.0038	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Nickel Ni	<b>23</b>	mg/kg Ts	5.7	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Vanadin V	<b>19</b>	mg/kg Ts	4.7	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Zink Zn	<b>98</b>	mg/kg Ts	24	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Not Translated <Nitric Acid mineralisation >	<b>Done</b>			RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018675-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	177-2023-01230603			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W712.5			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>49.4</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Glödförlust	<b>11.2</b>	% Ts	20%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>6.4</b>	% Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	<b>14</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylksyreser/Metylbenzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)
Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>			a)*
Oljetyp > C10	<b>Ospec</b>			a)*
Benzo(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Floranten	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	< 3.7	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	37	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	5.8	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.21	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	7.3	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	34	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	19	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	< 0.019	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	27	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	22	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	63	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018692-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-01230604</b>			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W713.1			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>89</b>	%	2.7	RA9000 (ISO 11465:1993) a)
Bensen	<b>&lt;0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Toluen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Etylbensen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00095	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)*
Summa TEX	<b>&lt;0.2</b>	mg/kg Ts	30%	a)*
Alifater >C5-C8	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.017	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt;3</b>	mg/kg Ts	0.002	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.13	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.25	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt;20</b>	mg/kg Ts		a)*
Alifater >C16-C35	<b>21</b>	mg/kg Ts	6.2	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt;4</b>	mg/kg Ts	0.00	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 5

Aromater >C10-C16	<0.9	mg/kg Ts	0.079	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<0.5	mg/kg Ts	0.041	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylpyren/fluorantener	<0.5	mg/kg Ts	0.049	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Aromater >C16-C35	<0.5	mg/kg Ts	0.090	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Oljotyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljotyp >C10	<b>Ospec</b>				a)*
Bens(a)antracen	<b>0.067</b>	mg/kg Ts	0.020	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Krysen	<b>0.075</b>	mg/kg Ts	0.026	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.12</b>	mg/kg Ts	0.047	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(a)pyren	<b>0.061</b>	mg/kg Ts	0.021	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.045</b>	mg/kg Ts	0.016	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Dibens(a,h)antracen	<0.03	mg/kg Ts	0.0040	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Naftalen	<0.03	mg/kg Ts	0.00064	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaftylen	<0.03	mg/kg Ts	0.0048	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaften	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Fluoren	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	0.0014	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fenantren	<b>0.061</b>	mg/kg Ts	0.018	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Antracen	<b>0.018</b>	mg/kg Ts	0.0055	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fluoranten	<b>0.15</b>	mg/kg Ts	0.045	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Pyren	<b>0.11</b>	mg/kg Ts	0.028	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(g,h,i)perylen	<b>0.057</b>	mg/kg Ts	0.023	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>&lt; 0.045</b>	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>0.36</b>	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>0.44</b>	mg/kg Ts			a)*
Summa cancerogena PAH	<b>0.38</b>	mg/kg Ts			a)*
Summa övriga PAH	<b>0.46</b>	mg/kg Ts			a)*
Summa totala PAH16	<b>0.84</b>	mg/kg Ts			a)*
PCB 28	<b>&lt;0.0015</b>	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
PCB 52	<b>&lt;0.0015</b>	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
PCB 101	<b>0.0061</b>	mg/kg Ts	0.0015	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
PCB 118	<b>0.0026</b>	mg/kg Ts	0.00065	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
PCB 138	<b>0.019</b>	mg/kg Ts	0.0049	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

PCB 153	<b>0.017</b>	mg/kg Ts	0.0043	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
PCB 180	<b>0.015</b>	mg/kg Ts	0.0036	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
S:a PCB (7st)	<b>0.062</b>	mg/kg Ts		RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Arsenik As	<b>2.3</b>	mg/kg Ts	0.82	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Barium Ba	<b>32</b>	mg/kg Ts	8.0	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Bly Pb	<b>13</b>	mg/kg Ts	3.3	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kadmium Cd	<b>0.26</b>	mg/kg Ts	0.066	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kobolt Co	<b>5.8</b>	mg/kg Ts	1.5	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Koppar Cu	<b>47</b>	mg/kg Ts	12	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Krom Cr	<b>16</b>	mg/kg Ts	3.9	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.023</b>	mg/kg Ts	0.0058	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Nickel Ni	<b>15</b>	mg/kg Ts	3.8	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Vanadin V	<b>18</b>	mg/kg Ts	4.6	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Zink Zn	<b>370</b>	mg/kg Ts	92	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Not Translated <Nitric Acid mineralisation >	<b>Done</b>			RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 5

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018690-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-01230605</b>			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W713.2			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>72</b>	%	2.2	RA9000 (ISO 11465:1993) a)
Bensen	<b>&lt;0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Toluen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Etylbensen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00031	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)*
Summa TEX	<b>&lt;0.2</b>	mg/kg Ts	30%	a)*
Alifater >C5-C8	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.057	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt;3</b>	mg/kg Ts	0.002	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.42	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.15	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt;20</b>	mg/kg Ts		a)*
Alifater >C16-C35	<b>45</b>	mg/kg Ts	14	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt;4</b>	mg/kg Ts	0.001	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 4

Aromater >C10-C16	<b>&lt;0.9</b>	mg/kg Ts	0.055	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<b>&lt;0.5</b>	mg/kg Ts	0.077	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylpyren/fluorantener	<b>&lt;0.5</b>	mg/kg Ts	0.076	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Aromater >C16-C35	<b>0.61</b>	mg/kg Ts	0.15	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Oljotyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljotyp >C10	<b>Motorolja</b>				a)*
Bens(a)antracen	<b>0.061</b>	mg/kg Ts	0.018	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Krysen	<b>0.082</b>	mg/kg Ts	0.029	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.15</b>	mg/kg Ts	0.060	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(a)pyren	<b>0.071</b>	mg/kg Ts	0.025	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.051</b>	mg/kg Ts	0.018	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Dibens(a,h)antracen	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	0.0058	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Naftalen	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	0.0012	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaftylen	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	0.0070	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaften	<b>&lt;0.03</b>	mg/kg Ts	0.0031	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Fluoren	<0.03	mg/kg Ts	0.0037	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fenantren	0.11	mg/kg Ts	0.032	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Antracen	0.027	mg/kg Ts	0.0080	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fluoranten	0.13	mg/kg Ts	0.040	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Pyren	0.11	mg/kg Ts	0.028	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(g,h,i)perylen	0.059	mg/kg Ts	0.024	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.39	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med hög molekylvikt	0.49	mg/kg Ts			a)*
Summa cancerogena PAH	0.43	mg/kg Ts			a)*
Summa övriga PAH	0.50	mg/kg Ts			a)*
Summa totala PAH16	0.93	mg/kg Ts			a)*
Arsenik As	4.8	mg/kg Ts	1.7	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Barium Ba	68	mg/kg Ts	17	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Bly Pb	22	mg/kg Ts	5.6	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kadmium Cd	0.55	mg/kg Ts	0.14	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kobolt Co	8.0	mg/kg Ts	2.0	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Koppar Cu	72	mg/kg Ts	18	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Krom Cr	27	mg/kg Ts	6.6	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Kvicksilver Hg	<b>0.085</b>	mg/kg Ts	0.021	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Nickel Ni	<b>23</b>	mg/kg Ts	5.7	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Vanadin V	<b>27</b>	mg/kg Ts	6.8	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Zink Zn	<b>340</b>	mg/kg Ts	85	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Not Translated <Nitric Acid mineralisation >	<b>Done</b>			RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-016818-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-01230606</b>			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-01-31			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W713.3			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>36</b>	%	3.6	RA9000 (ISO 11465:1993) a)
Bensen	<b>0.0046</b>	mg/kg Ts	0.0014	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Toluen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Etylbensen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)*
Summa TEX	<b>&lt;0.2</b>	mg/kg Ts	30%	a)*
Alifater >C5-C8	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.11	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt;3</b>	mg/kg Ts	0.004	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.096	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.076	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt;20</b>	mg/kg Ts		a)*
Alifater >C16-C35	<b>&lt;10</b>	mg/kg Ts	1.1	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt;4</b>	mg/kg Ts	0.00	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 4

Aromater >C10-C16	<0.9	mg/kg Ts	0.004	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<0.5	mg/kg Ts	0.007	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylpyren/fluorantener	<0.5	mg/kg Ts	0.007	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Aromater >C16-C35	<0.5	mg/kg Ts	0.014	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Oljotyp < C10	<b>Ospec</b>				a)*
Oljotyp >C10	<b>Utgår</b>				a)*
Bens(a)antracen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Krysen	<0.03	mg/kg Ts	0.0047	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benso(b,k)fluoranten	0.060	mg/kg Ts	0.024	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(a)pyren	<0.03	mg/kg Ts	0.0033	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.03	mg/kg Ts	0.0035	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Dibens(a,h)antracen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Naftalen	<0.03	mg/kg Ts	0.0034	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaftylen	<0.03	mg/kg Ts	45%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaften	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Fluoren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fenantren	<0.03	mg/kg Ts	0.0052	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Antracen	<0.0046	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fluoranten	<0.03	mg/kg Ts	0.0083	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Pyren	<0.03	mg/kg Ts	0.0053	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(g,h,i)perylen	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.0623	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med hög molekylvikt	0.15	mg/kg Ts			a)*
Summa cancerogena PAH	0.13	mg/kg Ts			a)*
Summa övriga PAH	< 0.12	mg/kg Ts			a)*
Summa totala PAH16	0.26	mg/kg Ts			a)*
Arsenik As	3.3	mg/kg Ts	1.2	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Barium Ba	87	mg/kg Ts	22	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Bly Pb	14	mg/kg Ts	3.5	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kadmium Cd	0.40	mg/kg Ts	0.10	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kobolt Co	3.9	mg/kg Ts	0.97	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Koppar Cu	34	mg/kg Ts	8.5	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Krom Cr	21	mg/kg Ts	5.3	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Kvicksilver Hg	<b>0.076</b>	mg/kg Ts	0.019	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Nickel Ni	<b>23</b>	mg/kg Ts	5.7	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Vanadin V	<b>33</b>	mg/kg Ts	8.1	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Zink Zn	<b>50</b>	mg/kg Ts	12	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Not Translated <Nitric Acid mineralisation >	<b>Done</b>			RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018682-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-01230607</b>			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W713.4			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>47</b>	%	4.7	RA9000 (ISO 11465:1993) a)
Bensen	<b>&lt;0.0035</b>	mg/kg Ts	0.0001	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Toluen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Etylbensen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg Ts	30%	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)*
Summa TEX	<b>&lt;0.2</b>	mg/kg Ts	30%	a)*
Alifater >C5-C8	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.088	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt;3</b>	mg/kg Ts	0.002	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.022	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt;5</b>	mg/kg Ts	0.031	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt;20</b>	mg/kg Ts		a)*
Alifater >C16-C35	<b>&lt;10</b>	mg/kg Ts	0.57	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt;4</b>	mg/kg Ts	0.00	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 4

Aromater >C10-C16	<0.9	mg/kg Ts	0.008	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<0.5	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylpyren/fluorantener	<0.5	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Aromater >C16-C35	<0.5	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Oljotyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljotyp >C10	<b>Utgår</b>				a)*
Bens(a)antracen	<0.03	mg/kg Ts	0.00034	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Krysen	<0.03	mg/kg Ts	0.00067	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benso(b,k)fluoranten	<0.03	mg/kg Ts	0.0016	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(a)pyren	<0.03	mg/kg Ts	0.00054	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Dibens(a,h)antracen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Naftalen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaftylen	<0.03	mg/kg Ts	45%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaften	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Fluoren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fenantren	<0.03	mg/kg Ts	0.0020	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Antracen	<0.0046	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fluoranten	<0.03	mg/kg Ts	0.0014	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Pyren	<0.03	mg/kg Ts	0.0012	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(g,h,i)perylen	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.0623	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts			a)*
Summa cancerogena PAH	< 0.09	mg/kg Ts			a)*
Summa övriga PAH	< 0.12	mg/kg Ts			a)*
Summa totala PAH16	< 0.21	mg/kg Ts			a)*
Arsenik As	7.9	mg/kg Ts	2.7	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Barium Ba	78	mg/kg Ts	20	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Bly Pb	18	mg/kg Ts	4.5	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kadmium Cd	0.36	mg/kg Ts	0.089	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kobolt Co	13	mg/kg Ts	3.4	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Koppar Cu	31	mg/kg Ts	7.8	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Krom Cr	38	mg/kg Ts	9.6	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Kvicksilver Hg	<b>0.021</b>	mg/kg Ts	0.0053	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Nickel Ni	<b>33</b>	mg/kg Ts	8.3	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Vanadin V	<b>40</b>	mg/kg Ts	10	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Zink Zn	<b>160</b>	mg/kg Ts	39	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Not Translated <Nitric Acid mineralisation >	<b>Done</b>			RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018694-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	177-2023-01230608			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W713.5			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	50	%	5.0	RA9000 (ISO 11465:1993) a)
Bensen	<0.0035	mg/kg Ts	0.0001	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Toluen	<0.1	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
Etylbensen	<0.1	mg/kg Ts	0.00	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)
M/P/O-Xylen	<0.1	mg/kg Ts	0.0014	RA9013 (EPA Method 5021:1996) a)*
Summa TEX	<0.2	mg/kg Ts	30%	a)*
Alifater >C5-C8	<5	mg/kg Ts	0.13	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<3	mg/kg Ts	0.007	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<5	mg/kg Ts	0.019	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Alifater >C12-C16	<5	mg/kg Ts	0.024	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Summa Alifater >C5-C16	<20	mg/kg Ts		a)*
Alifater >C16-C35	<10	mg/kg Ts	0.25	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies)) a)
Aromater >C8-C10	<4	mg/kg Ts	0.00	Internal Method RA9013A based on SPI 2011 a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 4

Aromater >C10-C16	<0.9	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<0.5	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Metylpyren/fluorantener	<0.5	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Aromater >C16-C35	<0.5	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Oljotyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljotyp >C10	<b>Utgår</b>				a)*
Bens(a)antracen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Krysen	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benso(b,k)fluoranten	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(a)pyren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Dibens(a,h)antracen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Naftalen	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaftylen	<0.03	mg/kg Ts	45%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Acenaften	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Fluoren	<0.03	mg/kg Ts	35%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fenantren	<0.03	mg/kg Ts	0.00062	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Antracen	<0.0046	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Fluoranten	<0.03	mg/kg Ts	30%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Pyren	<0.03	mg/kg Ts	25%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Benzo(g,h,i)perylen	<0.03	mg/kg Ts	40%	RA9007 (SPIMFAB (SPI MILJÖSANERINGSFOND AB – method of the Association of Swedish Oil Companies))	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.0623	mg/kg Ts			a)*
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts			a)*
Summa cancerogena PAH	< 0.09	mg/kg Ts			a)*
Summa övriga PAH	< 0.12	mg/kg Ts			a)*
Summa totala PAH16	< 0.21	mg/kg Ts			a)*
Arsenik As	5.8	mg/kg Ts	2.0	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Barium Ba	100	mg/kg Ts	25	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Bly Pb	17	mg/kg Ts	4.2	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kadmium Cd	0.10	mg/kg Ts	0.026	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Kobolt Co	13	mg/kg Ts	3.2	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Koppar Cu	22	mg/kg Ts	5.6	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Krom Cr	38	mg/kg Ts	9.4	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Kvicksilver Hg	<0.01	mg/kg Ts	0.0014	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Nickel Ni	30	mg/kg Ts	7.5	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Vanadin V	39	mg/kg Ts	9.8	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Zink Zn	79	mg/kg Ts	20	RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)
Not Translated <Nitric Acid mineralisation >	Done			RA9001 (EVS-EN 16171:2016); RA9001 (EVS-EN ISO 15587-2:2002)	a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018706-01**
**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

 Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	177-2023-01230609			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W714.1+23W714.2			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	94.8	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)
Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljetyp < C10	Utgår			
Oljetyp > C10	Utgår			
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
PCB 28	< 0.0015	mg/kg Ts	30%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 52	< 0.0015	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 101	< 0.0015	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 118	< 0.0015	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 153	0.0056	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 138	0.0058	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 180	0.0067	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Summa PCB7	0.021	mg/kg Ts		SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Arsenik As	2.0	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	31	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	15	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	5.6	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	15	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	21	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.020	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Nickel Ni	<b>11</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>23</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>49</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018676-01**

**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	177-2023-01230610			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W714.3+23W714.4			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>94.8</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Glödförlust	<b>0.6</b>	% Ts	20%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>0.34</b>	% Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylksyreser/Metylbenzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)
Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>			a)*
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>			a)*
Benzo(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Floranten	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	< 1.9	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	17	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	6.8	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	4.5	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	11	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	14	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.29	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	8.1	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	18	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	37	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-018667-01**
**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

 Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	177-2023-01230611			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-02-02			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W714.5+23W714.6			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>79.2</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)
Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>			
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>			
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.043</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.13	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	0.12	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	0.25	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	3.5	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	40	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	15	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	6.3	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	15	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	21	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.28	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	11	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	28	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	99	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-016819-01**
**EUSELI2-01107467**

Kundnummer: SL7658348

 Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Uimonen

## Analysrapport

Provnummer:	177-2023-01230612			
Provbeskrivning:				
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-01-23			
Utskriftsdatum:	2023-01-31			
Analyserna påbörjades:	2023-01-23			
Provmarkning:	23W714.7			
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>31.2</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Glödförlust	<b>32.3</b>	% Ts	20%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>18</b>	% Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 6.4	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	< 6.4	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	< 11	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	< 13	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 1.2	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylksyreser/Metylbenzo(a)antracener	< 0.64	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.64	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)
Summa Aromater >C16-C35	< 0.64	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>			a)*
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>			a)*
Benzo(a)antracen	< 0.039	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod a)
Krysen	< 0.039	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Benso(b,k)fluoranten	< 0.039	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(a)pyren	< 0.039	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.039	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.039	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.039	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.039	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.039	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.039	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.039	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antracen	< 0.039	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Floranten	< 0.039	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.039	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.039	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.059	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.098	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.12	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.18	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	< 0.30	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	< 5.8	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	48	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	6.6	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.33	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	4.9	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	39	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	16	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.052	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	28	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	22	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	70	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kemisk kommentar Höjd rapporteringsgräns för Alifater, Aromater och PAH pga låg torrsubstans.					

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

## **BILAGA 4B**

### **LABORATORIETS ANALYSPROTOKOLL - GRUNDVATTEN**



WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-026041-01**
**EUSELI2-01111916**

Kundnummer: SL7658348

Uppdragsmärkn.

10346855/Sanna Ulimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02030726</b>	Ankomsttemp °C Kem	10
Provbeskrivning:		Provtagare	Anton Beskow
Matris:	Grundvatten		
Provet ankom:	2023-02-03		
Utskriftsdatum:	2023-02-15		
Analyserna påbörjades:	2023-02-03		
Provmarkering:	23W713B		
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Bensen	< 0.00050	mg/l	30% Intern metod
Toluen	< 0.0010	mg/l	35% Intern metod
Etylbensen	< 0.0010	mg/l	30% Intern metod
M/P/O-Xylen	< 0.0010	mg/l	35% Intern metod
Summa TEX	< 0.0020	mg/l	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C5-C8	< 0.020	mg/l	35% SPI 2011
Alifater >C8-C10	< 0.020	mg/l	35% SPI 2011
Alifater >C10-C12	< 0.020	mg/l	20% SPI 2011
Alifater >C5-C12	< 0.030	mg/l	Intern metod
Alifater >C12-C16	< 0.020	mg/l	20% SPI 2011
Alifater >C16-C35	< 0.050	mg/l	25% SPI 2011
Alifater >C12-C35	< 0.050	mg/l	SPI 2011
Aromater >C8-C10	< 0.010	mg/l	40% SPI 2011
Aromater >C10-C16	< 0.010	mg/l	20% SPI 2011
Aromater >C16-C35	< 0.0050	mg/l	SIS TK 535 N 012 mod
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Bens(a)antracen	< 0.010	µg/l	35% SPI 2011
Krysen	< 0.010	µg/l	35% SPI 2011
Benso(b,k)fluoranten	< 0.020	µg/l	35% SPI 2011
Benso(a)pyren	< 0.010	µg/l	40% SPI 2011
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.010	µg/l	45% SPI 2011
Dibens(a,h)antracen	< 0.010	µg/l	40% SPI 2011
Summa cancerogena PAH	< 0.20	µg/l	SPI 2011

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges.

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Naftalen	<b>0.077</b>	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Acenaftylen	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Acenaften	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fluoren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fenantron	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Antracen	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Fluoranten	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Pyren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	a)
Summa övriga PAH	< 0.30	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>0.087</b>	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Arsenik As (filtrerat)	<b>0.00087</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Barium Ba (filtrerat)	<b>0.12</b>	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Bly Pb (filtrerat)	<b>0.00012</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kadmium Cd (filtrerat)	<b>0.000036</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kobolt Co (filtrerat)	<b>0.0030</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Koppar Cu (filtrerat)	<b>0.0044</b>	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Krom Cr (filtrerat)	<b>0.00095</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kvicksilver Hg (filtrerat)	< 0.00010	mg/l	25%	SS-EN ISO 17852:2008 mod	a)
Nickel Ni (filtrerat)	<b>0.0043</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Vanadin V (filtrerat)	<b>0.00076</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Zink Zn (filtrerat)	<b>0.034</b>	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Diklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Triklormetan	< 0.10	µg/l	30%	Intern metod	a)
Tetraklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Trikloreten	< 0.10	µg/l	35%	Intern metod	a)
Tetrakloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1-Dikloretan	<b>0.24</b>	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,2-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,1-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,2-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
cis-1,2-Dikloretan	<b>0.58</b>	µg/l	40%	Intern metod	a)
trans-1,2-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1-Dikloretan	< 0.10	µg/l	30%	Intern metod	a)
Vinylklorid	<b>2.5</b>	µg/l	25%	Intern metod	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:****Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Måtosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven måtosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges.

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

**EUSELI2-01111916**

anton.beskow@wsp.com (anton.beskow@wsp.com)  
rune.andersson@wsp.com (rune.andersson@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges.

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

WSP Earth & Environment - [3663]  
 Sanna Uimonen  
 Arenavägen 7  
 121 88 Stockholm Globen

**AR-23-SL-026042-01**
**EUSELI2-01111916**

Kundnummer: SL7658348

 Uppdragsmärkn.  
 10346855/Sanna Ulimonen

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02030727</b>	Ankomsttemp °C Kem	10
Provbeskrivning:		Provtagare	Anton Beskow
Matris:	Grundvatten		
Provet ankom:	2023-02-03		
Utskriftsdatum:	2023-02-15		
Analyserna påbörjades:	2023-02-03		
Provmarkering:	23W714		
Provtagningsplats:	Storängen, Verkstaden 24		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Bensen	< 0.00050	mg/l	30% Intern metod
Toluen	< 0.0010	mg/l	35% Intern metod
Etylbensen	< 0.0010	mg/l	30% Intern metod
M/P/O-Xylen	< 0.0010	mg/l	35% Intern metod
Summa TEX	< 0.0020	mg/l	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C5-C8	< 0.020	mg/l	35% SPI 2011
Alifater >C8-C10	< 0.020	mg/l	35% SPI 2011
Alifater >C10-C12	< 0.020	mg/l	20% SPI 2011
Alifater >C5-C12	< 0.030	mg/l	Intern metod
Alifater >C12-C16	< 0.020	mg/l	20% SPI 2011
Alifater >C16-C35	< 0.050	mg/l	25% SPI 2011
Alifater >C12-C35	< 0.050	mg/l	SPI 2011
Aromater >C8-C10	< 0.010	mg/l	40% SPI 2011
Aromater >C10-C16	< 0.010	mg/l	20% SPI 2011
Aromater >C16-C35	< 0.0050	mg/l	SIS TK 535 N 012 mod
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Bens(a)antracen	<b>0.011</b>	µg/l	35% SPI 2011
Krysen	< 0.010	µg/l	35% SPI 2011
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.023</b>	µg/l	35% SPI 2011
Benso(a)pyren	<b>0.013</b>	µg/l	40% SPI 2011
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.011</b>	µg/l	45% SPI 2011
Dibens(a,h)antracen	< 0.010	µg/l	40% SPI 2011
Summa cancerogena PAH	< 0.20	µg/l	SPI 2011

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-)

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges.

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Naftalen	< 0.020	µg/l	30%	SPI 2011	b)
Acenaftylen	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	b)
Acenaften	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	b)
Fluoren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	b)
Fenantron	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	b)
Antracen	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	b)
Fluoranten	0.013	µg/l	25%	SPI 2011	b)
Pyren	0.013	µg/l	25%	SPI 2011	b)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	b)
Summa övriga PAH	< 0.30	µg/l		SPI 2011	b)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	b)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.042	µg/l		SPI 2011	b)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.072	µg/l		SPI 2011	b)
Arsenik As (filtrerat)	0.0012	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Barium Ba (filtrerat)	0.042	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Bly Pb (filtrerat)	0.000059	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Kadmium Cd (filtrerat)	0.000013	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Kobolt Co (filtrerat)	0.0012	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Koppar Cu (filtrerat)	0.0023	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Krom Cr (filtrerat)	0.00027	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Kvicksilver Hg (filtrerat)	< 0.00010	mg/l	25%	SS-EN ISO 17852:2008 mod	b)
Nickel Ni (filtrerat)	0.0019	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Vanadin V (filtrerat)	0.0018	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
Zink Zn (filtrerat)	0.0094	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	b)
PFBA (Perfluorbutansyra)	16	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PPPeA (Perfluorpentansyra)	20	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PFHxA (Perfluorhexansyra)	12	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PFHpA (Perfluorheptansyra)	8.9	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PFOA (Perfluoroktansyra)	16	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PFNA (Perfluorononansyra)	1.7	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PFDA (Perfluordekansyra)	0.52	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)	4.5	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)	3.7	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad hält eller i absoluta tal (+/-) av redovisad hält. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges.

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

EUSELI2-01111916

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)	<b>16</b>	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)	<b>&lt;0.30</b>	ng/l	29%	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)
Diklormetan	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
Triklormetan	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	30%	Intern metod	b)
Tetraklormetan	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
Trikloreten	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	35%	Intern metod	b)
Tetrakloreten	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
1,1-Dikloretan	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
1,2-Dikloretan	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
1,1,1-Trikloretan	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
1,1,2-Trikloretan	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
cis-1,2-Dikloreten	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
trans-1,2-Dikloreten	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	40%	Intern metod	b)
1,1-Dikloreten	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	30%	Intern metod	b)
Summa PFAS SLV 11	<b>99</b>	ng/l		DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)*
Summa PFAS4	<b>37</b>	ng/l		DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod.	a)*
Vinylklorid	<b>&lt; 0.10</b>	µg/l	25%	Intern metod	b)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977  
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

anton.beskow@wsp.com (anton.beskow@wsp.com)  
 rune.andersson@wsp.com (rune.andersson@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-)

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges.

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

## **BILAGA 4C**

### **LABORATORIETS ANALYSPROTOKOLL - PORGAS**



**Provsvart till**

WSP Earth & Environment  
Julia Inkapööl  
Arenavägen 55  
121 77 JOHANNESHOV

**Faktura till**

WSP Sverige AB  
Faktura  
FE 711  
838 74 FRÖSÖN

**RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER**

*Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.*

*Resultat i denna rapport avser endast de pröver som analyserats.*

<b>Objekt #</b>	10346855 Storängen
<b>Provnummer (11 st)</b>	177-2023-01261450 - 177-2023-01261460
<b>Ansvarig provtagare #</b>	Julia Inkapööl
<b>Provtagningsdatum #</b>	2023-01-13
<b>Ankomst till laboratoriet</b>	2023-01-25
<b>Analysdatum</b>	2023-01-25
<b>Analysansvarig</b>	Eurofins Pegasuslab AB
<b>Uppdragsnummer</b>	EUSEUP-00152407

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

## Analysresultat

177-2023-01261450 BTEX+TVOC+C9-C10 aromater+klor.lösn.medel+klor.nedb.  
(\*CA)

**Objekt:** 10346855 Storängen

Provnr	Provmarkning		Luftvolym <sup>1</sup>			
	177-2023-01261450	177-2023-01261451	Enhet	Metod	Mätosäkerhet (%)	Ort
177-2023-01261450	23W701				6 liter	
177-2023-01261451	23W702				6 liter	
<b>Substans</b>	<b>177-2023-01261450</b>	<b>177-2023-01261451</b>	<b>Enhet</b>	<b>Metod</b>	<b>Mätosäkerhet (%)</b>	<b>Ort</b>
Bensen	0.011	0.14	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Toluen	0.092	0.077	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Etylbensen	0.010	0.100	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
o-Xylen	< 0.01	0.015	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
m/p-Xylen	0.028	0.038	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Summa Xylen	0.038	0.15	µg/rör	GC-MS	±0	Vejen
>C6-C10	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±30	Vejen
>C10-C25	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C6-C25 Sum	#	#	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C9-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
C10-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Kloroform	0.014	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1,1-Trikloretan	0.60	0.012	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetraklormetan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Trikloretylen	5.5	0.40	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetrakloreten	0.26	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Vinylklorid	< 0.004	> 0.4	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.004	0.038	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.004	0.016	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
cis-1,2-Dikloreten	0.057	0.17	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.004	0.092	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.001	< 0.009	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Kloretan	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Bensen	1.8	23	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Toluen	15	13	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Etylbensen	1.7	17	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
o-Xylen	< 2	2.5	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
m/p-Xylen	4.7	6.3	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

Substans	177-2023-01261450	177-2023-01261451	Enhet	Metod	Mätsäkerhet (%)	Ort
Summa Xylen	6.3	25	**µg/m³	Beräkning		Vejen
>C6-C10	< 800	< 800	**µg/m³	Beräkning		Vejen
>C10-C25	< 800	< 800	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C6-C25 Sum	#	#	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C9-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C10-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloroform	2.3	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1,1-Trikloretan	100	2.0	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetraklormetan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Trikloretylen	920	67	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetrakloreten	43	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Vinylklorid	< 0.7	> 67	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.7	6.3	**µg/m³	Beräkning		Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.7	2.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
cis-1,2-Dikloreten	9.5	28	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.7	15	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloretan	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen

<sup>1</sup> : Resultat beräknat från kunduppgift

# : Ingen parameter påvisad.

\*\* : Omfattas ej av ackrediteringen.

< : Mindre än

> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

**Analysresultat**

177-2023-01261452 BTEX+TVOC+C9-C10 aromater+klor.lösn.medel+klor.nedb.  
(\*CA)

**Objekt:** 10346855 Storängen

Provn	Provmarkning	Luftvolym <sup>1</sup>				
		177-2023-01261452	177-2023-01261453	Enhet	Metod	Mätosäkerhet (%)
177-2023-01261452	23W703					6 liter
177-2023-01261453	23W704					6 liter
Substans						
Bensen	0.019	< 0.005	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Toluen	< 0.05	< 0.05	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Etylbensen	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
o-Xylen	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
m/p-Xylen	0.021	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Summa Xylen	0.021	#	µg/rör	GC-MS	±0	Vejen
>C6-C10	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±30	Vejen
>C10-C25	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C6-C25 Sum	#	#	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C9-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
C10-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Kloroform	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1,1-Trikloretan	0.010	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetraklormetan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Trikloretylen	0.053	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetrakloreten	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Vinylklorid	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.001	< 0.001	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Kloretan	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Bensen	3.2	< 0.8	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Toluen	< 8	< 8	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Etylbensen	< 2	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
o-Xylen	< 2	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
m/p-Xylen	3.6	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Summa Xylen	3.6	#	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C6-C10	< 800	< 800	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C10-C25	< 800	< 800	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

Substans	177-2023-01261452	177-2023-01261453	Enhet	Metod	Mätsäkerhet (%)	Ort
C6-C25 Sum	#	#	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C9-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C10-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloroform	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1,1-Trikloretan	1.7	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetraklormetan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Trikloretylen	9.0	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetrakloreten	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Vinylklorid	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.2	< 0.2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloretan	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen

<sup>1</sup> : Resultat beräknat från kunduppgift

# : Ingen parameter påvisad.

\*\* : Omfattas ej av ackrediteringen.

&lt; : Mindre än

&gt; : Större än

i.m.: Icke mätbar

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

**Analysresultat**

177-2023-01261454 BTEX+TVOC+C9-C10 aromater+klor.lösn.medel+klor.nedb.  
(\*CA)

**Objekt:** 10346855 Storängen

Provn	Provmärkning	Luftvolym <sup>1</sup>				
		177-2023-01261454	177-2023-01261455	Enhet	Metod	Mätosäkerhet (%)
177-2023-01261454	23W705					6 liter
177-2023-01261455	23W706					6 liter
Substans	177-2023-01261454	177-2023-01261455	Enhet	Metod	(%)	Ort
Bensen	0.020	< 0.005	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Toluen	< 0.05	< 0.05	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Etylbensen	0.016	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
o-Xylen	0.014	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
m/p-Xylen	0.033	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Summa Xylen	0.063	#	µg/rör	GC-MS	±0	Vejen
>C6-C10	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±30	Vejen
>C10-C25	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C6-C25 Sum	#	#	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C9-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
C10-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Kloroform	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1,1-Trikloretan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetraklormetan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Trikloretylen	0.29	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetrakloreten	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Vinylklorid	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.001	< 0.001	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Kloretan	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Bensen	3.4	< 0.8	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Toluen	< 8	< 8	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Etylbensen	2.7	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
o-Xylen	2.4	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
m/p-Xylen	5.6	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Summa Xylen	11	#	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C6-C10	< 800	< 800	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C10-C25	< 800	< 800	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

Substans	177-2023-01261454	177-2023-01261455	Enhet	Metod	Mätsäkerhet (%)	Ort
C6-C25 Sum	#	#	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C9-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C10-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloroform	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1,1-Trikloretan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetraklormetan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Trikloretylen	49	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetrakloreten	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Vinylklorid	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.2	< 0.2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloretan	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen

<sup>1</sup> : Resultat beräknat från kunduppgift

# : Ingen parameter påvisad.

\*\* : Omfattas ej av ackrediteringen.

&lt; : Mindre än

&gt; : Större än

i.m.: Icke mätbar

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

**Analysresultat**

177-2023-01261456 BTEX+TVOC+C9-C10 aromater+klor.lösn.medel+klor.nedb.  
(\*CA)

**Objekt:** 10346855 Storängen

Provn	Provmarkning	Luftvolym <sup>1</sup>				
		177-2023-01261456	177-2023-01261457	Enhet	Metod	Mätosäkerhet (%)
177-2023-01261456	23W708					6 liter
177-2023-01261457	23W310					6 liter
Substans						
Bensen	< 0.005	0.034	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Toluen	0.20	< 0.05	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Etylbensen	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
o-Xylen	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
m/p-Xylen	0.026	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Summa Xylen	0.026	#	µg/rör	GC-MS	±0	Vejen
>C6-C10	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±30	Vejen
>C10-C25	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C6-C25 Sum	#	#	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C9-aromater	0.11	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
C10-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Kloroform	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1,1-Trikloretan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetraklormetan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Trikloretylen	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetrakloreten	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Vinylklorid	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.001	< 0.001	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Kloretan	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Bensen	< 0.8	5.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Toluen	34	< 8	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Etylbensen	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
o-Xylen	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
m/p-Xylen	4.4	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Summa Xylen	4.4	#	**µg/m³	Beräkning		Vejen
>C6-C10	< 800	< 800	**µg/m³	Beräkning		Vejen
>C10-C25	< 800	< 800	**µg/m³	Beräkning		Vejen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

Substans	177-2023-01261456	177-2023-01261457	Enhet	Metod	Mätsäkerhet (%)	Ort
C6-C25 Sum	#	#	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C9-aromater	19	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C10-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloroform	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1,1-Trikloretan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetraklormetan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Trikloretylen	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetrakloreten	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Vinylklorid	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.2	< 0.2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloretan	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen

<sup>1</sup> : Resultat beräknat från kunduppgift

# : Ingen parameter påvisad.

\*\* : Omfattas ej av ackrediteringen.

&lt; : Mindre än

&gt; : Större än

i.m.: Icke mätbar

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

**Analysresultat**

177-2023-01261458 BTEX+TVOC+C9-C10 aromater+klor.lösn.medel+klor.nedb.  
(\*CA)

**Objekt:** 10346855 Storängen

Provn	Provmarkning	Luftvolym <sup>1</sup>				
		177-2023-01261458	177-2023-01261459	Enhet	Metod	Mätosäkerhet (%)
177-2023-01261458	23W715					6 liter
177-2023-01261459	23W213					6 liter
Substans						
Bensen	< 0.005	0.017	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Toluen	< 0.05	< 0.05	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Etylbensen	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
o-Xylen	0.011	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
m/p-Xylen	0.032	0.025	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Summa Xylen	0.043	0.025	µg/rör	GC-MS	±0	Vejen
>C6-C10	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±30	Vejen
>C10-C25	< 5	< 5	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C6-C25 Sum	#	#	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C9-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
C10-aromater	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Kloroform	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1,1-Trikloretan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetraklormetan	< 0.01	< 0.01	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Trikloretylen	< 0.01	0.30	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetrakloreten	< 0.01	0.64	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Vinylklorid	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.004	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.001	< 0.001	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Kloretan	< 0.03	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Bensen	< 0.8	2.9	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Toluen	< 8	< 8	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Etylbensen	< 2	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
o-Xylen	1.9	< 2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
m/p-Xylen	5.4	4.2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Summa Xylen	7.3	4.2	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C6-C10	< 800	< 800	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C10-C25	< 800	< 800	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

Substans	177-2023-01261458	177-2023-01261459	Enhet	Metod	Mätsäkerhet (%)	Ort
C6-C25 Sum	#	#	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C9-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C10-aromater	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloroform	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1,1-Trikloretan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetraklormetan	< 2	< 2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Trikloretylen	< 2	51	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetrakloreten	< 2	110	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Vinylklorid	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
cis-1,2-Dikloreten	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.7	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.2	< 0.2	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloretan	< 5	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen

<sup>1</sup> : Resultat beräknat från kunduppgift

# : Ingen parameter påvisad.

\*\* : Omfattas ej av ackrediteringen.

&lt; : Mindre än

&gt; : Större än

i.m.: Icke mätbar

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

**Analysresultat**

177-2023-01261460 BTEX+TVOC+C9-C10 aromater+klor.lösn.medel+klor.nedb.  
(\*CA)

**Objekt:** 10346855 Storängen

Provnr	Provmarkning	Luftvolym <sup>1</sup>
177-2023-01261460	23W314	6 liter

Substans	177-2023-01261460	Enhet	Metod	Mätsäkerhet	
				(%)	Ort
Bensen	0.43	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Toluen	0.92	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Etylbensen	0.16	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
o-Xylen	0.18	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
m/p-Xylen	0.49	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Summa Xylen	0.83	µg/rör	GC-MS	±0	Vejen
>C6-C10	25	µg/rör	GC-FID	±30	Vejen
>C10-C25	50	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C6-C25 Sum	75	µg/rör	GC-FID	±20	Vejen
C9-aromater	0.35	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
C10-aromater	0.13	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Kloroform	0.021	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1,1-Trikloretan	0.014	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetraklormetan	0.26	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Trikloretylen	0.016	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Tetrakloreten	0.21	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
Vinylklorid	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
cis-1,2-Dikloreten	0.0060	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.004	µg/rör	GC-MS	±20	Vejen
1,2-Dikloretan	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Kloretan	< 0.03	µg/rör	GC-MS	±30	Vejen
Bensen	72	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Toluen	150	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Etylbensen	27	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
o-Xylen	30	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
m/p-Xylen	82	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
Summa Xylen	140	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C6-C10	4200	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen
>C10-C25	8300	**µg/m <sup>3</sup>	Beräkning		Vejen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

Substans	177-2023-01261460	Enhet	Metod	Mätsäkerhet (%)	Ort
C6-C25 Sum	13000	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C9-aromater	58	**µg/m³	Beräkning		Vejen
C10-aromater	22	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloroform	3.5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1,1-Trikloretan	2.3	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetraklormetan	43	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Trikloretylen	2.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Tetrakloreten	35	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Vinylklorid	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloreten	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
trans-1,2-Dikloreten	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
cis-1,2-Dikloreten	1.0	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,1-Dikloretan	< 0.7	**µg/m³	Beräkning		Vejen
1,2-Dikloretan	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen
Kloretan	< 5	**µg/m³	Beräkning		Vejen

<sup>1</sup> : Resultat beräknat från kunduppgift

# : Ingen parameter påvisad.

\*\* : Omfattas ej av ackrediteringen.

< : Mindre än

> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Akkrediterad enligt  
DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

## Provkommentarer

Objekt: 10346855 Storängen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

Eurofins Pegasuslab AB

Sid 14 av 16

**177-2023-01261450. 23W701. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261451. 23W702. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

Detektionsgränsen är förhöjd för 1,2-dikloretan pga. interferens.

Resultatet anges som större än pga. genomslag från analysskikt till kontrollskikt.

**177-2023-01261452. 23W703. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261453. 23W704. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261454. 23W705. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261455. 23W706. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261456. 23W708. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261457. 23W310. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261458. 23W715. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261459. 23W213. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

**177-2023-01261460. 23W314. Por**

Summan av xylener är summan av resultatet för Etylbensen, m+p-Xylen och o-Xylen.

Detektionsgränsen är förhöjd för 1,2-dikloretan pga. interferens.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

**ANSVAR**

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

\*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001330-01

**Provsvar till**

WSP Earth & Environment  
Julia Inkapööl  
Arenavägen 55  
121 77 JOHANNESHOV

**Faktura till**

WSP Sverige AB  
Faktura  
FE 711  
838 74 FRÖSÖN

**RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER**

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultat i denna rapport avser endast de pröver som analyserats.

<b>Objekt #</b>	10346855 Storängen
<b>Provnummer (10 st)</b>	177-2023-01261087 - 177-2023-01261096
<b>Ansvarig provtagare #</b>	Gabriella Corbee
<b>Provtagningsdatum #</b>	2023-01-16
<b>Ankomst till laboratoriet</b>	2023-01-25
<b>Analysdatum</b>	2023-01-25
<b>Analysansvarig</b>	Eurofins Pegasuslab AB
<b>Uppdragsnummer</b>	EUSEUP-00152373

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

## Resultatsammanställning

Tolkningar och bedömningar omfattas inte av ackrediteringen.

Objekt #: 10346855 Storängen

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

## Analysresultat

PAH - luftanalys (SS-ISO 12884:2000, mod) (LU<sup>1</sup>)

**Objekt #:** 10346855 Storängen

Provnr	Provmarkning #	Luftvolym# (liter)			
		177-2023-01261087	177-2023-01261088	177-2023-01261089	177-2023-01261090
		Halt# ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			
naftalen		< 0.070	< 0.055	1.1	2.1
bifenyl		< 0.023	< 0.018	0.070	0.12
acenaftylen		< 0.012	< 0.0091	0.017	0.015
acenaften		< 0.023	< 0.018	0.50	0.17
dibenofuran		< 0.023	< 0.018	0.046	0.025
9H-fluoren		< 0.012	< 0.0091	0.026	0.020
fenantren		< 0.047	< 0.036	< 0.039	0.088
antracen		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
fluoranten		< 0.012	< 0.0091	< 0.0098	< 0.0098
pyren		< 0.012	< 0.0091	< 0.0098	< 0.0098
benso(g,h,i)perylen		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
benso(a)antracen		< 0.012	< 0.0091	< 0.0098	< 0.0098
krysen		< 0.012	< 0.0091	< 0.0098	< 0.0098
benso(b)fluoranten		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
benso(k)fluoranten		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
benso(a)pyren		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
indeno(1,2,3-cd)pyren		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
dibenzo(a,h)antracen		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
2,4,6-trikloranisol		< 0.047	< 0.036	< 0.039	< 0.039
2,4,6-triklorfenol		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
2,4,5-triklorfenol		< 0.047	< 0.036	< 0.039	< 0.039
2,3,4,6- och 2,3,5,6-tetrakloranisol		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
2,3,4,6-tetraklorfenol		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
2,3,4,5- och 2,3,5,6-tetraklorfenol		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
2,3,4,5-tetrakloranisol		< 0.012	< 0.0091	< 0.0098	< 0.0098
pentakloranisol		< 0.023	< 0.018	< 0.020	< 0.020
o-kresol	Störd		Störd	Störd	< 0.020
m- och p-kresol		< 0.023	0.037	0.025	0.025

Analysresultat beräknade med luftvolym baserat på kunduppgifter omfattas inte av ackrediteringen.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

## Analysresultat

PAH - luftanalys (SS-ISO 12884:2000, mod) (LU<sup>1</sup>)

Objekt #: 10346855 Storängen

Provnr	Provmarkning #	Luftvolym# (liter)			
		177-2023-01261091	177-2023-01261092	177-2023-01261093	177-2023-01261094
		Halt# ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			
naftalen		0.091	4.3	0.099	0.19
bifenyl		< 0.020	0.080	0.045	< 0.020
acenaftylen		< 0.010	0.012	0.017	< 0.0098
acenaften		< 0.020	0.032	0.53	< 0.020
dibensofurans		< 0.020	< 0.019	0.051	< 0.020
9H-fluoren		< 0.010	< 0.0093	0.023	< 0.0098
fenantren		< 0.040	< 0.037	< 0.040	< 0.039
antracen		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
fluoranten		< 0.010	< 0.0093	< 0.010	< 0.0098
pyren		< 0.010	< 0.0093	< 0.010	< 0.0098
benso(g,h,i)perylene		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
benso(a)antracen		< 0.010	< 0.0093	< 0.010	< 0.0098
krysen		< 0.010	< 0.0093	< 0.010	< 0.0098
benso(b)fluoranten		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
benso(k)fluoranten		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
benso(a)pyren		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
indeno(1,2,3-cd)pyren		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
dibenzo(a,h)antracen		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
2,4,6-trikloranisol		< 0.040	< 0.037	< 0.040	< 0.039
2,4,6-triklorfenol		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
2,4,5-triklorfenol		< 0.040	< 0.037	< 0.040	< 0.039
2,3,4,6- och 2,3,5,6-tetrakloranisol		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
2,3,4,6-tetraklorfenol		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
2,3,4,5- och 2,3,5,6-tetraklorfenol		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
2,3,4,5-tetrakloranisol		< 0.010	< 0.0093	< 0.010	< 0.0098
pentakloranisol		< 0.020	< 0.019	< 0.020	< 0.020
o-kresol	Störd	< 0.019	< 0.019	< 0.020	Störd
m- och p-kresol	0.028	0.11	0.023	0.030	

Analysresultat beräknade med luftvolym baserat på kunduppgifter omfattas inte av ackrediteringen.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

## Analysresultat

PAH - luftanalys (SS-ISO 12884:2000, mod) (LU<sup>1</sup>)

Objekt #: 10346855 Storängen

Provnr	Provmarkning #	Luftvolym# (liter)
177-2023-01261095	23W205	48
177-2023-01261096	23W308	53
	177-2023-01261095    177-2023-01261096	
	Halt# (µg/m <sup>3</sup> )    Halt# (µg/m <sup>3</sup> )	
naftalen	0.37	0.19
bifenyl	0.053	< 0.019
acenaftylen	< 0.010	< 0.0094
acenaften	< 0.021	< 0.019
dibenofuran	< 0.021	< 0.019
9H-fluoren	< 0.010	< 0.0094
fenantren	< 0.042	< 0.038
antracen	< 0.021	< 0.019
fluoranten	< 0.010	< 0.0094
pyren	< 0.010	< 0.0094
benso(g,h,i)perylen	< 0.021	< 0.019
benso(a)antracen	< 0.010	< 0.0094
krysen	< 0.010	< 0.0094
benso(b)fluoranten	< 0.021	< 0.019
benso(k)fluoranten	< 0.021	< 0.019
benso(a)pyren	< 0.021	< 0.019
indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.021	< 0.019
dibenso(a,h)antracen	< 0.021	< 0.019
2,4,6-trikloranisol	< 0.042	< 0.038
2,4,6-triklorfenol	< 0.021	< 0.019
2,4,5-triklorfenol	< 0.042	< 0.038
2,3,4,6- och 2,3,5,6-tetrakloranisol	< 0.021	< 0.019
2,3,4,6-tetraklorfenol	< 0.021	< 0.019
2,3,4,5- och 2,3,5,6-tetraklorfenol	< 0.021	< 0.019
2,3,4,5-tetrakloranisol	< 0.010	< 0.0094
pentakloranisol	< 0.021	< 0.019
o-kresol	Störd	0.035
m- och p-kresol	0.042	0.065

Analysresultat beräknade med luftvolym baserat på kunduppgifter omfattas inte av ackrediteringen.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

## ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang.

<sup>1</sup>Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

## Utökad mätosäkerhet (95% konfidensintervall) och kemiska ackrediterade analysresultat

PAH-analys	Mäto. (%)	177-2023-01261087 (ng/prov)	177-2023-01261088 (ng/prov)	177-2023-01261089 (ng/prov)	177-2023-01261090 (ng/prov)
naftalen	20	< 3.0	< 3.0	56	110
bifenyl	20	< 1.0	< 1.0	3.6	5.9
acenaftylen	20	< 0.50	< 0.50	0.87	0.78
acenaften	20	< 1.0	< 1.0	25	8.7
dibenofuran	20	< 1.0	< 1.0	2.3	1.2
9H-fluoren	20	< 0.50	< 0.50	1.3	1.0
fenantron	20	< 2.0	< 2.0	< 2.0	4.5
antracen	20	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
fluoranten	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
pyren	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
benso(g,h,i)peryen	40	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
benso(a)antracen	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
krysen	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
benso(b)fluoranten	30	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
benso(k)fluoranten	40	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
benso(a)pyren	40	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
indeno(1,2,3-c,d)pyren	50	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
dibenso(a,h)antracen	50	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
2,4,6-triklorfenol	30	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
2,4,5-triklorfenol	30	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
2,4,6-trikloranisol	20	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
2,3,4,6- och 2,3,5,6-tetrakloranisol	20	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
2,3,4,5-tetrakloranisol	20	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
pentakloranisol	20	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
o-kresol	20	störd	störd	störd	< 1.0
m- och p-kresol	20	< 1.0	2.0	1.3	1.3

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

PAH-analys	Mäto. (%)	177-2023-01261091 (ng/prov)	177-2023-01261092 (ng/prov)	177-2023-01261093 (ng/prov)	177-2023-01261094 (ng/prov)
naftalen	20	4.5	230	4.9	9.5
bifenyl	20	< 1.0	4.3	2.3	< 1.0
acenafylen	20	< 0.50	0.62	0.84	< 0.50
acenafaten	20	< 1.0	1.7	26	< 1.0
dibensofuran	20	< 1.0	< 1.0	2.6	< 1.0
9H-fluoren	20	< 0.50	< 0.50	1.1	< 0.50
fenantren	20	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
antracen	20	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
fluoranten	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
pyren	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
benso(g,h,i)perlyen	40	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
benso(a)antracen	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
krysen	30	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
benso(b)fluoranten	30	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
benso(k)fluoranten	40	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
benso(a)pyren	40	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
indeno(1,2,3-c,d)pyren	50	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
dibenso(a,h)antracen	50	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
2,4,6-triklorfenol	30	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
2,4,5-triklorfenol	30	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
2,4,6-trikloranisol	20	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
2,3,4,6- och 2,3,5,6-tetrakloranisol	20	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
2,3,4,5-tetrakloranisol	20	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
pentakloranisol	20	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
o-kresol	20	störd	< 1.0	< 1.0	störd
m- och p-kresol	20	1.4	5.9	1.1	1.5

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

PAH-analys	Mäto. (%)	177-2023-01261095 (ng/prov)	177-2023-01261096 (ng/prov)
naftalen	20	18	9.8
bifenyl	20	2.5	< 1.0
acenafylen	20	< 0.50	< 0.50
acenafthen	20	< 1.0	< 1.0
dibensofuran	20	< 1.0	< 1.0
9H-fluoren	20	< 0.50	< 0.50
fenantren	20	< 2.0	< 2.0
antracen	20	< 1.0	< 1.0
fluoranten	30	< 0.50	< 0.50
pyren	30	< 0.50	< 0.50
benso(g,h,i)perlyen	40	< 1.0	< 1.0
benso(a)antracen	30	< 0.50	< 0.50
krysen	30	< 0.50	< 0.50
benso(b)fluoranten	30	< 1.0	< 1.0
benso(k)fluoranten	40	< 1.0	< 1.0
benso(a)pyren	40	< 1.0	< 1.0
indeno(1,2,3-c,d)pyren	50	< 1.0	< 1.0
dibenso(a,h)antracen	50	< 1.0	< 1.0
2,4,6-triklorfenol	30	< 1.0	< 1.0
2,4,5-triklorfenol	30	< 2.0	< 2.0
2,4,6-trikloranisol	20	< 2.0	< 2.0
2,3,4,6- och 2,3,5,6-tetrakloranisol	20	< 1.0	< 1.0
2,3,4,5-tetrakloranisol	20	< 0.50	< 0.50
pentakloranisol	20	< 1.0	< 1.0
o-kresol	20	störd	1.8
m- och p-kresol	20	2.0	3.4

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-02-06

Rapportkod: AR-23-LU-001289-01

## BILAGA 5 FOTOBILAGA



**Bild 1.** Provpunkt 23W713, dexel



**Bild 2.** Provpunkt 23W714, dexel



**Bild 3.** Provpunkt 23W712, 0-0,5 m u my



**Bild 4.** Provpunkt 23W712, 1,5-2 m u my



**Bild 5.** Provpunkt 23W714, 0-0,5 m u my




**Bild 6.** Provpunkt 23W713, borrigg



**Bild 7.** Provpunkt 23W701 och -702, porgas




**Bild 8.** Provpunkt 23W702, porgas



**Bild 9.** Provpunkt 23W715, porgas



**Bild 10.** Provpunkt 23W714, porgas



## Teckenförklaring

## Fastighetsgränser

## Provtagningspunkter (WSP, 2023)

# Miljöteknisk

## ► Grundvatten

 Jord (s)

Provtagningspunkter (WSB/Gesteknologi 2021)

#### **Geoteknisk-/miljöteknisk undersökning**

### Borrpunkt

 Grundvattenrör

△ Trädved

• Porgas (2022)

## Ritningsunderlag

Lantmäteriet

Stockholm stad

## Koordinatsystem

## Koordinater i Sweret 99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

# Miljöteknisk markundersökning Storängen, etapp 4, Huddinge kommun Vincero

WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
[www.wsp.com](http://www.wsp.com)


100

UPPDRAF NR  
10346855 RITAD/KONSTRUERAD AV  
S. Ullmanen-Robertson  
HANDLÄGGARE  
J. Linköppling

DATUM	ANSVARIG
2023-02-22	S. Uimonen Robertson

## Miljöteknisk undersökning Utförda provtagningspunkter Jord, grundvatten och porgas

SKALA	NUMMER	BET
1:400 (A3)	N101	



## Teckenförklaring

Fastighetsgränser

## Skruvprovtagning med borrigg

Klass jord, jmf NV generella 0-0,5 m u y

- <KM
- >KM≤MKM
- >MKM<FA
- Ej analys

## Ritningsunderlag

Lantmäteriet  
Stockholm stad  
Koordinatsystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Miljöteknisk markundersökning  
Storängen, etapp 4, Huddinge kommun  
Vincero




WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com

UPPDRAF NR 10346855	RITAD/KONSTRUERAD AV S. Uimonen Robertson	HANDLÄGGARE J. Inkapöö
------------------------	--	---------------------------

DATUM 2023-02-22	ANSVARIG S. Uimonen Robertson
---------------------	----------------------------------

Föröreningssituation jord  
Jämfört Naturvårdsverkets generella riktvärden  
Verkstaden 24

SKALA 1:400 (A3)	NUMMER N201	BET
---------------------	----------------	-----



## Teckenförklaring

Fastighetsgränser

## Skruvprovtagning med borrigg

Klass jord, jmf NV generella 0,5-1 m u y

- <KM
- >KM≤MKM
- >MKM
- Ej analys

## Ritningsunderlag

Lantmäteriet  
Stockholm stad  
Koordinatsystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Miljöteknisk markundersökning  
Storängen, etapp 4, Huddinge kommun  
Vincero




WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com

UPPDRAF NR 10346855	RITAD/KONSTRUERAD AV S. Uimonen Robertson	HANDLÄGGARE J. Inkapöö
------------------------	--	---------------------------

DATUM 2023-02-22	ANSVARIG S. Uimonen Robertson
---------------------	----------------------------------

Föröreningssituation jord  
Jämfört Naturvårdsverkets generella riktvärden  
Verkstaden 24

SKALA 1:400 (A3)	NUMMER N202	BET
---------------------	----------------	-----



## Teckenförklaring

Fastighetsgränser

## Skruvprovtagning med borrigg

Klass jord, jmf NV generella 1-1,5 m u y

- <KM
- >KM≤MKM
- >MKM<FA
- FA
- Ej analys

## Ritningsunderlag

Lantmäteriet  
Stockholm stad  
Koordinatsystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Miljöteknisk markundersökning  
Storängen, etapp 4, Huddinge kommun  
Vincero




WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com

UPPDRAF NR 10346855	RITAD/KONSTRUERAD AV S. Uimonen Robertson	HANDLÄGGARE J. Inkapöö
------------------------	--	---------------------------

DATUM 2023-02-22	ANSVARIG S. Uimonen Robertson
---------------------	----------------------------------

Föroringssituation jord  
Jämfört Naturvårdsverkets generella riktvärden  
Verkstaden 24

SKALA 1:400 (A3)	NUMMER N203	BET
---------------------	----------------	-----



## Teckenförklaring

Fastighetsgränser

## Skruvprovtagning med borrigg

Klass jord, jmf NV generella 1,5-2 m u y

- <KM
- >KM≤MKM
- >MKM<FA
- Ej analys

## Ritningsunderlag

Lantmäteriet  
Stockholm stad  
Koordinatsystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Miljöteknisk markundersökning  
Storängen, etapp 4, Huddinge kommun  
Vincero




WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com

UPPDRAF NR 10346855	RITAD/KONSTRUERAD AV S. Uimonen Robertson	HANLÄGGARE J. Inkapööl
------------------------	--	---------------------------

DATUM 2023-02-22	ANSVARIG S. Uimonen Robertson
---------------------	----------------------------------

Föroringssituation jord  
Jämfört Naturvårdsverkets generella riktvärden  
Verkstaden 24

SKALA 1:400 (A3)	NUMMER N204	BET
---------------------	----------------	-----



## Teckenförklaring

Fastighetsgränser

## Skruvprovtagning med borrigg

Klass jord, jmf NV generella 2-3 m u y

- <KM
- >KM≤MKM
- Ej analys

## Ritningsunderlag

Lantmäteriet  
Stockholm stad  
Koordinatsystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Miljöteknisk markundersökning  
Storängen, etapp 4, Huddinge kommun  
Vincero


WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com

UPPDAG NR 10346855	RITAD/KONSTRUERAD AV S. Uimonen Robertson	HANLÄGGARE J. Inkapööl
-----------------------	--	---------------------------

DATUM 2023-02-22	ANSVARIG S. Uimonen Robertson	
---------------------	----------------------------------	--

Föröreningssituation jord  
Jämfört Naturvårdsverkets generella riktvärden  
Verkstaden 24

SKALA 1:400 (A3)	NUMMER N205	BET
---------------------	----------------	-----



## Teckenförklaring

## **Grundvatten**

-  Torrt
  -  <rapp.gr
  -  >rapp.gr < 4

 Fastighetsgränser

Cirklarna anger halter klorerade kolväten  
i följdande ordning från innersta cirkeln till yttersta:  
cis-1,2-DCE  
vinylklorid

Ritningsunderlag

Lantmäteriet

Stockholm stad

## Koordinatensystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

# Miljöteknisk markundersökning Storängen, etapp 4, Huddinge kommun Vincero


WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
[www.wsp.com](http://www.wsp.com)



UPPDAG NR 10346855	RITAD/KONSTRUERAD AV J. Inkapööl	HANDLÄGGERE J. Inkapööl
DATUM 2023-02-22	ANSVARIG S. Uimonen Robertson	

SKALA	NUMMER	BET
1:350 (A3)	N206	





## Teckenförklaring

### Resultat porluft

#### Bensen

- <rapp.gr
- >rapp.gr - 1,7 (RISKinh)
- > RISKinh

■ Fastighetsgränser

Analysresultat från provtagning 2022 redovisas,  
men med transparent färg  
Ritningsunderlag

Lantmäteriet, Stockholm stad

Koordinatsystem

Koordinater i Sweref99 18 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Miljöteknisk markundersökning  
Storängen, etapp 4, Huddinge kommun  
Vincero



WSP Sverige AB  
Earth & Environment  
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN  
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com

UPPDRAF NR 10346855	RITAD/KONSTRUERAD AV J. Inkapööl	HANLÄGGARE J. Inkapööl
DATUM 2023-02-22	ANSVARIG S. Uimonen Robertson	

Föröreningshalter bensen  
Porgas  
Verkstaden 24

SKALA 1:350 (A3)	NUMMER N208	BET