SLUSSLUCKA PÅ INSIDA BRUNN ÖPPNAS FÖR UTFLÖDE
DAGVATTEN VID STÄNGD NEDSTRÖMS DV-LÖSNING.

PLATSBYGGD NB

NB1200 D800mm

PLATSBYGGD DAGVATTENBRUNN
MED 2ST "NB" NEDGÅNGAR FRÅN "TAKET".

SLUSS LUCKOR TYP "VENTIM" EL. LIKV. SÄTTS PÅ PLATS
VID UTLOPP D500 MM LEDNINGAR (3ST)

3 ST D500mm
(STÅL)

DAGVATTEN FRÅN
GC-TUNNEL (TRV)


VÄGKANT E4, ENLIGT TRV FRAMTAGEN VÄGPLAN

ANMÄRKNING:

FÖRESLAGEN LÖSNING UTGÅR FRÅN UTFÖRD FÖRPROJEKTERING "FP" AVSEENDE PLANUTFORMNING OCH HÖJDER. TORG OCH GC-VÄG NORR OM TRV:s GC-PORT ÄR JUSTERAD I HÖJD ORSAK ÄR PLANERADE KORSANDE LEDNINGAR UNDER TORGYTAN OCH BEHOV AV AVSTÅND TILL VARANDRA MM.

FÖRSLAG 3ST D-LEDNINGAR DIREKT NORR OM PLANERAD GC-PORT

STRUCTOR MARK/ KURT P. /CHRISTOFFER S.
PLANSKISS DAT. 2026-01-15, REV 2026-05-06, REV 2026-05-11
REV 2026-05-19



TRV:s DAGVATTENPASSAGE ÖVER PLANERADE LEDNINGAR SFAB OCH SVOA.
ALT 2.
TVÄRSEKTION VA-LEDNINGAR

FÖRSLAG 3ST D-LEDNINGAR DIREKT NORR OM PLANERAD GC-PORT.
ALT 2.
PROFIL VA-LEDNINGAR

ANMÄRKNING:

FÖRESLAGEN LÖSNING UTGÅR FRÅN UTFÖRD FÖRPROJEKTERING "FP" AVSEENDE PLANUTFORMNING OCH HÖJDER. TORG OCH GC-VÄG NORR OM TRV:s GC-PORT ÄR JUSTERAD I HÖJD ORSAK ÄR PLANERADE KORSANDE LEDNINGAR UNDER TORGYTAN OCH BEHOV AV AVSTÅND TILL VARANDRA MM.

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GODKÄND	DATUM

KONSTR	GRANSK	KONSTR	GRANSK

KONSTBYGGNADSNR	FORMAT	SKALA
OBJEKT NR	RITNINGSNR	REV