

Delegationslista Tillfälliga trafiknordningar och schakttillstånd - Natur- och stadsmiljönämnden / Miljö- och bygglovsförvaltningen

Enligt punkt F6.1 i delegationsordning för kommunstyrelsen

Period:	jan-25				
Ärendenummer	Grupper	Ärendebeskrivning	Delegat	Lagrum	
TA_20250116_14426	Handläggare, Transtema Network Services,Netel AB,Skanova	Fiberarbete i två brunnar, brunnen vid Alfred Nobels Allé beräknas ta ca 1-2 h att utföra och planeras in som ett nattjobb. Avsteg från barriär pga. platsbrist. Älgård är att jobba under natten och att använda arbetsfordon som tungt skydd	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250116_14427	Handläggare, TA-Specialisten i Sverige AB,Huddinge Fiber	Akut kabelfel i Vidja - Crafter / Vattenfall Entreprenör: Dammsarberg Entreprenad Samordning sker med med TA_14056, Ronny Toma tel 070-5791116	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250108_14413	Handläggare, Transtema Network Services,Netel AB,Skanova	Fiberarbete i en brunn	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250109_14414	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB	Transportera fylnadsmaterial för att fylla över kablar akut	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250120_14431	Handläggare,N&S Group AB,Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)	Ombyggnation av Skogås torg Beställare : Huddinge kommun Camilla Fransson	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250131_14457	Handläggare,Vattenfall Eldistribution AB,Ramudden AB,Crafter AB	Ansökan efter Felanmälan: "Efter arbetet med att gräva ner servicenör för olika funktioner under Ebba Blåts väg har man misst att det behövs dike och avloppsrör för att området inte ska svämma över. Det finns dike och fungerande avrinning tidigare", detta ärende skall hanteras av Susanne Möme och ärendet är kopplat med ST_20220429_11965 Älgård med att iordningställa dränerings rör under Ebba Blåts väg. Man gräver av halva vägen åt gången så att framkomlighet finns under detta arbete	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250116_14428	Handläggare, TA-Specialisten i Sverige AB,Huddinge Fiber	Akut kabelfel i Vidja - Crafter / Vattenfall Entreprenör: Dammsarberg Entreprenad	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250120_14434	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB	Förläggning av luftledning.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250108_14411	Handläggare,NVAB,Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)	Grovtterrassering för ny väg samt VA-ledningar. Beställare: Huddinge kommun Kontaktperson: Jan Nyman	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250131_14458	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB,Vansta Mark & Transport	schakt för att förlägga ny serviskabeln.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250122_14448	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Byte av 3 stycken stolpar och fundament på grund av att dom är i så pass dåligt skick att dom riskerar att ramla.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250123_14447	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Reparation ventill Arbetet beräknas till 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250107_14407	Handläggare,NVAB,Road Rental,Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)	Anläggning och anslutning av fjärrvärme. Samt	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250110_14418	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB,Vansta Mark & Transport	förläggning av ny serviskabeln.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250130_14456	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Vattenläcka Träff med Susanne för rådgivning onsdag 29/1	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250120_14433	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Byte av fundament och stolpe då dom är så pass gamla att dom håller på att rosta av.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250120_14435	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Byte av stolpar och fundament då dom är i så pass dåligt skick att dom är i risk att ramla.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250121_14440	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Schakt av ny belysningsstolpe vid bussnätplatsen. Grävs från befintlig stolpe till nytt montage.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250120_14430	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Vi ska byta fundament och stolpar på gatan då dom är så pass rostiga att dom riskerar att ramla. Vi kommer gräva vid befintliga fundament och byta ut dom till samma typ av fundament då dom befintliga är i så pass dåligt skick	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250120_14432	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Montage av central utanför närlastion.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250114_14424	Handläggare,Nexcon company AB	Avstängning av Studentvägen 1 from vecka 9 2025- vecka 22 2025 sga av nedläggning av fjärrvärme, Kalivatn och fiber. Trafikanter och glände kommer ledas om enligt markerat och väg kommer att stängas av upp vid korsningen till Althednobels allé. orange halvvisning kommer att gälla. Under denna perioden kommer alltså den TA planen TA_20240328_13685 vi har tillgås just nu att utgå för att sedan aktiveras igen när igenläggning av vägen är gjord. För förtydligande så kommer alltså gång-cykel-biträff kunna köra in enligt den gröna linjen och ut samma väg. Rödmärkerad ut är avstängd. Vägen kommer hålla samma bredd som den nuvarande Studentvägen. Vi har även dialog med Akademiska hus kring denna lösning.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250127_14452	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB	lägg kabelfel	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250121_14437	Handläggare,Ramudden AB,Inprenör AB,Huge Bostäder	Fastighetsarbete, skyltar på kommunens mark.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250122_14444	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Reparation ventill Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250102_14402	Handläggare,Gaia Survey AB	Geoteknisk undersökning med borrvagn. Meparten av punkterna lene på skolans område. (Dessa utörs med staket runt borrvagn enligt ök med skola). Punkt 41-44 ligger i gatumark och vi önskar utföra enligt bifogad TA-plan. Arbetet i varje punkt tar ca 10 minuter	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250102_14403	Handläggare,Gaia Survey AB	Geoteknisk undersökning med borrvagn enligt bifogad borplan. Hål är 5cm i diameter och återställs enligt krav. Kopplat till TA-plan	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250121_14442	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250128_14453	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250114_14423	Handläggare,Transtema Network Services,Skanova	Placering av ny stolpe i grönryta för att få upp lågt sittande kablar då boenden inte kommer in med lastbil på sin mark. Arbetet utförs under 1 dag.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250122_14443	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Reparation ventiler Arbetet beräknas till 5 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250129_14455	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250129_14454	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB,Vansta Mark & Transport	Förläggning av ny serviskabel.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250116_14425	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250113_14420	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB	schakta för serviskabel akut, väg avstängd för genomfart dagtid mellan 07:00-16:00	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250122_14445	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB,Vansta Mark & Transport	Byte av kabel	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250121_14439	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Reparation brunn Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250121_14438	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Montage av ny belysning längst vägen. Schakt av ny kanalisatn , fundament och stolpar.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250121_14441	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Montage av ny stolpe och kanalisatn samt fundament då det är mörkt på plats.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250103_14404	Handläggare,Edins krantar	Placera Mobilkran på GC-Väg för att lyfta byggbodar på plats Etablering pålstar 8/1 Lyft med mobilkran 15/1 Awtablering pålstar 21/1 Arbetet sker på plats mellan kl.07.00-16.00	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250120_14436	Handläggare,MBF - Gatubelysning, Huddinge Kommun,ONE Nordic AB	Stolpbyte Tryffelväg. Byte av fundament och stolpar då dom är så pass rostiga att dom håller på ramla.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
TA_20250109_14415	Handläggare,Väglöbb i Sverige, JM Entreprenad AB	TA-plan för byggtfärf till och från groddammar.	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250119_14429	Handläggare,Vattenfall Services Nordic AB,Vansta Mark & Transport	Kabelschakt för elanslutning	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250110_14417	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250114_14422	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut vattenläcka	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250113_14419	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Reparation av servisledning	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250114_14421	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka från inatt	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250110_14416	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall, JM AB, JM Entreprenad AB	Vi ska schakts samt anläggas 2 st groddammar och vinterbening i en beställning av SVOA. Kunde inte lägga till gruppen SVOA som är beställare. Ansvarig hos beställare för arbetet är Mikael Törting - Mikael Törting@svoa.se Jag har inte möjlighet att skapa ett nytt kort för fakturamottagare. Fakturamottagare ska vara JM Entreprenad	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250108_14412	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250108_14409	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut vattenläcka Asfalt beställd till 9/1	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250106_14408	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Vattenläcka från i heigen Asfalt läggs 8/1	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250108_14410	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250107_14405	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)
ST_20250107_14406	Handläggare,SVOA, Stockholm Vatten och Avfall	Akut Vattenläcka Arbetet beräknas att ta 3 arbetsdagar	Handläggare MBF	väglagen (1971:948) trafikförordningen (1998:1276)	vägmärkesförordningen (2007:90)