

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12									Rum saknas						
													Rum finns men storlek/antal stämmer ej					
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer	
Entréhall, café och hörsal				Entréhall								Plan 1 med disk, medborgarkontor, växel, enklare ärenden						
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Entréhall	1	370	370	50	50	3200	1	Med väntyta för ca 20 personer, 3 rådgivningsplatser och 5 datorarbetsplatser med skrivare.	OK	1	370	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Reception	1	28	28	3	3	3200	1	3 parallella besökare varav en plats för rullstol, plats för besöksregistrering, direktkontakt med Backoffice och kontor	OK	1	28	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Kontor 2p	1	12	12	2	2	3200	1	I anslutning till reception	OK	1	12	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Hiss							1/2	Publik hiss till plan 2, glasad, plats för rullstol och 2 personer alternativt permobil för utomhusbruk. Ej plattformshiss.	OK				Linhiss får konsekvenser på plan 2.	
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Utställningsyta	1	44	44	20	20	3200	1	Yta för bord och informationsskärmar. Fri rörelse runt utställningsytan.	OK	1	44	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Drop-in 3p	4	10	40	3	12	3200	1	4 mindre rum för rådgivning, dörr för flyktväg	OK	4	41	1		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Drop-in 4-6p	1	15	15	6	6	3200	1	1 större rum för rådgivning, dörr för flyktväg	OK	1	15	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Fokusrum 2p	2	5	10	2	4	3200	1	Telefonbås för samtal inom kommunen, telefon för de som inte har egen mobil.	OK	2	10	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik		Kontor/personalentré	1	45	45	0	0	3200	1	Avstänges genom jalousier för access efter stängning av entrehall och cafe, för medarbetare	OK	1	45	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik		Vindfång	1	20	20	0	0	3200			OK	1	21	1		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	WC	3	2	6	1	3	2400	1	WC till entréhall/väntyta mötescenter	OK	3	6	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	RWC	1	5	5	2	2	2400	1	RWC till entréhall/väntyta mötescenter	OK	1	5	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Servicecenter	16	5	75	1	16	3200	1	Back-office till reception, direktkontakt med reception, inklusive pentry.	OK	1	75	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Mötesrum 4p	1	8	8	4	4	3200	1		OK	1	7	-1		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Fokusrum 2p	1	5	5	2	2	3200	1		OK	1	5	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Närservice	1	10	10	2	2	3200	1		OK	1	8	-2		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	WC	1	2	2	1	1	2400	2		OK	1	2	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	RWC	1	5	5	2	1	2400	2		OK	1	5	0		
				Café								Ska kunna drivas både av extern part och kommunen, ska serva Mötescenter.						
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Café sittyta	1	160	160	50	50	3200	1		OK	1	161	1		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café servering	1	22	22	3	3	2700	0		OK	1	22	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café kök	1	35	35	3	3	2700	1	Tillagningskök	OK	1	35	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café torrförråd	1	6	6		0	2700	1		OK	1	6	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café städ	1	2	2		0	2700	1		OK	1	2	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café kylrum	1	4	4		0	2700	1		OK	1	4	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café diskrum	1	13	13	2	2	2700	1		OK	1	13	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café förråd	1	1	1		0	2700	1		OK	1	1	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café omklädningsrum	1	6	6	4	4	2700	1		OK	1	6	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Café RWC/D	1	6	6	2	2	2700	1		OK	1	6	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	WC	4	2	8	1	4	2400	1	WC till café/restaurang	OK	4	8	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	RWC	1	5	5	2	2	2400	1	RWC till café/restaurang	OK	1	5	0		
				Hörsal														
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Hörsal 150p	1	200	200	150	150	5500	1	Kommunfullmäktigesal. Utdragbara gradängar. Fast trappa på ena sidan, om möjligt närmast entré.	OK	1	200	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Hörsal sluss	1	8	8	0	0	5500	1		OK	1	8	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Mingelyta	1	85	85	50	50	3200	1	I anslutning till hörsal, plats för tillfällig garderob	OK	1	85	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Möbelförråd hörsal/Ledningsplats	1	30	30	0	0	3200	1	Till hörsal	OK	1	30	0		
Entréhall, café och hörsal	1	Intern	1	Möbelförråd	2	10	20	0	0	3200	1	Till hörsal	OK	1	21	1		
Entréhall, café och hörsal	1	Publik	1	Kapprum	2	14	28	0	0	2700	1	Till hörsal	OK	1	28	0		
Totalt entréhall, café och hörsal							1339	kvm							1340	1		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	402											
Totalt entréhall, café och hörsal LOA							1741	kvm	398	Personer totalt								

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12											Rum saknas				
														Rum finns men storlek/antal stämmer ej				
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer	
Mötescenter												OBS alla rum ska vara tillgängliga						
Mötescenter	1	Semipublik	1	Entré mötescenter	1	62	62	10	10	2700	2	Passerkontroll med speed-gates	OK	1	62	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	Väntyta mötescenter	1	167	167	20	20	2700	2		OK	2	167	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	Förrum vigselrum	1	15	15	12	12	2700	2	Rum ska kunna användas som mötesrum vid behov.	OK	1	15	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	Vigselrum	1	31	31	12	12	2700	2	Rum ska kunna användas som mötesrum vd behov. Förbered för dörr mot korridor	OK	1	31	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	Plenisal 50p	1	108	108	70	70	2700	2	Förses med vikvägg för uppdelning i 2 rum, ska även kunna ha biosittning.	OK	1	108	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	Mötesrum 24-30/50p	1	57	57	50	50	2700	2	(Biosittning 50p)	OK	1	57	0		
Mötescenter	1	Publik	1	Hörsal balkong	1	39	39	50	50	2700	2		OK	1	39	0		
Mötescenter	1	Publik	1	Hörsal sluss	2	9	18	0	0	2700	1		OK	1	18	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	WC	4	2	8			2400	2		OK	4	8	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	RWC	1	5	5			2400	2		OK	1	5	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	Städ	1	2	2			2400	2		OK	1	2	0		
Mötescenter	1	Semipublik	1	Kapprum	1	21	21			2700	2		OK	1	21	0		
Mötescenter	1	Intern	1	Teknik hörsal	1	13	13	2	2	3200	2	Till hörsal, ska kunna producera möten live och behöver se rummet via fönster.	OK	1	13	0		
Mötescenter	1	Intern	1	Förråd	2	10	20			2400	2		OK	1	20	0		
Totalt Mötescenter							566 kvm								566	0		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	170											
Totalt Mötescenter LOA							736 kvm		226	Personer totalt								
Mötescenter 1																		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Lounge 1	1	49	49	20	20	2700	2	Med Pentry 5	OK	1	49	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Lounge 2	1	30	30	20	20	2700	2	Med Pentry 2	OK	1	30	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Lounge 3	1	154	154	20	20	2700	2	Med Pentry 3	OK	1	154	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Touch-downplatser	2	30	60	12	24	2700	2		OK	2	59	-1		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Mötesrum 4p	6	14	84	4	24	2700	2		OK	6	88	4		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Mötesrum 6-8p	6	20	120	8	48	2700	2		OK	6	114	-6		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Mötesrum 10-12p	1	25	25	8	8	2700	2		OK	1	25	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Besöksrum 6-8p	3	16	48	9	27	2700	2	Extra dörr för flyktväg	OK	3	51	3		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Möte 12-24p	3	35	105	21	63	2700	2	(Biosittning 24p)	OK	3	102	-3		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Plenisal/Ledningsplats 30p	1	110	110	30	30	2700	2	För nämndmöten/ledningsplats	OK	1	112	2		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Plenisal 30p	1	110	110	30	30	2700	2	För nämndmöten	OK	1	112	2		
Mötescenter 1	1	Intern	1	Rum för catering	1	16	16	2	2		2	Rum för beredning, uppackning av cateringmat, kaffe, diskmaskin, kylar. Plats för 120 sallader.	OK	1	16	0		
Mötescenter 1	1	Intern	1	Diskrum	1	11	11				2		OK	1	11	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	WC	8	2	16	1	8	2400	2		OK	8	16	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	RWC	2	5	10	2	4	2400	2		OK	2	10	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Städ	2	2	4			2400	2		OK	2	4	0		
Mötescenter 1	1	Semipublik	1	Kapprum	2	20	40			2700	2		OK	2	42	2		
Mötescenter 1	1	Intern	1	Närservice/frd	1	5	5			2700	2	Förråd förbrukningsmaterial, kopiering, skrivare	OK	1	5	0		
Totalt mötescenter 1							997 kvm								1000	3		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	299											
Totalt mötescenter 1 LOA							1296 kvm		328	Personer totalt								

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12											Rum saknas				
														Rum finns men storlek/antal stämmer ej				
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer	
Mötescenter 2												OBS alla rum ska vara tillgängliga						
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Besöksrum 4p.	6	14	84	4	24	2700	2	Flyktväg, dubbla dörrar	OK	6	79	-5		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Besöksrum 6-8p.	10	18	180	8	80	2700	2	Flyktväg, dubbla dörrar.	OK	10	184	4		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Besöksrum 10p.	4	22	88	10	40	2700	2	Flyktväg, dubbla dörrar	OK	4	93	5		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Besöksrum 36p.	2	50	100	36	72	2700	2	Flyktväg, dubbla dörrar	OK	2	103	3		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Separat entré/utgång						2700	3	Hiss/spiraltrappa till plan 3 och utgång, för att kunna ta emot besök "bakvägen". Även entré på plan 2 ska kunna användas som entré. Båda entréerna ska förses med sluss och porttelefon.	OK	0	0			
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Fokusrum 1p	1	4	4	1	1		2		OK	1	4	0		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Disponibel	1	9	9	0	0		2		OK	1	9	0		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Lounge 1	1	38	38	20	20	2700	2	Med Pentry 5	OK	1	38	0		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Närservice/frd	1	5	5		0	2700	2	Förråd förbrukningsmaterial, kopiering, skrivare	OK	1	6	1		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	WC	4	2	8		0	2400	2		OK	4	8	0		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	RWC	1	5	5		0	2400	2		OK	1	5	0		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Kapprum	1	20	20		0	2700	2	Plats för barnvagn	OK	1	21	1		
Mötescenter 2	1	Semipublik	1	Städ	1	2	2		0	2400	2		OK	1	2	0		
Totalt mötescenter 2							543 kvm								552	9		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	163											
Totalt mötescenter 2 LOA							706 kvm	237	Personer totalt									
Socialjouren												OBS alla rum ska vara tillgängliga						
Socialjouren	1	Semipublik	1	Sluss/vindfång	1	5	5			2700	3	Med lucka och porttelefon	OK	1	6	1		
Socialjouren	1	Semipublik	1	Väntrum	1	21	21	4	4	2700	3		OK	1	21	0		
Socialjouren	1	Semipublik	1	RWC	1	5	5			2700	3	I anslutning till väntrum	OK	1	5	0		
Socialjouren	1	Semipublik	1	Besöksrum 4p	1	12	12	4	4	2700	3	Fasta möbler och reträttväg.	OK	1	12	0		
Socialjouren	1	Semipublik	1	Kontor 4 p	1	24	24	4	4	2700	3	Med kaffemaskin, kyl och micro i pentry med stängda dörrar, ev fasta möbler, reträttväg.	OK	1	26	2		
Totalt socialjouren							67 kvm								70	3		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	20											
Totalt socialjouren LOA							87 kvm	12	Personer totalt									
Internt mötescenter				Plan 3														
Internt mötescenter	1	Intern	1	Mötesrum 4p	3	10	30	4	12	2700	3		OK	3	29	-1		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Mötesrum 6p	2	12	24	4	8	2700	3		OK	2	24	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Facklig verksamhet 6 p	1	12	12	4	16	2700	3		OK	1	12	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Mötesrum 6-8 p	5	19	95	6	30	2700	3		OK	5	95	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Facklig verksamhet 6-8 p	1	17	17	6	6		3		OK	1	17	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Mötesrum 10-12 p	8	21	168	12	96	2700	3		OK	8	162	-6		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Mötesrum 14-16 p	2	55	110	16	32	2700	3		OK	2	110	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Mötesrum 15-20 p	3	44	132	20	60	2700	3		OK	3	138	6		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Fokusrum 2p	5	5	25	2	10	2700	3		OK	5	23	-2		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Lounge 1	2	39	78	20	40	2700	3	Med Pentry 5	OK	1	78	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Disponibelt	1	31	31		0	2700	3		OK	1	31	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Kapprum	3	10	30			2700	3	I anslutning till torget/internt mötescenter	OK	3	47	17		
Internt mötescenter	1	Intern	1	WC	12	2	24			2400	3	I anslutning till kapprum	OK	12	2	-22		
Internt mötescenter	1	Intern	1	RWC	3	5	15			2400	3	I anslutning till kapprum	OK	3	15	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Städ	3	2	6			2400	3	I anslutning till kapprum	OK	3	6	0		
Internt mötescenter	1	Intern	1	Vilrum	2	8	16	2	4	2700	3	I anslutning till WC, med handfat	OK	2	14	-2		
Totalt internt mötescenter							813 kvm								803	-10		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	244											
Totalt internt mötescenter							1057 kvm	314	Personer totalt									

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12									Rum saknas					
												Rum finns men storlek/antal stämmer ej					
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer
Gemensamma interna lokaler				Plan 1													
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Omklädningsrum	2	40	80	20	40	3000	1	Access till cykelgarage, med 5 st dusch/omkl och 1 RWC med dusch, 24 st Z-skåp med 2 delar.	OK	2	89	9	Antal skåp ändrat, tidigare 20 st.
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Torkrum	1	12	12		0	3000	1	Med golvbrunn i anslutning till omkl.rum, med torkmöjlighet.	OK	1	9	-3	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Förvaring skyddskläder	1	20	20	2	2	2700	1	Förvaring av arbetskläder/skor, 40 st Z-skåp 2-delade	OK	1	22	2	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Tvätttrum/stöveltvätt	1	10	10	2	2	2700	1	Tvätt av arbetskläder/stöveltvätt, med tvättmaskin och tvättränna	OK	1	10	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Instrumentrum MBF/SBA	0	12	0	0	0	2700	1	Tung utrustning, nära garage	OK	0	0	0	Placerat i garage under bibliotek
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Friskvårdsrum	1	40	40	10	10	3000	1	Access till cykelgarage, stabilt golv, med speglar	OK	1	27	-13	Rum för litet, utredes vidare i nästa skede.
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Cykelrum 120 platser	72	1,5	108			3000	1	120 cykelplatser, cykelställ i två våningar, extra stor dörr till cykelrum, dörrautomatik.	OK	1	132	24	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Permobil	1	8	8			3000	1	Med laddningsplats för permobil.	OK	1	12	4	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Cykelservice	1	10	10			3000	1	Del av cykelrum, tvätt och verkstad.	OK	1	12	2	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Förråd bilpool	0	10	0			3000	1	Bilbarnsstol, takräcke mm, kan med fördel vara i garaget	OK	0	0	0	Placerat i garage under bibliotek
				Plan 3													
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Personalentré	1	10	10			2700	3	Entre ska ha sluss	OK	1	10	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Torget 1	1	180	180	100	100	2700	3	Med Pentry 4 och Touch-downplatser	OK	1	180	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Torget 2	1	230	230	100	100	2700	3		OK	1	237	7	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Touch down platser	1	158	158	1	1	2700	3		OK	1	158	0	
				Plan 7													
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Mötesrum 4p	1	13	13	4	4	3500	7	I anslutning till Studio.	OK	1	13	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Mötesrum 6-8p	1	19	19	12	12	3500	7	Släta golv för att underlätta lunchmöte	OK	1	19	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Mötesrum 10-12p	3	25	75	12	36	3500	7	Släta golv för att underlätta lunchmöte	OK	3	66	-9	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Touch-down arbetsplatser	10	6	60	1	10	3500	7		OK	10	61	1	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Utbildningsrum 30-40p	1	75	75	30	30	3500	7		OK	1	75	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Förråd	1	10	10	0	0	3500		Möbelförråd till utbildningsrum	OK	1	10	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Studio	1	50	50	20	20	3500	7	För inspelning/livesändningar av föreläsningar, intervjuer mm. Representativ yta med dagsljus och möjlighet till mörkläggning. Anslutning till mötesrum 4p för att förbereda inspelning, tillgång till kaffe i närheten.	OK	1	59	9	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Personalrum 1	1	250	250	150	150	4000	7	För 150 personer (totalt 200 sittplatser 1200/2/3, hälften är på plats, 3 omg.)	OK	1	253	3	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Kaffebar	1	100	100	50	50	4000	7	Separerat från beredning och disk för att sprida flödet , med vatten och vask	OK	1	94	-6	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Personalrum 2	1	100	100	50	50	4000	7	Mindre personalrum, rum utformas även för möten.	OK	1	105	5	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Microkök	1	70	70	20	20	4000	7	Micros, diskhoar, kylskåp, frys, "mat på jobbet"	OK	1	68	-2	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Förråd	1	10	10			3000	7	Förråd för förbrukningsvaror.	OK	2	10	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	RWC	2	5	10			3000	7		OK	2	10	0	Om personalrummet ska hyras ut krävs ev fler toaletter alternativt annan planlösning.
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	WC	4	2	8			3000	7		OK	4	8	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Städ	1	2	2			3000	7		OK	1	2	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Diskrum	1	25	25	2	2	3000	7	Industri diskmaskin, rullband, vagnar för porslin mm	OK	1	25	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Diskinlämning	1	7	7	10	10	3000	7	Handfat	OK	1	7	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Kapprum	1	20	20	10	10	3000	7	Handfat	OK	2	22	2	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Uterum	1	16	16				7	I anslutning till personalrum, utearbetsplatser med el och väderskydd, sittplatser för att äta, fika.	OK	1	16	0	
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	1	Utemiljö - terrass ca 200 kvm							7		OK				
Totalt gemensamma interna lokaler							1786	kvm							1821	35	
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	536										
Totalt gemensamma interna lokaler							2322	kvm	659	Personer totalt							

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12											Rum saknas				
														Rum finns men storlek/antal stämmer ej				
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer	
Intern servicenod																		
Intern servicenod	1	Intern	1	Front-desk IT	1	15	15	4	4	2700	3	Hjärta för intern service, kopiering, post, kontors och IT service utrustning, desk- och väntyta, för medarbetare i kommunhuset.	OK	1	15	0		
Intern servicenod	1	Intern	1	Back-office IT	10	6	60	1	10	2700	3	10 arbetsplatser med reservkraft	OK	1	60	0		
Intern servicenod	1	Intern	1	Fokusrum 1p	2	4	8	2	4	2700	3	1 st skrivbord hög-och sänkbart alt möblering 2 fåtöljer och runt bord alt barbord	OK	2	6	-2	Röd formulering bör utgå, den beskriver FOK 2P. Aldrig 2 fåtöljer i ett fokusrum för 1 person.	
Intern servicenod	1	Intern	1	Mötesrum 4p	1	10	10	4	4	2700	3		OK	1	10	0		
Intern servicenod	1	Intern	1	Back-office kontorsservice	4	7	28	1	4	2700	3	Arbetsplatser för 4 personer	OK	1	30	2		
Intern servicenod	1	Intern	1	Serviceum	1	24	24			2700	3	Tryckeri, kopiering, post/paket hantering, instabox mm. Medarbetare ska kunna nyttja detta rum.	OK	1	24	0		
Totalt Intern servicenod							145 kvm								145	0		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	44											
Totalt Intern servicenod LOA							189 kvm		26	Personer totalt								
IT avdelning				HUBB IT för 50-60 personer								50 Dimensionerande underlag personal						
IT avdelning	1	Intern	1	Installations o uppkningsrum	1	20	20			2700	3	Antingen i Servicenod eller i IT HUBB	OK	1	21	1		
IT avdelning	1	Intern	1	IT förråd	1	12	12			2700	3	Antingen i Servicenod eller i IT HUBB	OK	1	12	0		
IT avdelning	1	Intern	1	IT labb	1	18	18	4	4	2700	3	Testmiljö för IT-infrastruktur. Plats för rack, bänkar, hyllor och White board. Här behövs även kyla och el för ändamålet.	OK	1	18	0		
IT avdelning	1	Intern	1	Öppen kontorsyta	40	5	200	1	40	2700	3	Avser rum Arbetsplatser lugn och arbetsplatser tyst	OK	1	195	-5		
IT avdelning	1	Intern	1	Lounge/skåp IT	1	25	25			2700	4-6	50 st personliga skåp, ca 60x30x50. I anslutning till skåp ska finnas sittmöjligheter.	OK	12	25	0	Antal skåp ändrat, tidigare 60 st.	
IT avdelning	1	Intern	1	Fokusrum 1p	5	4	20	2	10	2700	3		OK	5	10	-10		
IT avdelning	1	Intern	1	Mötesrum 4p	1	10	10	4	4	2700	3		OK	1	8	-2		
IT avdelning	1	Intern	1	Mötesrum 6P	1	14	14	6	6	2700	3		OK	1	14	0		
IT avdelning	1	Intern	1	WC	4	2	8			2400	3		OK	4	8	0		
IT avdelning	1	Intern	1	RWC	1	5	5			2400	3		OK	1	5	0		
IT avdelning	1	Intern	1	Städ	1	2	2			2400	3		OK	1	2	0		
IT avdelning	1	Intern	1	Kapprum	1	15	15			2700	3	Dagförvaring träningsväskor, hjälmar mm	OK	1	21	6		
IT avdelning	1	Intern	1	Närservice/förråd	1	15	15			2700	3		OK	1	15	0		
IT avdelning	1	Intern	1	Närförråd brandsäkert	1	8	8			2700	3	Brandsäkert förråd EI60	OK	1	10	2		
Totalt kontor IT avdelning							372 kvm								364	-8		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	112											
Totalt IT avdelning LOA							484 kvm		64	Personer totalt								
Politiker												2 sektionerade delar, 30 p dimensionerande antal						
Politiker				Sektion majoritet (Hubb politiker 1)														
Politiker	1	Intern	1	Kontorsrum 4 platser	5	22	110	4	20	2700	3		OK	5	111	1		
Politiker	1	Intern	1	Mötesrum 6p	1	20	20	6	6	2700	3		OK	1	20	0		
Politiker	1	Intern	1	Fokusrum 1/2p	2	3	6	2	4	2700	3		OK	2	11	5		
Politiker				Sektion opposition (Hubb politiker 2)					0									
Politiker	1	Intern	1	Kontorsrum 4 platser	3	16	48	4	12	2700	3		OK	3	60	12		
Politiker	1	Intern	1	Mötesrum 6p	1	20	20	6	6	2700	3		OK	1	20	0		
Politiker	1	Intern	1	Fokusrum 2p	2	3	6	2	4	2700	3		OK	2	9	3		
Totalt Politiker							210 kvm								231	21		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	63											
Totalt Politiker LOA							273 kvm		52	Personer totalt								

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12											Rum saknas				
														Rum finns men storlek/antal stämmer ej				
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer	
Kontor				HUBB för 60-100 personer							1200	Dimensionerande underlag personal						
Kontor	1	Intern	12	Öppen kontorsyta	60	4,5	3240	1	720	2700	4-6	Inkl. 60 ergonomiska skrivbordsplatser 4 av hubbarna ska kunna avgränsas med passerkort. Inklusive kommunikationsyta, Arbetsplatser Lugn, Arbetsplatser Tyst och Arbetsplatser Fri/trädgården.	OK	3	3178	-62		
Kontor	1	Intern	12	Lounge/skåp	1	40	480			2700	4-6	100 st personliga skåp, ca 60x30x50. I anslutning till skåp ska finnas sittmöjligheter.	OK	12	450	-30		
Kontor	1	Intern	12	Fokusrum 1p	9	2	216	1,5	162	2700	4-6	1 st skrivbord hög-och sänkbart alt möblering 1 fätöljer	OK	110	240	24	Röd formulering bör utgå, den beskriver FOK 2P. Aldrig 2 fätöljer i ett fokusrum för 1 person.	
Kontor	1	Intern	12	Fokusrum 2p	3	4	144	2,0	72	2700	4-6	1 st skrivbord hög-och sänkbart alt möblering 2 fätöljer och runt bord	OK	37	158	14		
Kontor	1	Intern	12	Mötesrum 4p	4	8	384	4	192	2700	4-6		OK	45	366	-18		
Kontor	1	Intern	12	Mötesrum 6-8p	2	15	360	6	144	2700	4-6		OK	24	349	-11		
Gemensamma interna lokaler	1	Intern	3	Bersän/pausyta	1	200	600	30	90	2700	4-6	1/våningsplan, sittyta för ca 30p, pentry för kaffemaskiner, kylskåp för 50 matlådor, fruktstställ etc, uppställningsyta för fika, källsortering, se PM. Förberett för 2 pentry/kaffestationer/våningsplan med anslutningar för vatten, avlopp och el.	OK	3	536	-64		
Kontor	1	Intern	12	WC	4	2	96			2400	4-6		OK	48	96	0		
Kontor	1	Intern	12	RWC	1	5	60			2400	4-6		OK	12	60	0		
Kontor	1	Intern	12	Städ	1	2	24			2400	4-6		OK	12	24	0		
Kontor	1	Intern	12	Kapprum	1	12	144			2700	4-6	Dagförvaring träningsväskor, hjälmar mm	OK	12	156	12		
Kontor	1	Intern	12	Närservice/förråd	1	10	120			2700	4-6	2/våningsplan	OK	12	117	-3		
Kontor	1	Intern	6	Närförråd brandsäkert	1	10	60			2700	4-6	2/våningsplan, brandsäkert förråd EI60	OK	6	84	24		
Kontor	1	Intern	1	Förråd	2	5	10			2700	4-6	2/våningsplan	OK	2	10	0		
Totalt kontor							5938	kvm							5824	-114		
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	1781											
Totalt kontor LOA							7 719	kvm	1380	Personer totalt								

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12									Rum saknas					
												Rum finns men storlek/antal stämmer ej					
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer
Övriga funktioner				Intern service och tekniska ytor								Del av skyddsrum.					
Övriga funktioner	1	Intern	1	Vaktmästeri/verkstad	1	55	55	2	2	2700	1		OK	1	54	-1	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Fastighetsförvaltning	1	102	102	2	2	2700	1	Del av skyddsrum.	OK	1	102	0	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Förråd skyddsrum	2	7	14			2700	1	Del av skyddsrum.	OK	2	14	0	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Möbelförråd	1	50	50			2700	1	Del av skyddsrum.	OK	1	47	-3	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Förråd förbrukningsmaterial	1	20	20			2700	1	Förbrukningsmaterial kontor, bredare dörr.	OK	1	20	0	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Godsmottagning	1	36	36			2700	1		OK	1	36	0	Möte med Kerstin G för att kolla på funktionerna
Övriga funktioner	1	Intern	1	Sluss	1	20	20			2700	1	I anslutning till godshiss, ska kunna köra in med lastbil, både leveranser och avfall	OK	1	39	19	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Lastvagnar	1	9	9			2700	1	Låst utrymme för mellanlagring av leveranser. För lastvagnar 4 st, 80x80 cm	OK	1	9	0	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Återvinningsrum	1	53	53			2700	1	Plats för kartongkomprimator, 7 fraktioner, delbart för olika hyresgäster, inkl plats för lastpall, kylt avfall.	OK	1	53	0	Möte med Kerstin G för att kolla på funktionerna
Övriga funktioner	1	Intern	1	Postsortering	1	60	60	2	2	2700	1	Stadigvarande arbetsplats, dagsljus.	OK	1	63	3	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Städcentral	1	50	50	2	2	2700	1	Inklusive mopptvätt, laddning städmaskiner, golvbrunn med sandfång, torktumlare, förvaring förbrukningsvaror mm.	OK	1	50	0	Möte med Kerstin G för att kolla på funktionerna
Övriga funktioner	1	Intern	1	Arkiv	1	150	150	2	2	2700	1	Enligt Riksarkiv standard, kompaktarkiv, minst 1800 lm.	OK	1	147	-3	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Förrum arkiv	1	20	20	3	3	2700	1	Arbetsplatser i anslutning till arkiv, kopieringsmaskin, 2-3 arbetsplatser, återvinningskärl. Dagsljus.	OK	1	15	-5	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Skyddsrum	2					2700	1	2 st bef. skyddsrum 120 personer. Ska kunna iordningställas till skyddsrum inom 48 timmar. Yta ingår i Vaktmästeri/verkstad och Fastighetsförv.					
Övriga funktioner	1	Intern	1	Förråd	1	12	12			2700	1		OK	1	13	1	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Matavfall	1	4	4			2700	1	Joniserat inte kylt, HUSF ansvarar	OK	1	4	0	
				Teknikrum hyresgäst													
Övriga funktioner	1	Intern	1	Fläktrum arkiv (HG)	1	22	22			2700	1	För kyla och luftfuktighetsreglering till arkivet	OK	1	22	0	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Serverhall (HG)	1	60	60			2700	1	11x5 m, inklusive plats för UPS	OK	1	59	-1	Inklusive brandsläckning serverhall 9 kvm
Övriga funktioner	1	Intern	1	Kylaggregatrum (HG)	1	12	12			2700	1	För extra kyla till serverhall.	OK	1	10	-2	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Reservkraftsrum (HG)	1	40	40			2700	1	8x5m, plats för dieselaggregat.	OK	1	28	-12	
Övriga funktioner	1	Intern	1	Korskopplingsrum (HG)	14	4	56			2700	1-7	4 st/våningsplan, max 98 m emellan, 2x2 m. Ska kunna separeras vid uthyring.	Rum placerade i elnisch		0	-56	Carina stämmer av med Digitaliseringsavdelningen
Övriga funktioner	1	Intern	1	Centralt korskopplingsrum (HG)	1	25	25		0	2700	1	5x4m + 5kvm, För inkommande fiber/koppar, operatörsstativ, eget fibernät. Säkerhetsklassat. Ståldörr.	OK	1	30	5	
Totalt övriga funktioner							870	kvm							815	-55	
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	261										
Totalt övriga funktioner LOA							1131	kvm	13	Personer totalt							

White arkitekter			Uppdaterat lokalprogram ver. 6.0 PH 2022-12-12										Rum saknas				
													Rum finns men storlek/antal stämmer ej				
Grupp	Antal Grupper	Undergrupp	Antal Undergr.	Funktion	Antal Funktioner	LOA:V (kvm)	Total area LOA (kvm)	Antal pers/rum	Totalt antal pers.	Fri Höjd (mm)	Våningsplan	Beskrivning	OK	Antal	storlek summa totalt antal rum	Differens	Ändringar/kommentarer
Summering kommunhus																	
Totalt entré, reception och hörsal					LOA		1 741	kvm	398								
Totalt Mötescenter					LOA		736	kvm	226								
Totalt mötescenter 1					LOA		1 296	kvm	328								
Totalt mötescenter 2					LOA		706	kvm	237								
Totalt Socialjouren					LOA		87	kvm	12								
Totalt internt mötescenter					LOA		1057	kvm	314								
Totalt gemensamma interna lokaler					LOA		2 322	kvm	659								
Totalt Intern servicenod							189	kvm	26								
Totalt kontor IT					LOA		484	kvm	64								
Totalt politiker					LOA		273	kvm	52								
Totalt kontor					LOA		7 719	kvm	1 380								
Totalt övriga funktioner					LOA		1131	kvm	13								
TOTALT PROGRAMAREA KOMMUNHUS (LOA kvm)							17 740	kvm						2500 kvm differens teoretisk LOA ritad LOA			
TOTALT BRUTTOAREA (BTA) uppräkningsfaktor 1,3							23 062	kvm						20240 kvm LOA ritat i PH			
														22858 kvm BTA ritat i PH			
Teknikutrymmen fastighet													OK	1	874	762	Samtliga fläktrum är placerade på plan 7 i ett utrymme.
Teknikrum HV				1 Fläktrum kök och café	1	112	112			3400	7	Mått 7x16m	OK	1	0	-408	
Teknikrum HV				1 Fläktrum kontor plan 3-7	2	204	408			3800	7	Mått 12x17m	OK	1	0	-150	
Teknikrum HV				1 Fläktrum plan 1 och 2	1	150	150			3600	7	Mått 10x15m	OK	1	0	-22	
Teknikrum HV				1 Fläktrum arkiv	1	22	22			3200	1	Mått 6x3,5m	OK	1	21	-3	
Teknikrum HV				1 Sprinklercentral	1	24	24			3200	1	Mått 6x4m	OK	1	91	1	Teknik el
Teknikrum HV				1 Kylcentral	1	90	90			3200	1	Mått 11x8m	OK	4	66	31	
Teknikrum HV				1 Undercentral	1	35	35			3200	1	Mått 5x7m, teknik el	OK	1	72	37	
Teknikrum HV				1 Ställverk	1	20	20					Mått 12x8,5m	OK	1	19	-1	
Teknikrum HV				Utrymme för Kylmedelskylare	1	105					7	Takplan alt utegård			1143	247	
Totalt teknikutrymmen							841	kvm									
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	252										
Totalt teknikutrymmen							1093	kvm									
Yttre miljö																	
Mötescenter		1	Semipublik	1 Utemiljö externt mötescenter	1	20	20	10	10		2	Fika, el, solskydd i form av pergola.					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Utemiljö paushörna	1	50	50	50	50		3	I anslutning till internt mötescenter					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Utemiljö personalrum	1	170	170	100	100		7	Takterass, i anslutning till personalrum, med fikaplatser och utearbetsplatser					
I annan byggnad												Alla p-platser ska ha laddstolpe.					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Bil anställda och besökare	94	25	2350					Rimligt avstånd till kontoret, ej nödvändigt med garage, ej krav på laddstolpe .					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Parkering rörelsehindrade	5	43	215					I garage så nära kommunhuset som möjligt, offentlig plats på torget ej medräknad. Laddstolpe.					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Bilpool anställda valfri placering	84	25	2100					Del av bilpoolen i garaget, övriga skyddad plats under tak. Laddstolpe.					
Totalt parkering				Antal p-platser	183		4665										
Kommunikationsvägar 30 %						0,30	1400										
Totalt parkering							6065										
Utomhus																	
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Cykel valfri placering	72	1,5						72 cykelplatser medarb./cykelpool. Alt 1 i kommunhus, alt 2 i garage nära lokalerna					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Cykel besökare	54	1,5						54 cykelplatser i anslutning till besök					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Cykel besökare	1	100						54 cykelplatser i anslutning till lokalen					
Gemensamma interna lokaler		1	Intern	1 Parkering rörelsehindrade	1	25						På torget					