

# Rapport

TA-Miljö  
Malin Pilvinge  
Tel  
010-5051710  
Mobil  
072-2007668  
E-mail  
malin.pilvinge@afry.com

Datum  
2023-04-25  
Projekt ID  
D0087621

Kund  
Huddinge Samhällsfastigheter AB

## Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Gymnasiet 4



Rapporten upprättad av: Sara Söderlund  
Granskad av: Malin Pilvinge

## Innehållsförteckning

1	Bakgrund och syfte.....	4
1.1	Avgränsning .....	4
2	Organisation .....	4
3	Områdesbeskrivning .....	4
3.1	Lokalisering .....	4
3.2	Geologiska och hydrogeologiska förhållanden .....	5
3.3	Skyddsområden och recipenter .....	7
4	Historik .....	7
4.1	Tidigare markanvändning .....	7
4.2	Potentiella föroreningar.....	10
4.3	Nuvarande markanvändning och planerad markanvändning.....	10
4.4	MIFO-objekt .....	10
5	Tidigare utredningar och undersökningar.....	11
6	Utförande och metodik .....	14
6.1	Avvikelser från provtagningsplanen .....	15
7	Jämförvärden .....	15
7.1	Jord.....	15
7.2	Grundvatten .....	15
7.3	Representativa halter.....	16
8	Resultat .....	16
8.1.1	Jord.....	16
8.1.2	Grundvatten .....	16
9	Enkel riskbedömning.....	19
9.1	Problembeskrivning .....	19
9.1.1	Skyddsobjekt.....	21
9.1.2	Spridningsförutsättningar.....	21
9.1.3	Konceptuell modell.....	21
10	Slutsatser.....	22
11	Referenser.....	24

## Bilagor

Bilaga 1.....	Ritning G.10.1.001
Bilaga 2a.....	Fältprotokoll jord
Bilaga 2b.....	Fältprotokoll grundvatten
Bilaga 2c .....	Installationsprotokoll grundvattenrör
Bilaga 3.....	Resultatsammanställning
Bilaga 4a .....	Analysrapporter jord
Bilaga 4b .....	Analysrapporter grundvatten

## 1 Bakgrund och syfte

AFRY har, på uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter AB, utfört en översiktig miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning under februari 2023 på fastighet Gymnasiet 4, i Huddinge, Stockholms kommun.

Inom planområdet planeras en ny simhall och eventuellt en multihall. Uppdragets syfte var att undersöka om marken är lämplig för detaljplanens syfte med avseende på markföroreningar. Undersökningen syftade till att ge underlag för en förenklad riskbedömning samt ge förslag på eventuella kompletterande utredningar och avhjälpendeåtgärder.

### 1.1 Avgränsning

Aktuellt område har geografiskt avgränsats av vid tillfället planerat planområde, se Figur 1. Provtagna medier har omfattat jord och grundvatten. Analyserade ämnen har valts utifrån tidigare kända verksamheter på och i närheten av området.

## 2 Organisation

I Tabell 1 nedan redovisas projektets organisation och deltagare vid den miljötekniska markundersökningen som utfördes under februari 2023.

*Tabell 1. Projektets organisation för teknikområde miljö*

Funktion	Namn
Teknikansvarig miljö	Malin Pilvinge
Handläggare miljö	Sara Söderlund
Fälthandläggare miljö	Julia Zhou

## 3 Områdesbeskrivning

### 3.1 Lokalisering

Undersökningsområdet är ca 1 hektar stort och är beläget längs Huddingevägen i Huddinge kommun. Området är beläget ca 1,3 km från Huddinge station, och består i dagsläget av mark av parkliknande karaktär med uppväxta träd, gräsytor och berg i dagen.




Figur 1. Lokaliseringeskarta planområdet. Aktuellt område har markeras med blå streckad linje.  
 ©Lantmäteriet.

### 3.2 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden

Markens naturligt avlagrade jordarter består enligt SGU:s jordartskarta främst av glacial lera, med inslag av tunt osammanhängande ytlager av morän ovan urberg, se Figur 2 (SGU, 2023).


Vid utförda fältarbeten noterades generellt fyllning med en mäktighet om ca 1-1,5 m, följd av siltig ställvis gyttgig torrskorpelera. I fyllnadsmaterialet påträffades tegel i flertalet provpunkter. Även plast, glas och metall har påträffats. Fyllnadsmaterialet bestod till stor del av mullhaltig grusig sandig lera.



Figur 2. SGU Jordartskarta ©SGU. Aktuellt område markerat med blå streckad linje.

Inget grundvattenmagasin finns identifierat inom aktuellt område. Närmsta grundvattenmagasin är noterat ca 7 km väster om aktuellt område (VISS, 2023). Det finns ett ytvattendrag, Trehörningen, som inte klassas som en ytvattenförekomst ca 1,6 km sydost om aktuellt område. Genom Trehörningen rinner vattendraget Tyresån-Balingholmsån. Det är närmare 3 km till sjön Magelungen (VISS, 2023).

Det finns en brunn med okänd användning ca 80 m öster om planområdet. I övrigt förekommer många energibrunnar, men ingen identifierad dricksvattenbrunn i närområdet, se Figur 3. Det kan finnas brunnar i närheten som ej anges i arkivet.



Figur 3. SGU Grundvattenkarta med brunnar ©SGU. Inget grundvattenmagasin finns identifierat på kartan. Aktuellt område markerad med blå streckad linje.

### 3.3 Skyddsområden och recipienter

På aktuellt område planeras en ny simhall och eventuellt även en multihall.

Markanvändningen bedöms motsvara mindre känslig markanvändning (MKM).

Identifierade skyddsobjekt bedöms vara de människor som kommer att arbeta på platsen, samt de som tillfälligt passerar området eller besöker simhallen/multihallen.

Inget grundvatten för uttag av dricksvatten bedöms förekomma i närområdet, men då grundvatten generellt alltid ses som skyddsvärt beaktas det i den konceptuella modellen.

## 4 Historik


I samband med framtagandet av provtagningsplanen utförde AFRY en översiktlig miljöhistorisk inventering på fastigheten Gymnasiet 4 med syfte att identifiera potentiella risker ur föroringssynpunkt och verksamheter som kan ha gett upphov till negativ påverkan på marken inom området.

### 4.1 Tidigare markanvändning

Strax öster om Björkängsvägen (Nadir 1) finns en drivmedelsstation, där man vid miljökontroll påträffat och sanerat föroringning som främst bestod av petroleumprodukter. Viss restföroringning har kvarlämnats.

Enligt historiska kartor (Häradskartan, se Figur 4) har det funnits en såg där nuvarande Sågbäcksgymnasiet ligger. Inga byggnader kan urskiljas på historiskt flygfoto från 60-talet, från 70-talet ses en byggnad som sannolikt är

Sågbäcksgymnasiet (som har funnits sedan 1961), se Figur 6 och Figur 7. Häradskartan är producerad någon gång mellan 1859-1934 och då ingen sågverksamhet kan ses på den ekonomiska 50-talskartan i Figur 5 är det sannolikt tidigare än 50-tal som någon sågverksamhet bedrevs.



Figur 4. Häradskartan, aktuellt undersökningsområde ungefärligt markerat med rött (Länsstyrelsen i Stockholm, 2023).



Figur 5. 50-talskartan, aktuellt undersökningsområde ungefärligt markerat med rött (Länsstyrelsen i Stockholm, 2023).



Figur 6. Historiskt ortofoto år 1960. Aktuellt undersökningsområde ungefärligt markerat i rött (Länsstyrelsen i Stockholm, 2023).



Figur 7. Historiskt ortofoto från år 1975. Aktuellt undersökningsområde ungefärligt markerat i rött (Länsstyrelsen i Stockholm, 2023).

#### 4.2 Potentiella föroreningar

Föroreningar som tidigare påträffats och kan förväntas inom området omfattar metaller, PAH:er samt aromatiska kolväten.

#### 4.3 Nuvarande markanvändning och planerad markanvändning

Planområdet är i dagsläget obebyggd och består av gräsytor. Marken verkar delvis användas som fotbollsplan. Planerad markanvändning är simhall/multihall.

#### 4.4 MIFO-objekt

Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) är en modell för bedömning av föroreningssituationen och vad den kan innehåra för människors hälsa samt miljön inom ett begränsat område (Naturvårdsverket, 1999). MIFO delas in i två faser, 1 och 2. Fas 1 omfattar identifiering och historisk utredning av föroreningar för objekten och fas 2 omfattar provtagning av potentiellt förorenade medium. Riskbedömning enligt MIFO delas in i fyra riskklasser. 1 är mycket stor risk, 2 är stor risk, 3 är måttlig risk och 4 är liten risk. Riskklasserna baseras på en översiktlig bedömning av identifierade risker gällande människors hälsa och miljö.

De MIFO-objekt som identifierats i anslutning till fastigheten är följande (Figur 8):

- Mejeriv,erksamhet med ID 125186
- Gummiproduktion med ID 125230

Med något större avstånd från planområdet har följande identifierats:


- Ca 200 m sydöst om området: Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier med ID 125217
- Ca 350 m söder om området: Övrigt BKL 4 med ID 180579
- Ca 400 m väst om området: Kemtvätt – med lösningsmedel med ID 125198



Figur 8. Potentiellt förurenade områden EBH (Länsstyrelsen i Stockholm, 2023).


## 5 Tidigare utredningar och undersökningar

Inför renoveringar av VA-ledningar längs Gymnasievägen utfördes en översiktig miljöteknisk markundersökning i syfte att kontrollera eventuellt föroreningsinnehåll. Gymnasievägen löper norr och öster om aktuellt område, och dessa provpunkter var belägna i asfaltvägen precis norr om området, i anslutning till fastighetsgräns. Provpunkter placerades med ett säkerhetsavstånd ifrån VA-ledningarna, och provtagning utfördes i 3 provpunkter längs vägen enligt Figur 9. Provtagning utfördes av jord och asfalt. Inga metallhalter över riktvärde för Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) påträffades i någon av provpunkterna. I provpunkt 1 påvisade inga av de analyserade ämnena i halter över riktvärde för KM. I provpunkt 2 har PAH-M, PAH-H och aromatiska kolväten (>C<sub>16</sub>-C<sub>35</sub>) påträffats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). I provpunkt 3 indikerade fältmätningar med fotojonisering detektor (PID) att flyktiga kolväten förekom. I analyserade prov uppmättes halter av aromatiska kolväten (>C<sub>8</sub>-C<sub>10</sub>) över KM. analyserade PAH-halter i asfalt bedömdes som låga (<70 ppm) (Hifab, 2018).




Figur 9. Provtagningspunkter längs Gymnasievägen (Hifab, 2018).


COWI utförde en miljöteknisk markundersökning inom Gymnasiet 4 och Gymnasiet 5 inför byggnation av evakueringspaviljonger (COWI, 2020). Provtagning av jord utfördes i sex provpunkter. Se placering i Figur 10 - Figur 12 nedan. Totalt analyserades åtta prover, varav halter över KM avseende barium, kadmium och PAH-H uppmättes i ett proc (20CW14, på djupet 0-0,6 m u my). Grundvatten påträffades på ett djup om ca 2,5-3 m under markytan inom området (COWI, 2020).



Figur 10. Provpunkter utförda vid COWI:s undersökning (COWI, 2020).



Figur 11. Inzoomad bild på provpunkter, där röda cirklar markerar punkter där miljöprov uttogs (COWI, 2020).



Figur 12. Inzoomad bild på provpunkter, där röda cirklar markerar punkter där miljöprov uttogs (COWI, 2020).

## 6 Utförande och metodik

Provtagning har utförts i enlighet med SGF:s Rapport 2:2013, Fälthandbok-undersökning av förorenade områden.

Provtagning av jord utfördes den 15-16/2-2023 med hjälp av skruvborr monterad på borrbandvagn. Provtagning av jord utfördes i nio stycken provpunkter varav det i tre provpunkter installerades grundvattenrör (50 mm PEH). Provpunkter för jord placerades utspritt över området med hänsyn till observationer av berg och liknande hinder.

Grundvattenrör placerades även de utspritt samt i triangelform för att översiktligt kunna bedöma grundvattnets strömningsriktning. Grundvattenrören installerades med ett spetsdjup mellan ca 2,9 – 4 m under markytan, samt med 2 m filter. Filterdelen installerades i siltiga material under leran, där grundvatten bedömdes förekomma.

Uttag av jordprov utfördes halvmetersvis, alternativt med anpassning till jordlagerföljd där denna var tydlig, ned till ca 0,5 m i bedömt naturliga jordlager. Maximalt borrdjup för jordprover var 2 m. Prov uttogs i kärl tillhandahållna av laboratoriet för respektive analys. Dubbelprov uttogs av samtliga prov utom ett (där provmängden på skruven var för liten). Dubbelprovet uttogs i diffusionstäta påsar för fältanalys med PID-instrument (Photo Ionization Detector) för att detektera eventuella flyktiga kolväten (VOC i ppm). Prov förvarades mörkt och svalt under tiden för provtagning samt transport till ackrediterat laboratorium (Eurofins). Totalt valdes 16 st jordprov ut för kemisk laboratorieanalys avseende metaller, PAH, alifatiska och aromatiska kolväten samt BTEX. 3 st jordprov analyserades avseende PCB och 2 st prov avseende TOC. Prov valdes utifrån fältobservationer, med fokus på analys av fyllnadsmaterial.

Några prov har även valts ut för analys av pH, svavel och järn. Resultatet av detta presenteras i PM sulfidutredning Nya Simhallen (AFRY, 2023).

Provtagning av grundvatten utfördes den 23/2-2023. Grundvattenytans nivå mättes, varefter lågflödesprovtagning med YSI (multiinstrument) utfördes. Prov uttogs när stabila värden uppnåtts. Sammanlagt uttogs grundvattenprov från 3 st grundvattenrör. Prov analyserades på ackrediterat laboratorium (Eurofins) avseende alifatiska och aromatiska kolväten, PAH, BTEX, metaller (inkl Hg) samt klorerade lösningsmedel.

## 6.1 Avvikelser från provtagningsplanen

Provtagningen utfördes i stort enligt provtagningsplanen med undantag för det grundvattenrör som planerades att installeras i provpunkt 23A06, som ändrades till provpunkt 23A03. Detta då borrningen i provpunkt 6 fick avbrytas tidigt på grund av stopp mot berg.

# 7 Jämförvärden

## 7.1 Jord

Jordproverna jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016).

Jämförelse görs även mot Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Syftet med detta är att ge vägledning vid eventuell återanvändning av jordmassor.

### Känslig markanvändning (KM)

Med denna markanvändning gäller att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid, till exempel genom boende på platsen.

### Mindre känslig markanvändning (MKM)

Markanvändningen begränsas av markkvaliteten. Marken kan utnyttjas för kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt, dvs, utan boende på platsen.

Planerad markanvändning bedöms främst motsvara MKM.

## 7.2 Grundvatten

I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen av petroleumkolväten i grundvattnet med Drivkraft Sveriges förslag till riktvärden för grundvatten enligt SPI Rekommendation för efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 2010)

Jämförelse görs också med SGUs Bedömningsgrunder för grundvatten enligt SGU-rapport 2013:01 för metaller i grundvatten samt de klorerade lösningsmedel som finns

presentrade där (SGU, 2013). Bedömningsgrunderna är indelade i 5 klasser där klass 1 motsvarar bakgrundsnivåer och klass 5 motsvarar dricksvattennormen.

### 7.3 Representativa halter

Ett områdes representativa halt är enligt Naturvårdsverket (2009a) den halt som bäst representerar risksituationen i kontakt- och spridningsmedier utan att risken underskattas. Den övre ensidiga 95-procentiga konfidensgränsen för medelhalten (UCLM95) har valts som representativ halt för bedömning av hälsorisker. UCLM95-halter tar hänsyn till antalet prov, deras standardavvikelse samt medelhalter och är områdets representativa halt av en förorening som områdets verkliga medelhalt med 95 % sannolikhet understiger. Detta är alltså ett konservativt mått på om området skulle kunna utgöra en oacceptabel risk eller inte. För att kunna beräkna UCLM95-halter och använda alla analyserade prover har alla halter under analysmetodens detektionsgräns dividerats med två.

UCLM95-halter är alltid (när det finns en variation) högre än medelvärdet. Om UCLM95-halter överskrider ett riktvärde kan riskerna på området vara oacceptabla höga, med hänsyn taget till de osäkerheter som finns. I de fall då även medelvärdet överskrider riktvärdet är det ännu mer troligt att riskerna är oacceptabla. Om UCLM95-halter är lägre än riktvärdet (medelvärdet är då också lägre) bedöms riskerna med hög grad av säkerhet som acceptabla.

UCLM95 har beräknats med hjälp av beräkningsprogrammet ProUCL. Programmet beräknar med hjälp av flera olika metoder, varav den enligt programmet mest lämpliga metoden föreslås. Denna presenteras i Tabell 5.

För bedömning av miljö- och spridningsrisker har områdets medelhalter använts. Medelhalter bedöms lämpligt i detta avseende då markdjur och organismer rör sig över området och därmed exponeras för områdets medelhalt. UCLM95 kan innebära en överskattning av risker, vilket bedöms lämpligt för bedömning avseende hälsorisker, för att inte underskatta hälsoriskerna. Det kan dock leda till översanering, vilket även det kan ha negativa miljöeffekter. Därav bedöms medelhalter mer lämpliga för bedömning av miljö- och spridningsrisker.

## 8 Resultat

Provpunkternas läge framgår av ritning i Bilaga 1. Fältobservationer och fältmätningar redovisas i Bilaga 2. I Bilaga 3 redovisas fullständiga analysrapporter. De halter som uppmätts över tillämpbara riktvärden har påträffats i fyllnadsmaterialet. I prov från naturligt material underskred halterna tillämpbara riktvärden.

### 8.1.1 Jord

Halter av zink över riktvärdet för MKM påvisades i 1 av 16 utförda analyser (punkt 23A02 djup 0,5-1,2 m). Halter av PAH-M och PAH-H över riktvärdet för MKM påvisades i två provpunkter (23A07 0-0,5 m samt 23A15 0-0,4 m). I provpunkt 23A15 påvisades även halter av PCB över riktvärdet för MKM. Se Tabell 4 för sammanställning av analysresultat för jord.

### 8.1.2 Grundvatten

Uppmätta halter i grundvattnet var generellt låga, se Tabell 2. Inga alifatiska eller aromatiska kolväten, BTEX eller klorerade lösningsmedel uppmätttes över laboratoriets rapporteringsgräns. Av PAH detekterades fenantren, men i låga halter. Nickel

uppmättes i halter inom SGU:s bedömningsgrunder klass 4, övriga metaller uppmättes i halter motsvarande klass 3 eller lägre.

Tabell 2. Sammanställning av analysresultat för grundvatten.

Ämne	Enhet	SGU 2013:01 Klass 5	SPI-RV ytvatten	SPI-RV skydd av dricksvatten	SPI-RV Bevattning	SPI-RV Våtmarker	23A03	23A07	23A14
Fenantren	µg/l						<0,010	0,017	<0,010
Arsenik As	µg/l	10					0,5	0,26	2
Kadmium Cd	µg/l	5					0,12	0,16	0,029
Krom Cr, totalt	µg/l	50					<0,05	<0,05	<0,05
Koppar Cu	mg/l	2					0,00098	0,0028	0,00079
Kvicksilver Hg	µg/l	1					<0,1	<0,1	<0,1
Nickel Ni	µg/l	20					1	3,5	17
Bly Pb	µg/l	10	50	5	30	500	0,09	0,022	0,29
Zink Zn	mg/l	1					0,00098	0,0031	0,00085
Barium Ba	µg/l						23	47	39
Kobolt Co	µg/l						0,24	0,83	2,8
Vanadin V	µg/l						1,2	0,93	5

Innmätning av z-nivå röröverkant (RÖK) samt z-nivå för grundvattenytan presenteras i Tabell 3. Z för grundvattenytan indikerar en svag lutning/strömningsriktning åt öster.

Tabell 3. Innmätning grundvattenrör

Grundvattenrör	Z Markyta	Z GV nivå	Skillnad maryta-GV
23AF03	+27,520	+25,816	1,704
23AF07	+29,450	+26,853	2,597
23AF14	+27,710	+25,758	1,952

Tabell 4. Sammanställning av analysresultat. Halter över MKM markeras med orange färg. Samtliga prov är uttagna på fyllnadsmaterial. Se bilaga 4 för komplett sammanställning, där även halter jämförs mot MRR samt KM. Inga halter förekom över FA.

		Provets märkning	23A02	23A02	23A07	23A07	23A15	23A15
			Djup	0-0,5	0,5-1,2	0-0,5	0,5-1,1	0-0,4
Ämne	Enhet	MKM						
Torrsubstans			87,5	85,7	89,5	91,7	81,7	78,1
Glödförlust								
TOC, beräknad från gf								
Alifater >C16-C35	mg/kg TS	1000	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Aromater >C10-C16	mg/kg TS	15	< 0,90	< 0,90	2,6	< 0,90	7,3	< 0,90
Aromater >C16-C35	mg/kg TS	30	< 0,50	0,82	3,7	0,77	13	< 0,50
PAH-L	mg/kg TS	15	< 0,045	0,067	0,98	0,21	2,2	< 0,045
PAH-M	mg/kg TS	20	0,9	1,6	43	4,7	38	0,22
PAH-H	mg/kg TS	10	1,5	2,7	18	4,3	26	0,16
Summa PAH-16	mg/kg TS		2,5	4,4	62	9,2	66	0,42
PAH, cancerogena	mg/kg TS		1,3	2,4	17	3,9	24	0,14
PAH, övriga	mg/kg TS		1,1	2	46	5,3	42	0,28
Arsenik As	mg/kg TS	25	4,7	4,7	3,4	2,8	5,7	8,6
Barium Ba	mg/kg TS	300	94	94	150	82	90	100
Bly Pb	mg/kg TS	180	26	62	15	18	59	18
Kadmium Cd	mg/kg TS	12	0,29	0,67	0,2	0,21	0,35	0,27
Kobolt Co	mg/kg TS	35	9,5	9,5	8,3	10	13	12
Koppar Cu	mg/kg TS	200	21	23	20	22	43	33
Krom Cr, totalt	mg/kg TS	150	30	32	31	25	36	48
Kvicksilver Hg	mg/kg TS	2,5	0,027	0,019	0,015	0,021	0,025	0,015
Nickel Ni	mg/kg TS	120	17	16	20	20	23	30
Vanadin V	mg/kg TS	200	39	40	35	39	46	50
Zink Zn	mg/kg TS	500	130	680	98	120	90	77
PCB-7	mg/kg TS	0,2					0,23	

## 9 Enkel riskbedömning

Vid den förenklade riskbedömningen har medelhalter använts för att bedöma områdets påverkan på markmiljö, risk för fri fas, skydd av grundvatten och skydd av ytvatten. UCLM95-halter har beräknats för att bedöma risk för människors hälsa, med undantag för PCB där för få prov finns analyserade för beräkningar av UCLM. För PCB används istället områdets uppmätta maxhalt för hälsoriskbedömning. Beräkningar har utförts för de ämnen där halter över MKM förekommer, och för analysresultat under rapporteringsgränsen har halva rapporteringsgränsen använts vid beräkning.

### 9.1 Problembeskrivning

Det förekommer ställvis halter över MKM med avseende på PAH-M, PAH-H, PCB och zink. Halterna förekommer i enstaka provpunkter som är utspridda på området (det förekommer inget tydligt källområde). Mönstret är vanligt i fyllnadsmaterial, och innebär att det kan förekomma områden med både högre och lägre halter (heterogena massor).

Områdets beräknade medelhalter i fyllnadsmaterialet underskred riktvärdet för MKM. Då samtliga medelhalter underskred MKM bedöms det inte förekomma oacceptabla risker med avseende på miljön (skydd av markmiljö, grundvatten eller ytvatten), även om det förekommer vissa enstaka maxhalter över riktvärdet.

Beräknade UCLM95-halter avseende PAH-M överskred MKM, vilket indikerar att oacceptabla risker eventuellt kan föreligga med avseende på människors hälsa.

Uppmätta halter i grundvattnet var generellt låga.

Tabell 5. Sammanställning över de ämnen som påträffats över MKM, med respektive riktvärde för MKM (Naturvårdsverkets beräkningsark 2.1). Jämförelse med uppmätt maxhalt, framräknad medelhalt samt UCLM95-halt. Medel och UCLM95 är beräknat på analysresultat från fyllnadsmassor, där halter under rapporteringsgräns har antagits ha halva rapporteringsgränsen. Obs att det endast finns 3 st prov avseende PCB, därav presenteras inget UCLM. Färgade celler markerar halter över hälsoriskbaserat riktvärde, kursiv text över riktvärdet för skydd av markmiljö, asterix (\*) halter över skydd mot fri fas, understrucken text halter över skydd av grundvatten samt fetmarkerad text halter över skydd av ytvatten.

Ämne	Hälsorisk-baserat riktvärde	Skydd av markmiljö	Skydd mot fri fas	Skydd av grundvatten	Skydd av ytvatten	Medelhalt (fyll)	Maxhalt (fyll)	UCLM95	Metod föreslagen av ProUCL
Zink	160000	500	Beaktas ej*	<u>2800</u>	<b>9600</b>	127,6	680	301	95% Chebyshev (Mean Sd) UCL
PCB-7	0,26	0,6	10*	<u>0,18</u>	<b>1,5</b>	0,15	<u>0,23</u>	-	-
PAH-M	21	40	250*	<u>53</u>	<b>110</b>	6,08	<u>43</u>	42,19	99% Chebyshev (Mean Sd) UCL
PAH-H	17	10	50*	<u>17</u>	<b>150</b>	3,81	<u>26</u>	10,3	95% Adjusted gamma UCL

### 9.1.1 Skyddsobjekt

På aktuell fastighet bedöms aktuella skyddsobjekt omfatta de människor som arbetar på platsen samt de som tillfälligt passerar området eller besöker simhallen/multihallen.

PAH-M förekommer i halter som eventuellt skulle kunna innebära oacceptabla risker för människors hälsa, på grund av att det kan orsaka ånginträngning i byggnader.

Grundvatten ses generellt alltid som skyddsvärt och beaktas därför, även om inget grundvatten för uttag av dricksvatten bedöms förekomma i närområdet. Uppmätta halter i mark och grundvatten indikerar att spridning av föroreningar från området till grundvattnet är begränsad, och påverkan på grundvattnet bedöms som liten.

### 9.1.2 Spridningsförutsättningar

Fyllnadsmassorna bedöms som relativt genomsläppliga. Fyllnadsmassorna ligger ovanpå bedömt naturliga jordlager bestående av torrskorpelera. Leran är sannolikt till stor del tät, men kan innehålla större håligheter/sprickor där öppna spridningskanaler kan förekomma. Under leran förekommer friktionsjord.

Det kan även förekomma ledningsgravar där spridningsförutsättningarna generellt är goda.


Grundvattnets strömningsriktning har bedömts vara svagt åt öster på området. Uppmätta halter i jord indikerar inte att så pass höga halter föroreningar förekommer att de riskerar spridning till grundvatten. Detta bekräftas av att uppmätta halter i grundvattnet var låga och indikerar att ämnena främst förekommer bundna i marken.

### 9.1.3 Konceptuell modell

Aktuella förorenade ämnen rör sig generellt dels från källan nedåt mot grundvattenytan, medan vissa ämnen binder relativt hårt i jorden och stannar bundna till jordpartiklarna i marken.

Ämnen som påträffats inom området är ämnen som bedöms kunna påverka människor genom intag jord, hudkontakt jord/damm, inandning damm och inandning ånga. Intag av växter och dricksvatten bedöms i nuläget ej vara aktuella exponeringsvägar. Se visualisering av bedömda exponeringsvägar i Figur 13.

Föroreningar i grundvattenzonen sprids i normalfallet med grundvattnets strömningsriktning. Om det finns avskärande ledningsgravar eller liknande kan det påverka strömningsriktningen. Vatten tar lättaste vägen och rör sig gärna via ledningsgravar.



Figur 13. Schematisk bild för relevanta exponeringsvägar


Tabell 6. Konceptuell modell för aktuellt område, med beskrivning av förorenad föroreningskälla, spridnings- och exponeringsvägar samt skyddsobjekt.

Förorenings-källa	Spridnings-vägar	Exponerings-vägar	Skyddsobjekt		
			Människor	Miljö	Naturresurser
Föroreningskällan består främst av tillfört fyllnadsmaterial, men möjligtvis även påverkan från historisk verksamhet	Utlakning till grundvattnet Spridning via grundvattnet Förångning Luftburen spridning inom området	Hudkontakt med jord eller damm Intag av jord Inandning av damm Inandning av ånga	Barn och vuxna som vistas inom området. Tillfälliga besökare på simhallen, eller de som har simhallen som arbetsplats.	Markekosystem  Grundvatten	Grundvatten

## 10 Slutsatser

De statistiska beräkningar som utförts indikerar att PAH-M skulle kunna innehålla oacceptabla risker för människors hälsa, då ämnet kan orsaka ånginträngning i byggnader. Övriga ämnen bedöms inte innehålla oacceptabla risker för människors hälsa, baserat på framräknade UCLM95-halter för området.

Hur detta skall hanteras beror på hur arbetet kommer att utföras och hur byggnaden skall placeras. Enligt den skiss på utformningsprinciper som AFRY fått tillgång till kommer simhallen att placeras på den norra delen av det undersökta området, enligt Figur 14 nedan.



Figur 14. Visualisering av simhallens placering inom det undersökta området. Från programmöte 2022-11-21.

Detta innebär att en av de påträffade punkterna med PAH förorening ligger på området med simhallen (23A15) medan den andra ligger på grönyta (23A07).

I samband med byggnation kommer grundläggningsarbetet sannolikt innebära att fyllnadsmassorna behöver schaktas bort och att föroreningen på norra delen (under byggnad) kommer att avlägsnas. Ett sådant förvarande skulle betyda att det inte längre finns någon risk för eventuell ånginträngning från förorening i de gamla fyllnadsmassorna.

Då det endast påträffats förorening över MKM i enstaka provpunkt, på området som fortsatt skall vara grönyta, bedöms detta inte föranleda någon efterbehandlingsåtgärd utifrån nu utförd provtagning. Då massorna bedöms vara heterogena går det dock inte att utesluta att det kan påträffas halter överstigande MKM i de jordmassor som inte provtagits (mellan utförda provpunkter). Sålänge de befintliga fyllnadsmassorna inte är åtkomliga för direkt exponering genom intag eller hudkontakt av jord t.ex. täckta av matjord med gräs och gångar med annat tillfört material bedöms risken att vistas i området vara acceptabel.

Överskottsmassor (avfall) som ska avlägsnas från området behöver klassificeras innan bortkörning. Detta gäller främst de heterogena fyllnadsmassorna då leran inte bedöms vara förorenad. Antingen genomförs detta genom förklassificering innan entreprenaden påbörjas alternativt utförs detta i byggskedet. Bedömningen är att bäst resultat fås genom provtagning av uppschaktade högar innan borttransport, men detta förutsätter att det finns utrymme för denna typ av hantering på arbetsområdet. Vissa mottagningsanläggningar kan också ta emot oklassificerade massor och själva utföra klassificeringen efter mottagning. Utifrån nu utförd undersökning är bedömningen att leran på området inte är förorenad och att fyllnadsmassorna är icke farligt avfall (IFA) med en generell halt mellan KM-MKM.

Enligt områdets framräknade medelhalter bedöms påträffade föroreningar inte innebära oacceptabla risker för miljön.

Uppmätta halter i grundvattnet bedöms som låga vilket indikerar att de påträffade ämnena främst är bundna till jordpartiklarna.

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om

det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Observera att med anledning av att halter högre än Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM har påvisats, skall resultatet av denna undersökning utan dröjsmål delges aktuell tillsynsmyndighet (enligt miljöbalken 10 § 11). Vid markarbeten ska anmälan om avhjälpande åtgärd delges tillsynsmyndigheten (enligt 28 § förordning 1998:899).


## 11 Referenser

- AFRY. (2023). *PM sulfidutredning Nya Simhallen*.
- COWI. (2020). *Geoteknisk undersökning, evakuering Gymnasiet 4&5, Huddinge Samhällsfastigheter*.
- Hifab. (2018). *PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Huddinge Kommun, Stuvsta Gymnasievägen*.
- Länsstyrelsen i Stockholm. (2023). *EBH-kartan*. Hämtat från <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c>
- Naturvårdsverket. (2010). *Återvinning av avfall i anläggningsarbeten*.
- Naturvårdsverket. (2016). *Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976*.
- SGU. (2013). *Bedömningsbrunder för grundvatten; SGU-rapport 2013:01*.
- SGU. (2023). *Sveriges geologiska undersökning Kartvisaren*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html> den 18 01 2021
- SPI. (2010). *SPI Rekommendation; Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar*. SPI/SPIMFAB.
- VISS. (2023). *Vatteninformationssystem Sverige Kartverktyg*. Hämtat från Vattenkartan: <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399>



---

BILAGA 1: Ritning G.10.1.001



#### KOORDINATSYSTEM

PLAN: Sweref 99, 18 00  
HÖJD: RH2000

#### FÖRKLARINGAR

##### SONDERINGAR

- STATISK SONDERING
- DYNAMISK SONDERING
- ▽ CPT-SONDERING
- GRUNDVATTENRÖR

SE ÄVEN SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM 20012  
OCH IEG BETECKNINGSBLAD. [www.sgf.net](http://www.sgf.net)

● Analyserade halter under MKM

○ Analyserade halter över MKM

Ingen markering = ej analyserat

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SIMHALL/MULTIHALL HUDDINGE			
 <b>AFRY</b> AF PÖRVÄV			
UPPDRAG NR D0087621	RITAD/KONSTR AV SAI	HANDLÄGGARE	
DATUM 2023-03-30	ANSVARIG		
GEOTEKNIK UNDERSÖKNING			
PLAN SKALA A11:400	NUMMER G-10.1-001	BET	

Po: 2023-03-31 08:45 X-1-PYUSE00087621 - NYA SIMHALLEN MULTIHALLEN 729725/02 CAD/GRTDEF G-10.1-001.DWG AGHILL, SÖRENA



---

BILAGA 2a: Fältprotokoll jord

Uppdragsnamn:	Huddinge simhall, multihall		Datum:	2023-02-15--16				
Uppdragsnr:	D0087621		Borrentrep:	AFRY, Helene Sunmark				
Uppdragsled:	Malin Pilvinge		Provtagare:	Julia Zhou				
Plats:	Huddinge		Väder/temp:	5 grader celsius				
<b>Observerad jordlagerföljd och jordarter</b>							<b>Uttagna prover</b>	
Provpunkt (beteckning)	Djup m.u.my (intervall)	Jordarts- beskrivning	Tilläggsord	Färg	Noteringar, fukt/blött, lukt, etc. (egen text)	PID (ppm)	Lukt	Analys
23AF14	0-0,8	F:	mugrLet	Brun	Tegelrester och växtdelar	0	Nej	Mtot_hg + PCB
23AF14	0,8-1,5	F:	gysaLet	Brun	Sandskikt	0	Nej	Arkivering
23AF14	1,5-2,0	siLet		Brun	Naturligt. Sandskikt. Grundvattenrör installerat vid 2,87 m.u.my.	0	Nej	Mtot_hg, svavel, järn, pH
23AF15	0-0,4	F:	grLet		Tegelrester och växtdelar	0	Nej	Mtot_hg + PCB
23AF15	0,4-0,9	F:	grsaLet			0	Nej	Arkivering
23AF15	0,9-1,5	F:	grLet		Inslag av rötter (ev. sulfid?), sten och naturligt material	0	Nej	Mtot_hg
23AF15	1,5-2,0	Let			Naturligt	0	Nej	Svavel, järn, pH
23AF17	0-0,4	F:	mugrLet	Brun	Ombländat material	0	Nej	Mtot_hg + TOC
23AF17	0,4-0,9	F:	sagrLet	Brun	Ombländat material	0	Nej	Arkivering
23AF17	0,9-1,5	F:	grsaLet	Brun	Ombländat material. Rostutfällning och sandskikt	0	Nej	Mtot_hg
23AF17	1,5-2,0	siLet		Brun	Naturligt, siltskikt. Underliggande skruv (2-3 m.u.my.) utgörs av Mn.	0	Nej	Svavel, järn, pH
23A13	0-0,8	F:	samugrLet	Brun	Tegelrester	0	Nej	Mtot_hg
23A13	0,8-1,1	F:	sagrLet	Grå	Ombländat material	0	Nej	Mtot_hg
23A13	1,1-1,6	siLet		Ljusbrun	Siltskikt vid 1,1-1,2 m.u.my. Tunt lager med Mn i botten av skruv	0	Nej	Svavel, järn, pH
23A07	0-0,5	F:	grSa	Brun	För lite material på skruv för PID	-	Nej	Mtot_hg
23A07	0,5-1,1	F:	grSa	Brun		0	Nej	Mtot_hg
23A07	1,1-1,6	gyLet		Grå	Växtdelar, sulfid? Grundvattenrör installerat på 3,32 m.u.my.	0	Nej	Svavel, järn, pH
23A06	0-0,5	F:	grSa	Mörkbrun	Tegelrester, plast, glasbitar och växtdelar	0	Nej	Mtot_hg + TOC
23A06	0,5-1	F:	grsaLet	Brun	Tegelrester, glasbitar	0	Nej	Arkivering
23A06	1-1,4	F:	grsaLet	Brun	Stopp mot berg. Inget grundvattenrör har installerats utan förflyttats till punkt 23A03 i stället.	0	Nej	Mtot_hg
3 - berg 31 - blo23A03	0-0,5	F:	mugrsaLet	Brun	et - torrskorpelera	0	Nej	Mtot_hg

Dy - dy

Mn - morän

F - fyllning

Mu - mulljord

Fr - friktionsjord

Sa - sand

Gy - gyttja

Si - silt

Gr - grus

St - stenjord

Le - lera

T- torv

Uppdragsnamn:	Huddinge simhall, multihall	Datum:	2023-02-15--16					
Uppdragsnr:	D0087621	Borrentrep:	AFRY, Helene Sunmark					
Uppdragsled:	Malin Pilvinge	Provtagare:	Julia Zhou					
Plats:	Huddinge	Väder/temp:	5 grader celsius					
Observerad jordlagerföljd och jordarter			Uttagna prover					
Provpunkt (beteckning)	Djup m.u.my (intervall)	Jordarts- beskrivning	Tilläggsord	Färg	Noteringar, fukt/blött, lukt, etc. (egen text)	PID (ppm)	Lukt	Analys
23A03	0,5-1,1	F:	mugrsaLet	Brun	Snedskruvad, punkt förflyttad cirka 0,5 m sydväst.	0	Nej	Arkivering

B - berg  
 Bl - blockjord  
 Dy - dy  
 F - fyllning  
 Fr - friktionsjord  
 Gy - gyttja  
 Gr - grus  
 Le - lera

Let - torrskorpelera  
 Mn - morän  
 Mu - mulljord  
 Sa - sand  
 Si - silt  
 St - stenjord  
 T- torv

Uppdragsnamn:	Huddinge simhall, multihall		Datum:	2023-02-15--16				
Uppdragsnr:	D0087621		Borrentrep:	AFRY, Helene Sunmark				
Uppdragsled:	Malin Pilvinge		Provtagare:	Julia Zhou				
Plats:	Huddinge		Väder/temp:	5 grader celsius				
Observerad jordlagerföljd och jordarter							Uttagna prover	
Provpunkt (beteckning)	Djup m.u.my (intervall)	Jordarts- beskrivning	Tilläggsord	Färg	Noteringar, fukt/blött, lukt, etc. (egen text)	PID (ppm)	Lukt	Analys
23A03	1,1-1,6	siLet		Blågrå	Sulfid. Underliggande lager utgörs av: Let 1,6-2,6 m.u.my. Därefter Le från 2,6-3 m.u.my. Grundvattenrör installerades vid 4 m för att vara säkra på tillförsel av grundvattnet.	0	Nej	Mtot_hg
23A11	0-05	F:	grSa	Brungrå		0	Nej	Mtot_hg + PCB
23A11	0,5-1,1	F:	grSa	Brungrå		0	Nej	Arkivering
23A11	1,1-1,6	gyLet	si	Blågrå	Naturligt, underliggande lager utgörs av Let (1,6-2,0 m.u.my.)	0	Nej	Svavel, järn, pH
23A02	0-0,5	F:	mugrsaLet		Tegelrester, växtdelar och metall	0	Nej	Mtot_hg
23A02	0,5-1,2	F:	mugrsaLet			0,7	Nej	Mtot_hg
23A02	1,2-1,7	siLet			Naturligt. Underliggande lager utgörs av siLet (1,7-2,0 m.u.my.)	0	Nej	Svavel, järn, pH

B - berg  
 Bl - blockjord  
 Dy - dy  
 F - fyllning  
 Fr - friktionsjord  
 Gy - gyttja  
 Gr - grus  
 Le - lera

Let - torrskorpelera  
 Mn - morän  
 Mu - mulljord  
 Sa - sand  
 Si - silt  
 St - stenjord  
 T- torv

---

**BILAGA 2b: Fältprotokoll grundvatten**

## **Grundvatten - installation och provtagning**

Uppdragsnamn:	Huddinge Simhall och multihall
Uppdragsnummer:	D0087621
Uppdragsledare:	Malin Pilvinge
Datum:	2023-02-15
Plats:	Huddinge
Provtagare:	Julia Zhou
Väder/temp:	
Borrentrep:	Helene Sunmark

Uppdragsnamn:	Huddinge Simhall och multihall					Datum:	2023-02-22						
Uppdragsnr:	D0087621					Borrentrep:	Helene Sunmark						
Uppdragsledare:	Malin Pilvinge					Provtagare:	Julia Zhou						
Plats:	Huddinge					Väder/temp:	-3						
Provpunkt	Installation			Utrustning		Vattenprover					Anmärkningar		
	Filterlängd	Rörlängd	Total rörlängd (inkl. filter)	Inner-diameter rör (mm)	Avstånd r.ö.k - markytta	Marknivå (m ö h)	Utrustning - peristaltisk pump/bailler/ annat	Avstånd r.ö.k - gv.yta (m) innan omsättning	Omsättnings-pumpat (L)	Tidpunkt omsättning		Avstånd r.ö.k - gv.yta (m) innan provtagning	Tidpunkt provtagning
23A14	2	0,87	2,87	41	0,04		Peristaltisk pump	1,99	6	12:46	2,75	10:40	Mycket siltigt vid renspumpning 16/2. Klart vatten vid omsättningspumpning och provtagning 22/2.
23A07	2	1,32	3,32	41	0,05		Peristaltisk pump	2,65	8	13:55	2,67	12:21	Mycket siltigt vid renspumpning 16/2 och omsättningspumpning. Grumligt/mjölkigt vatten vid provtagning 22/2.
23A03	2	2	4	41	0,08		Peristaltisk pump	1,78	5,5	12:56	1,88	14:24	Mycket siltigt vid renspumpning 16/2, och fortsatt silt i botten efter renspumpning. Grumligt vid omsättning och klart vatten vid provtagning 22/2.

**Provtagningsprotokoll, fältmätningar fysikaliska och kemiska parameterar**

Uppdragsnamn:	Huddinge Simhall och multihall	Datum:	2023-02-22
Uppdragsnr:	D0087621	Provtagare:	Julia Zhou
Uppdragsledare:	Malin Pilvinge	Väder/temp:	-3
Plats:	Huddinge		

Provpunkt	Datum	Temp (°C)	Syre (mg/L)	Konduktivitet (µS/m)	pH [H <sup>+</sup> ]	Redox(mV)
23A14	2023-02-22	5,2	0,68	447,7	6,82	107,9
23A07	2023-02-22	5,2	2,1	759,9	6,51	-85,7
23A03	2023-02-22	5,5	6,58	648,3	7	119,8

---

**BILAGA 2c: Installation grundvattenrör**

Punkt nummer/namn:	Uppdragsnummer och namn:			Fältgeotekniker:																																												
<b>23A03</b>	<b>D0087621</b>			<b>Helene Sunmark</b>																																												
Koordinatsystem:	Koordinat x:	Koordinat y:	Ref.system:	Installationsdatum:																																												
SWEREF99 18 00	6569839.804	149949.463	RH2000	<b>2023-02-16</b>																																												
		<table border="1"> <tr> <td>Markyta nivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>27,52</td> </tr> <tr> <td>ÖK rör nivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>27,60</td> </tr> <tr> <td>Total rörlängd</td> <td>m</td> <td>m=</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Höjd över markytan</td> <td>m</td> <td>h=</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>Spetsnivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>23,60</td> </tr> <tr> <td>Rörmaterial</td> <td></td> <td></td> <td>PEH</td> </tr> <tr> <td>Innerdiameter</td> <td>mm</td> <td></td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Filtertyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filterlängd</td> <td>m</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tätning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Huv, lock, verktyg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Markyta nivå	+ nivå		27,52	ÖK rör nivå	+ nivå		27,60	Total rörlängd	m	m=	4,0	Höjd över markytan	m	h=	0,08	Spetsnivå	+ nivå		23,60	Rörmaterial			PEH	Innerdiameter	mm		41	Filtertyp				Filterlängd	m		2	Tätning				Huv, lock, verktyg			
Markyta nivå	+ nivå		27,52																																													
ÖK rör nivå	+ nivå		27,60																																													
Total rörlängd	m	m=	4,0																																													
Höjd över markytan	m	h=	0,08																																													
Spetsnivå	+ nivå		23,60																																													
Rörmaterial			PEH																																													
Innerdiameter	mm		41																																													
Filtertyp																																																
Filterlängd	m		2																																													
Tätning																																																
Huv, lock, verktyg																																																
Anmärkning:																																																
Avläsningar:		Funktionskontroll: (observation av sjunk- eller stighastighet)																																														
Datum:	Djup under ÖK-rör d=	Grundvatten nivå:	Sign:	Påfyllning av vatten, iförande av slug eller bortförande av vatten.																																												
	<b>1,78</b>	<b>2,22</b>		Datum: Nivå före: (m u rök) Nivå efter förändring: (m u rök) Nivå efter x mir																																												
				Anmärkning:																																												

Punkt nummer/namn:	Uppdragsnummer och namn:			Fältgeotekniker:																																												
<b>23A07</b>	<b>D0087621</b>			<b>Helene Sunmark</b>																																												
Koordinatsystem:	Koordinat x:	Koordinat y:	Ref.system:	Installationsdatum:																																												
SWEREF99 18 00	6569841.074	149870.009	RH2000	<b>2023-02-16</b>																																												
		<table border="1"> <tr> <td>Markyta nivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>29,45</td> </tr> <tr> <td>ÖK rör nivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>29,50</td> </tr> <tr> <td>Total rörlängd</td> <td>m</td> <td>m=</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>Höjd över markytan</td> <td>m</td> <td>h=</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Spetsnivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>26,18</td> </tr> <tr> <td>Rörmaterial</td> <td></td> <td></td> <td>PEH</td> </tr> <tr> <td>Innerdiameter</td> <td>mm</td> <td></td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Filtertyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filterlängd</td> <td>m</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tätning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Huv, lock, verktyg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Markyta nivå	+ nivå		29,45	ÖK rör nivå	+ nivå		29,50	Total rörlängd	m	m=	3,3	Höjd över markytan	m	h=	0,05	Spetsnivå	+ nivå		26,18	Rörmaterial			PEH	Innerdiameter	mm		41	Filtertyp				Filterlängd	m		2	Tätning				Huv, lock, verktyg			
Markyta nivå	+ nivå		29,45																																													
ÖK rör nivå	+ nivå		29,50																																													
Total rörlängd	m	m=	3,3																																													
Höjd över markytan	m	h=	0,05																																													
Spetsnivå	+ nivå		26,18																																													
Rörmaterial			PEH																																													
Innerdiameter	mm		41																																													
Filtertyp																																																
Filterlängd	m		2																																													
Tätning																																																
Huv, lock, verktyg																																																

Anmärkning:

Avläsningar:				Funktionskontroll: (observation av sjunk- eller stighastighet)			
Datum:	Djup under ÖK-rör d=	Grundvatten nivå:	Sign:	Påfyllning av vatten, iförande av slug eller bortförande av vatten.			
	2,65	0,67		Datum:	Nivå före: (m u rök)	Nivå efter förändring: (m u rök)	Nivå efter x mir
				Anmärkning:			

Punkt nummer/namn:	Uppdragsnummer och namn:			Fältgeotekniker:																																												
<b>23A14</b>	<b>D0087621</b>			<b>Helene Sunmark</b>																																												
Koordinatsystem:	Koordinat x:	Koordinat y:	Ref.system:	Installationsdatum:																																												
SWEREF99 18 00	6569900.322	149896.625	RH2000	<b>2023-02-16</b>																																												
		<table border="1"> <tr> <td>Markyta nivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>27,71</td> </tr> <tr> <td>ÖK rör nivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>27,75</td> </tr> <tr> <td>Total rörlängd</td> <td>m</td> <td>m=</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>Höjd över markytan</td> <td>m</td> <td>h=</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Spetsnivå</td> <td>+ nivå</td> <td></td> <td>24,88</td> </tr> <tr> <td>Rörmaterial</td> <td></td> <td></td> <td>PEH</td> </tr> <tr> <td>Innerdiameter</td> <td>mm</td> <td></td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Filtertyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filterlängd</td> <td>m</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tätning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Huv, lock, verktyg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Markyta nivå	+ nivå		27,71	ÖK rör nivå	+ nivå		27,75	Total rörlängd	m	m=	2,9	Höjd över markytan	m	h=	0,04	Spetsnivå	+ nivå		24,88	Rörmaterial			PEH	Innerdiameter	mm		41	Filtertyp				Filterlängd	m		2	Tätning				Huv, lock, verktyg			
Markyta nivå	+ nivå		27,71																																													
ÖK rör nivå	+ nivå		27,75																																													
Total rörlängd	m	m=	2,9																																													
Höjd över markytan	m	h=	0,04																																													
Spetsnivå	+ nivå		24,88																																													
Rörmaterial			PEH																																													
Innerdiameter	mm		41																																													
Filtertyp																																																
Filterlängd	m		2																																													
Tätning																																																
Huv, lock, verktyg																																																
Anmärkning:																																																
Avläsningar:		Funktionskontroll: (observation av sjunk- eller stighastighet)																																														
Datum:	Djup under ÖK-rör d=	Grundvatten nivå:	Sign:	Påfyllning av vatten, iförande av slug eller bortförande av vatten.																																												
	<b>1,99</b>	<b>0,88</b>		Datum: Nivå före: (m u rök) Nivå efter förändring: (m u rök) Nivå efter x mir																																												
				Anmärkning:																																												

---

## BILAGA 3: Resultatsammanställning

Ämne	Enhet	MRR	Provets märkning		23A02	23A02	23A02	23A03	23A03
			Djup		0-0,5	0,5-1,2	1,2-1,7	0-0,5	1,1-1,6
Torrsubstans					87,5	85,7	81,4	80,6	77,9
Glödförlust									
TOC, beräknad från glödförlust									
pH							8,2		7,8
Bensen	mg/kg TS		0,012	0,04	< 0,0035	< 0,0035		< 0,0035	
Etylbensen	mg/kg TS		10	50	< 0,10	< 0,10		< 0,10	
Xylenen	mg/kg TS		10	50	< 0,10	< 0,10		< 0,10	
Toluen	mg/kg TS		10	40	< 0,10	< 0,10		< 0,10	
Summa TEX	mg/kg TS				< 0,20	< 0,20		< 0,20	
Alifater >C5-C8	mg/kg TS		25	150	< 5,0	< 5,0		< 5,0	
Alifater >C8-C10	mg/kg TS		25	120	< 3,0	< 3,0		< 3,0	
Alifater >C10-C12	mg/kg TS		100	500	< 5,0	< 5,0		< 5,0	
Alifater >C12-C16	mg/kg TS		100	500	< 5,0	< 5,0		< 5,0	
Alifater >C5-C16	mg/kg TS		100	500	< 9,0	< 9,0		< 9,0	
Alifater >C16-C35	mg/kg TS		100	1000	< 10	< 10		< 10	
Aromater >C8-C10	mg/kg TS		10	50	< 4,0	< 4,0		< 4,0	
Aromater >C10-C16	mg/kg TS		3	15	< 0,90	< 0,90		< 0,90	
Aromater >C16-C35	mg/kg TS		10	30	< 0,50	0,82		< 0,50	
PAH-L	mg/kg TS	0,6	3	15	< 0,045	0,067		< 0,045	
PAH-M	mg/kg TS	2	3,5	20	0,9	1,6		1,1	
PAH-H	mg/kg TS	0,5	1	10	1,5	2,7		1,4	
Summa PAH-16	mg/kg TS				2,5	4,4		2,5	
PAH, cancerogena	mg/kg TS				1,3	2,4		1,3	
PAH, övriga	mg/kg TS				1,1	2		1,3	
Arsenik As	mg/kg TS	10	10	25	4,7	4,7		5,5	
Barium Ba	mg/kg TS		200	300	94	94		93	
Bly Pb	mg/kg TS	20	50	180	26	62		22	
Kadmium Cd	mg/kg TS	0,2	0,8	12	0,29	0,67		0,32	
Kobolt Co	mg/kg TS		15	35	9,5	9,5		11	
Koppar Cu	mg/kg TS	40	80	200	21	23		28	
Krom Cr, totalt	mg/kg TS	40	80	150	30	32		38	
Kvicksilver Hg	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	0,027	0,019		0,027	
Nickel Ni	mg/kg TS	35	40	120	17	16		22	
Vanadin V	mg/kg TS		100	200	39	40		48	
Zink Zn	mg/kg TS	120	250	500	130	680		90	
Järn Fe	mg/kg TS						42000		24000
PCB 28	mg/kg TS								
PCB 52	mg/kg TS								
PCB 101	mg/kg TS								
PCB 118	mg/kg TS								
PCB 138	mg/kg TS								
PCB 153	mg/kg TS								
PCB 180	mg/kg TS								
PCB-7	mg/kg TS		0,008	0,2					
Oljetyp < C10					Utgår	Utgår		Utgår	
Oljetyp > C10					Utgår	Utgår		Utgår	
Svavel S	mg/kg Ts						82		280

Ämne	Enhet	MRR	Provets märkning Djup	23A06	23A06	23A07	23A07	23A07
				0-0,5	1-1,4	0-0,5	0,5-1,1	1,1-1,6
Torrsubstans				83,2	82,3	89,5	91,7	78,1
Glödförlust				5,2				
TOC, beräknad från glödförlust				3				
pH								8
Bensen	mg/kg TS	0,012	0,04	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	
Etylbensen	mg/kg TS	10	50	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Xylenen	mg/kg TS	10	50	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Toluen	mg/kg TS	10	40	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Summa TEX	mg/kg TS			< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
Alifater >C5-C8	mg/kg TS	25	150	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C8-C10	mg/kg TS	25	120	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	
Alifater >C10-C12	mg/kg TS	100	500	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C12-C16	mg/kg TS	100	500	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C5-C16	mg/kg TS	100	500	< 9,0	< 9,0	< 9,0	< 9,0	
Alifater >C16-C35	mg/kg TS	100	1000	11	< 10	< 10	< 10	
Aromater >C8-C10	mg/kg TS	10	50	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	
Aromater >C10-C16	mg/kg TS	3	15	< 0,90	< 0,90	2,6	< 0,90	
Aromater >C16-C35	mg/kg TS	10	30	< 0,50	< 0,50	3,7	0,77	
PAH-L	mg/kg TS	0,6	3	15	< 0,045	< 0,045	0,98	0,21
PAH-M	mg/kg TS	2	3,5	20	0,23	< 0,075	43	4,7
PAH-H	mg/kg TS	0,5	1	10	0,38	< 0,11	18	4,3
Summa PAH-16	mg/kg TS				0,65	< 0,23	62	9,2
PAH, cancerogena	mg/kg TS				0,34	< 0,090	17	3,9
PAH, övriga	mg/kg TS				0,31	< 0,14	46	5,3
Arsenik As	mg/kg TS	10	10	25	3,1	5,4	3,4	2,8
Barium Ba	mg/kg TS	200	300	45	150	150	82	
Bly Pb	mg/kg TS	20	50	180	27	12	15	18
Kadmium Cd	mg/kg TS	0,2	0,8	12	< 0,20	< 0,20	0,2	0,21
Kobolt Co	mg/kg TS		15	35	6,3	12	8,3	10
Koppar Cu	mg/kg TS	40	80	200	18	29	20	22
Krom Cr, totalt	mg/kg TS	40	80	150	20	40	31	25
Kvicksilver Hg	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	0,072	0,014	0,015	0,021
Nickel Ni	mg/kg TS	35	40	120	11	30	20	20
Vanadin V	mg/kg TS		100	200	25	45	35	39
Zink Zn	mg/kg TS	120	250	500	55	74	98	120
Järn Fe	mg/kg TS							37000
PCB 28	mg/kg TS							
PCB 52	mg/kg TS							
PCB 101	mg/kg TS							
PCB 118	mg/kg TS							
PCB 138	mg/kg TS							
PCB 153	mg/kg TS							
PCB 180	mg/kg TS							
PCB-7	mg/kg TS		0,008	0,2				
Oljetyp < C10					Utgår	Utgår	Utgår	
Oljetyp > C10					Ospec	Utgår	Utgår	Utgår
Svavel S	mg/kg Ts							190

Ämne	Enhet	MRR	Provets märkning		23A11	23A11	23A13	23A13	23A13
			Djup		0-0,5	1,1-1,6	0-0,8	0,8-1,1	1,1-1,6
Torrsubstans					88,6	77,9	83,1	77,9	78,3
Glödförlust									
TOC, beräknad från glödförlust									
pH					8,6				8,2
Bensen	mg/kg TS		0,012	0,04	< 0,0035		< 0,0035	< 0,0035	
Etylbensen	mg/kg TS		10	50	< 0,10		< 0,10	< 0,10	
Xylenen	mg/kg TS		10	50	< 0,10		< 0,10	< 0,10	
Toluen	mg/kg TS		10	40	< 0,10		< 0,10	< 0,10	
Summa TEX	mg/kg TS				< 0,20		< 0,20	< 0,20	
Alifater >C5-C8	mg/kg TS		25	150	< 5,0		< 5,0	< 5,0	
Alifater >C8-C10	mg/kg TS		25	120	< 3,0		< 3,0	< 3,0	
Alifater >C10-C12	mg/kg TS		100	500	< 5,0		< 5,0	< 5,0	
Alifater >C12-C16	mg/kg TS		100	500	< 5,0		< 5,0	< 5,0	
Alifater >C5-C16	mg/kg TS		100	500	< 9,0		< 9,0	< 9,0	
Alifater >C16-C35	mg/kg TS		100	1000	< 10		< 10	< 10	
Aromater >C8-C10	mg/kg TS		10	50	< 4,0		< 4,0	< 4,0	
Aromater >C10-C16	mg/kg TS		3	15	< 0,90		< 0,90	< 0,90	
Aromater >C16-C35	mg/kg TS		10	30	< 0,50		< 0,50	< 0,50	
PAH-L	mg/kg TS	0,6	3	15	< 0,045		< 0,045	< 0,045	
PAH-M	mg/kg TS	2	3,5	20	0,14		0,18	0,14	
PAH-H	mg/kg TS	0,5	1	10	0,14		0,17	0,13	
Summa PAH-16	mg/kg TS				0,32		0,39	0,32	
PAH, cancerogena	mg/kg TS				0,12		0,15	0,12	
PAH, övriga	mg/kg TS				0,2		0,24	0,2	
Arsenik As	mg/kg TS	10	10	25	5		6	6,1	
Barium Ba	mg/kg TS		200	300	100		82	98	
Bly Pb	mg/kg TS	20	50	180	110		18	19	
Kadmium Cd	mg/kg TS	0,2	0,8	12	0,27		0,28	0,3	
Kobolt Co	mg/kg TS		15	35	7,9		13	13	
Koppar Cu	mg/kg TS	40	80	200	25		35	33	
Krom Cr, totalt	mg/kg TS	40	80	150	24		42	45	
Kvicksilver Hg	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	0,013		< 0,011	0,012	
Nickel Ni	mg/kg TS	35	40	120	13		26	28	
Vanadin V	mg/kg TS		100	200	34		63	57	
Zink Zn	mg/kg TS	120	250	500	62		77	84	
Järn Fe	mg/kg TS				29000				31000
PCB 28	mg/kg TS				0,031				
PCB 52	mg/kg TS				0,021				
PCB 101	mg/kg TS				0,01				
PCB 118	mg/kg TS				0,0099				
PCB 138	mg/kg TS				0,011				
PCB 153	mg/kg TS				0,011				
PCB 180	mg/kg TS				0,0037				
PCB-7	mg/kg TS		0,008	0,2	0,098				
Oljetyp < C10					Utgår		Utgår	Utgår	
Oljetyp > C10					Utgår		Utgår	Utgår	
Svavel S	mg/kg Ts				49				66

Ämne	Enhet	MRR	Provets märkning		23A14	23A14	23A15	23A15	23A15
			Djup		0-0,8	1,5-2,0	0-0,4	0,9-1,5	1,5-2,0
Torrsubstans					79	75,9	81,7	78,1	75
Glödförlust									
TOC, beräknad från glödförlust									
pH						8,4			8,4
Bensen	mg/kg TS	0,012	0,04	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	
Etylbensen	mg/kg TS	10	50	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Xylenen	mg/kg TS	10	50	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Toluen	mg/kg TS	10	40	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Summa TEX	mg/kg TS			< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
Alifater >C5-C8	mg/kg TS	25	150	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C8-C10	mg/kg TS	25	120	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	
Alifater >C10-C12	mg/kg TS	100	500	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C12-C16	mg/kg TS	100	500	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C5-C16	mg/kg TS	100	500	< 9,0	< 9,0	< 9,0	< 9,0	< 9,0	
Alifater >C16-C35	mg/kg TS	100	1000	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	
Aromater >C8-C10	mg/kg TS	10	50	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	
Aromater >C10-C16	mg/kg TS	3	15	< 0,90	< 0,90	7,3		< 0,90	
Aromater >C16-C35	mg/kg TS	10	30	< 0,50	< 0,50	13		< 0,50	
PAH-L	mg/kg TS	0,6	3	15	< 0,045	< 0,045	2,2		< 0,045
PAH-M	mg/kg TS	2	3,5	20	0,15	< 0,075	38		0,22
PAH-H	mg/kg TS	0,5	1	10	0,25	< 0,11	26		0,16
Summa PAH-16	mg/kg TS				0,44	< 0,23	66		0,42
PAH, cancerogena	mg/kg TS				0,24	< 0,090	24		0,14
PAH, övriga	mg/kg TS				0,21	< 0,14	42		0,28
Arsenik As	mg/kg TS	10	10	25	6,7	3,9	5,7		8,6
Barium Ba	mg/kg TS	200	300	96	96	90			100
Bly Pb	mg/kg TS	20	50	180	25	14	59		18
Kadmium Cd	mg/kg TS	0,2	0,8	12	0,36	< 0,20	0,35	0,27	
Kobolt Co	mg/kg TS		15	35	12	13	13		12
Koppar Cu	mg/kg TS	40	80	200	29	25	43		33
Krom Cr, totalt	mg/kg TS	40	80	150	39	38	36	48	
Kvicksilver Hg	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	0,024	< 0,012	0,025		0,015
Nickel Ni	mg/kg TS	35	40	120	23	24	23		30
Vanadin V	mg/kg TS		100	200	49	42	46		50
Zink Zn	mg/kg TS	120	250	500	89	68	90		77
Järn Fe	mg/kg TS					33000			39000
PCB 28	mg/kg TS				< 0,0015		0,0048		
PCB 52	mg/kg TS				0,0094		0,019		
PCB 101	mg/kg TS				0,027		0,042		
PCB 118	mg/kg TS				0,023		0,041		
PCB 138	mg/kg TS				0,038		0,059		
PCB 153	mg/kg TS				0,024		0,052		
PCB 180	mg/kg TS				0,0057		0,013		
PCB-7	mg/kg TS		0,008	0,2	0,13		0,23		
Oljetyp < C10					Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	
Oljetyp > C10					Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	
Svavel S	mg/kg Ts					33			63

Ämne	Enhet	MRR	Provets märkning		23A17	23A17	23A17
			Djup		0-0,4	0,9-1,5	1,5-2,0
Torrsubstans					84,8	79,4	78,6
Glödförlust					4		
TOC, beräknad från glödförlust					2,3		
pH						8,4	
Bensen	mg/kg TS		0,012	0,04	< 0,0035	< 0,0035	
Etylbensen	mg/kg TS		10	50	< 0,10	< 0,10	
Xylenen	mg/kg TS		10	50	< 0,10	< 0,10	
Toluen	mg/kg TS		10	40	< 0,10	< 0,10	
Summa TEX	mg/kg TS				< 0,20	< 0,20	
Alifater >C5-C8	mg/kg TS		25	150	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C8-C10	mg/kg TS		25	120	< 3,0	< 3,0	
Alifater >C10-C12	mg/kg TS		100	500	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C12-C16	mg/kg TS		100	500	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C5-C16	mg/kg TS		100	500	< 9,0	< 9,0	
Alifater >C16-C35	mg/kg TS		100	1000	< 10	< 10	
Aromater >C8-C10	mg/kg TS		10	50	< 4,0	< 4,0	
Aromater >C10-C16	mg/kg TS		3	15	< 0,90	< 0,90	
Aromater >C16-C35	mg/kg TS		10	30	< 0,50	< 0,50	
PAH-L	mg/kg TS	0,6	3	15	< 0,045	0,061	
PAH-M	mg/kg TS	2	3,5	20	0,22	0,52	
PAH-H	mg/kg TS	0,5	1	10	0,65	1,3	
Summa PAH-16	mg/kg TS				0,92	1,9	
PAH, cancerogena	mg/kg TS				0,56	1,2	
PAH, övriga	mg/kg TS				0,35	0,73	
Arsenik As	mg/kg TS	10	10	25	5,9	5,7	
Barium Ba	mg/kg TS		200	300	98	110	
Bly Pb	mg/kg TS	20	50	180	26	23	
Kadmium Cd	mg/kg TS	0,2	0,8	12	0,23	0,26	
Kobolt Co	mg/kg TS		15	35	14	12	
Koppar Cu	mg/kg TS	40	80	200	32	30	
Krom Cr, totalt	mg/kg TS	40	80	150	39	40	
Kvicksilver Hg	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	0,022	0,02	
Nickel Ni	mg/kg TS	35	40	120	26	25	
Vanadin V	mg/kg TS		100	200	49	44	
Zink Zn	mg/kg TS	120	250	500	98	90	
Järn Fe	mg/kg TS					28000	
PCB 28	mg/kg TS						
PCB 52	mg/kg TS						
PCB 101	mg/kg TS						
PCB 118	mg/kg TS						
PCB 138	mg/kg TS						
PCB 153	mg/kg TS						
PCB 180	mg/kg TS						
PCB-7	mg/kg TS		0,008	0,2			
Oljetyp < C10					Utgår	Utgår	
Oljetyp > C10					Utgår	Utgår	
Svavel S	mg/kg Ts					27	

---

## BILAGA 4a: Analysrapporter jord

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-035925-02**
**EUSEL12-01117034**

Kundnummer: SL8487460

Uppdragsmärkn.

 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170620</b>	Djup (m)**	0-0,5	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkning:	23A06			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>83.2</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Glödförlust	<b>5.2</b>	% Ts	20%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>3.0</b>	% Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	<b>11</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012	a)
Oljetyp < C10	Utgår				a)*
Oljetyp > C10	Ospec				a)*
Benso(a)antracen	0.059	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Krysen	0.053	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(b,k)fluoranten	0.12	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(a)pyren	0.054	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.039	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantron	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	0.095	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	0.085	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	0.041	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.23	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.38	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	0.34	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	0.31	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	0.65	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	3.1	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	45	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	27	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	6.3	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	18	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.072	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värrar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Nickel Ni	<b>11</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>25</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>55</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Rapportkommentar:**

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-23-SL-035925-02):Analysrapport uppdaterad

**Kopia till:**

Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030491-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170621</b>	Djup (m)	1-1,4
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A06		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>82.3</b>	%	10%
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	35%
Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	40%
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	5.4	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	150	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	12	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	12	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	29	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	40	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.014	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	30	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	45	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	74	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Måtosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven måtosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030352-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170622</b>	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A03		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>80.6</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>0.28</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>0.20</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.43</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>0.20</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.11</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	<b>0.041</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	<b>0.13</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	<b>0.046</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>0.51</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>0.39</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>0.12</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>&lt; 0.045</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>1.1</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>1.4</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>1.3</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>1.3</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>2.5</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	<b>5.5</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>93</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>22</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.32</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>11</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>28</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>38</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.027</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	<b>22</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>48</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>90</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036068-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170623</b>	Djup (m)**	1,1-1,6	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkering:	23A03			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>77.9</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
pH	<b>7.8</b>		0.2	SS-EN ISO 10390:2022 a)
Järn Fe	<b>24000</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)
Svavel S	<b>280</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

 Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditiringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

 Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030370-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170624</b>	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A11		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>88.6</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.048</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	0.043	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	0.036	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	0.12	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	0.20	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	0.32	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
PCB 28	0.031	mg/kg Ts	30%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 52	0.021	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 101	0.010	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 118	0.0099	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 153	0.011	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 138	0.011	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 180	0.0037	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Summa PCB7	0.098	mg/kg Ts		SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Arsenik As	5.0	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	100	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	110	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	0.27	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	7.9	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	25	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	24	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.013	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Nickel Ni	<b>13</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>34</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>62</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

**Paola Rydell, Rapportansvarig**

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036069-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170625</b>	Djup (m)**	1,1-1,6	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkering:	23A11			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>77.9</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
pH	<b>8.6</b>		0.2	SS-EN ISO 10390:2022 a)
Järn Fe	<b>29000</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)
Svavel S	<b>49</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

 Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditiringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

 Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030284-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170626</b>	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A02		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>87.5</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>0.21</b>	mg/kg Ts	30%
Krysen	<b>0.18</b>	mg/kg Ts	35%
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.48</b>	mg/kg Ts	40%
Benso(a)pyren	<b>0.22</b>	mg/kg Ts	35%

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.18</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	<b>0.062</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	<b>0.14</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	<b>0.043</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>0.40</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>0.30</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>0.19</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>&lt; 0.045</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>0.90</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>1.5</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>1.3</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>1.1</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>2.5</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	<b>4.7</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>94</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>26</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.29</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>9.5</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>21</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>30</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.027</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	<b>17</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>39</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>130</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030428-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170627</b>	Djup (m)	0,5-1,2
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A02		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>85.7</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>0.57</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>0.82</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>0.42</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>0.32</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.87</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>0.41</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.31</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	<b>0.087</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	<b>0.037</b>	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	<b>0.23</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	<b>0.083</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>0.77</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>0.55</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>0.29</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>0.067</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>1.6</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>2.7</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>2.4</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>2.0</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>4.4</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	<b>4.7</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>94</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>62</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.67</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>9.5</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>23</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>32</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.019</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	<b>16</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>40</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>680</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036070-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170628</b>	Djup (m)**	1,2-1,7	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkering:	23A02			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>81.4</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
pH	<b>8.2</b>		0.2	SS-EN ISO 10390:2022 a)
Järn Fe	<b>42000</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)
Svavel S	<b>82</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

 Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditiringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

 Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030372-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170629</b>	Djup (m)	0,9-1,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A17		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>79.4</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>0.16</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>0.18</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.43</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>0.20</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.17</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	<b>0.045</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	<b>0.031</b>	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	<b>0.056</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	<b>0.037</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>0.21</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>0.20</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>0.15</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>0.061</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>0.52</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>1.3</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>1.2</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>0.73</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>1.9</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	<b>5.7</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>110</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>23</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.26</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>12</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>30</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>40</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.020</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	<b>25</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>44</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>90</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Måtosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven måtosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030373-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170630</b>	Djup (m)	0-0,8
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A13		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>83.1</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.078</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	0.071	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	0.063	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.18	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.17	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	0.15	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	0.24	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	0.39	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	6.0	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	82	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	18	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	0.28	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	13	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	35	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	42	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	< 0.011	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	26	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	63	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	77	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Måtosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven måtosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030319-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170631</b>	Djup (m)	0,8-1,1
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A13		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>77.9</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.042</b>	mg/kg Ts	40%
Benso(a)pyren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	0.051	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	0.043	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.13	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	0.12	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	0.20	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	0.32	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	6.1	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	98	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	19	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	0.30	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	13	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	33	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	45	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.012	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	28	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	57	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	84	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036071-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170632</b>	Djup (m)**	1,1-1,6	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkering:	23A13			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>78.3</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
pH	<b>8.2</b>		0.2	SS-EN ISO 10390:2022 a)
Järn Fe	<b>31000</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)
Svavel S	<b>66</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

 Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditiringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030586-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170633</b>	Djup (m)	0-0,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A07		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>89.5</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>2.6</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>0.99</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>2.7</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>3.7</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>1.8</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>2.5</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>8.0</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>2.3</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>1.7</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	<b>0.40</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	<b>0.32</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	<b>0.58</b>	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	<b>0.084</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	<b>0.61</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	<b>16</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	<b>0.34</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>15</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>11</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>1.7</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>0.98</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>43</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>18</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>17</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>46</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>62</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	<b>3.4</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>150</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>15</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.20</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>8.3</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>20</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>31</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.015</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	<b>20</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>35</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>98</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030492-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170634</b>	Djup (m)	0,5-1,1
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A07		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>91.7</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>0.52</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>0.77</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>0.59</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>0.64</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>1.5</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>0.68</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.40</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	<b>0.090</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	<b>0.047</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	<b>0.15</b>	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	<b>0.064</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	<b>1.1</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	<b>0.10</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>1.8</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>1.6</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>0.39</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>0.21</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>4.7</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>4.3</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>3.9</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>5.3</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>9.2</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	<b>2.8</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>82</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>18</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.21</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>10</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>22</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>25</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.021</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	<b>20</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>39</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>120</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036072-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170635</b>	Djup (m)**	1,1-1,6	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkering:	23A07			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>78.1</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
pH	<b>8.0</b>		0.2	SS-EN ISO 10390:2022 a)
Järn Fe	<b>37000</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)
Svavel S	<b>190</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

 Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditieringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

 Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030546-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170636</b>	Djup (m)	0-0,4
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A15		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>81.7</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>7.3</b>	mg/kg Ts	35%
Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener	<b>4.0</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>8.9</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>13</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>5.7</b>	mg/kg Ts	30%
Krysen	<b>4.7</b>	mg/kg Ts	35%
Benso(b,k)fluoranten	<b>7.2</b>	mg/kg Ts	40%
Benso(a)pyren	<b>3.4</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>1.8</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	<b>0.88</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	<b>0.11</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	<b>0.19</b>	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	<b>1.9</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	<b>2.9</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	<b>11</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	<b>4.0</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>12</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>7.6</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>2.2</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	<b>2.2</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>38</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>26</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>24</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>42</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>66</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
PCB 28	<b>0.0048</b>	mg/kg Ts	30%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 52	<b>0.019</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 101	<b>0.042</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 118	<b>0.041</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 153	<b>0.052</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 138	<b>0.059</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 180	<b>0.013</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Summa PCB7	<b>0.23</b>	mg/kg Ts		SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Arsenik As	<b>5.7</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>90</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>59</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.35</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>13</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>43</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>36</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.025</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Nickel Ni	<b>23</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>46</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>90</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036073-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170637</b>	Djup (m)**	1,5-2,0	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkering:	23A15			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>75.0</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
pH	<b>8.4</b>		0.2	SS-EN ISO 10390:2022 a)
Järn Fe	<b>39000</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)
Svavel S	<b>63</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

 Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditiringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030374-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170638</b>	Djup (m)	0,9-1,5
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A15		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>78.1</b>	%	10%
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>0.033</b>	mg/kg Ts	30%
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.049</b>	mg/kg Ts	40%
Benso(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	0.061	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	0.078	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	0.053	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	0.22	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	0.16	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	0.28	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	0.42	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	8.6	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	100	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	18	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	0.27	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	12	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	33	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	48	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	0.015	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	30	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	50	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	77	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Måtosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven måtosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-030436-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170639</b>	Djup (m)	0-0,8
Provbeskrivning:		Provtagare	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-02-21		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkning:	23A14		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>79.0</b>	%	10%
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylksener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	SIS: TK 535 N 012
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		
Benso(a)antracen	<b>0.034</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Krysen	<b>0.032</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.089</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod
Benso(a)pyren	<b>0.036</b>	mg/kg Ts	SS-ISO 18287:2008, mod

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.030</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>0.056</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>0.046</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>0.15</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>0.25</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>0.24</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>0.21</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>0.44</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
PCB 28	< 0.0015	mg/kg Ts	30%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 52	<b>0.0094</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 101	<b>0.027</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 118	<b>0.023</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 153	<b>0.024</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 138	<b>0.038</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
PCB 180	<b>0.0057</b>	mg/kg Ts	25%	SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Summa PCB7	<b>0.13</b>	mg/kg Ts		SS-EN 16167:2018+AC:2019	a)
Arsenik As	<b>6.7</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>96</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>25</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.36</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>12</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>29</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>39</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.024</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Nickel Ni	<b>23</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>49</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>89</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)  
Sara Söderlund (sara.soderlund@afry.com)

**Paola Rydell, Rapportansvarig**

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036074-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

Uppdragsmärkn.

D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170640</b>	Djup (m)**	1,5-2,0
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou
Matris:	Jord		
Provet ankom:	2023-02-17		
Utskriftsdatum:	2023-03-02		
Analyserna påbörjades:	2023-02-17		
Provmarkering:	23A14		
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Torrsubstans	<b>75.9</b>	%	10%
pH	<b>8.4</b>		0.2
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts	Beräknad från analyserad halt
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%
Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%
Summa Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	25%
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>		a)*
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>		a)*
Benzo(a)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	30%
			SS-ISO 18287:2008, mod

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringssorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benzo(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antraceen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	3.9	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	96	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	14	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Järn Fe	33000	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	13	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	25	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	38	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	< 0.012	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)
Nickel Ni	24	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Svavel S	33	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)*

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditiringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v62

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Vanadin V	<b>42</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>68</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

**Julia Josefsson, Rapportansvarig**

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-035926-02**
**EUSEL12-01117034**

Kundnummer: SL8487460

Uppdragsmärkn.

 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170641</b>	Djup (m)**	0-0,4	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkning:	23A17			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>84.8</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
Glödförlust	<b>4.0</b>	% Ts	20%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>2.3</b>	% Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021, Intern metod a)
m/p/o-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	35%	EPA 5021, Intern metod a)
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%	Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt a)
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	30%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyrener/Metylfluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	35%	SIS: TK 535 N 012 a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värrar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Summa Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012	a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>				a)*
Benso(a)antracen	<b>0.070</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Krysen	<b>0.069</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(b,k)fluoranten	<b>0.21</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(a)pyren	<b>0.11</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>0.090</b>	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Dibenzo(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	50%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	35%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fenantron	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Fluoranten	<b>0.092</b>	mg/kg Ts	30%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Pyren	<b>0.083</b>	mg/kg Ts	25%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Benso(g,h,i)perylen	<b>0.086</b>	mg/kg Ts	40%	SS-ISO 18287:2008, mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	<b>0.22</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	<b>0.65</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa cancerogena PAH	<b>0.56</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa övriga PAH	<b>0.35</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Summa totala PAH16	<b>0.92</b>	mg/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	a)
Arsenik As	<b>5.9</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Barium Ba	<b>98</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Bly Pb	<b>26</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kadmium Cd	<b>0.23</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kobolt Co	<b>14</b>	mg/kg Ts	30%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Koppar Cu	<b>32</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Krom Cr	<b>39</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Kvicksilver Hg	<b>0.022</b>	mg/kg Ts	35%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod	a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värrar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Nickel Ni	<b>26</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Vanadin V	<b>49</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)
Zink Zn	<b>98</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Rapportkommentar:**

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.  
Orsak till ny rapport(AR-23-SL-035926-02):Analysrapport uppdaterad

**Kopia till:**

Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Sara Söderlund  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-036075-01**
**EUSELI2-01117034**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 D0087621-Huddinge simhall och multihall,  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02170642</b>	Djup (m)**	1,5-2,0	
Provbeskrivning:		Provtagare**	Julia Zhou	
Matris:	Jord			
Provet ankom:	2023-02-17			
Utskriftsdatum:	2023-03-02			
Analyserna påbörjades:	2023-02-17			
Provmarkering:	23A17			
Provtagningsplats:	D0087621-Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>78.6</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 mod. a)
pH	<b>8.4</b>		0.2	SS-EN ISO 10390:2022 a)
Järn Fe	<b>28000</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)
Svavel S	<b>27</b>	mg/kg Ts	25%	SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a)*

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

 Julia Zhou (julia.zhou@afry.com)  
 Malin Pilvinge (malin.pilvinge@afry.com)

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackreditiringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v62

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

---

**BILAGA 4b: Analysrapporter grundvatten**

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-039584-01**
**EUSEL12-01119226**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02231043</b>	Ankomsttemp °C Kem	7	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2023-02-22	
Matris:	Grundvatten	Provtagare**	Julia Zhou	
Provet ankom:	2023-02-23			
Utskriftsdatum:	2023-03-07			
Analyserna påbörjades:	2023-02-23			
Provmarkning:	23A03			
Provtagningsplats:	Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Bensen	< 0.00050	mg/l	30%	Intern metod a)
Toluen	< 0.0010	mg/l	35%	Intern metod a)
Etylbensen	< 0.0010	mg/l	30%	Intern metod a)
M/P/O-Xylen	< 0.0010	mg/l	35%	Intern metod a)
Alifater >C5-C8	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Alifater >C5-C12	< 0.030	mg/l		Intern metod a)
Alifater >C12-C16	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Alifater >C16-C35	< 0.050	mg/l	25%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C35	< 0.050	mg/l		SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 0.010	mg/l	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.010	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Aromater >C16-C35	< 0.0050	mg/l	25%	SIS TK 535 N 012 mod a)
Oljetyp < C10	Utgår			a)*
Oljetyp > C10	Utgår			a)*
Bens(a)antrace	< 0.010	µg/l	35%	SPI 2011 a)
Krysen	< 0.010	µg/l	35%	SPI 2011 a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Benso(b,k)fluoranten	< 0.020	µg/l	35%	SPI 2011	a)
Benso(a)pyren	< 0.010	µg/l	40%	SPI 2011	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	a)
Dibens(a,h)antracen	< 0.010	µg/l	40%	SPI 2011	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.20	µg/l		SPI 2011	a)
Naftalen	< 0.020	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Acenafetylén	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Acenafeten	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fluoren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fenantren	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Antracen	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Fluoranten	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Pyren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	a)
Summa övriga PAH	< 0.30	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Diklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Triklormetan	< 0.10	µg/l	30%	Intern metod	a)
Tetraklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Trikloreten	< 0.10	µg/l	35%	Intern metod	a)
Tetrakloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,2-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,1-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,2-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
cis-1,2-Dikloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
trans-1,2-Dikloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Arsenik As (end surgjort)	0.00050	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Barium Ba (end surgjort)	0.023	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Bly Pb (end surgjort)	0.000090	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kadmium Cd (end surgjort)	0.00012	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kobolt, Co (end surgjort)	0.00024	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Koppar Cu (end surgjort)	0.00098	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Krom Cr (end surgjort)	< 0.000050	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kvicksilver Hg (uppslutet)	< 0.00010	mg/l	25%	SS-EN ISO 17852:2008 mod	a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårdar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Nickel Ni (end surgjort)	<b>0.0010</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Vanadin, V (end surgjort)	<b>0.0012</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Zink Zn (end surgjort)	<b>0.00098</b>	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

Malin.pilvinge (Malin.pilvinge@afry.com)  
Sara.soderlund (Sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-039585-01**
**EUSEL12-01119226**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02231044</b>	Ankomsttemp °C Kem	7	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2023-02-22	
Matris:	Grundvatten	Provtagare**	Julia Zhou	
Provet ankom:	2023-02-23			
Utskriftsdatum:	2023-03-07			
Analyserna påbörjades:	2023-02-23			
Provmarkning:	23A07			
Provtagningsplats:	Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Bensen	< 0.00050	mg/l	30%	Intern metod a)
Toluen	< 0.0010	mg/l	35%	Intern metod a)
Etylbensen	< 0.0010	mg/l	30%	Intern metod a)
M/P/O-Xylen	< 0.0010	mg/l	35%	Intern metod a)
Alifater >C5-C8	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Alifater >C5-C12	< 0.030	mg/l		Intern metod a)
Alifater >C12-C16	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Alifater >C16-C35	< 0.050	mg/l	25%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C35	< 0.050	mg/l		SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 0.010	mg/l	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.010	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Aromater >C16-C35	< 0.0050	mg/l	25%	SIS TK 535 N 012 mod a)
Oljetyp < C10	Utgår			a)*
Oljetyp > C10	Utgår			a)*
Bens(a)antrace	< 0.010	µg/l	35%	SPI 2011 a)
Krysen	< 0.010	µg/l	35%	SPI 2011 a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Benso(b,k)fluoranten	< 0.020	µg/l	35%	SPI 2011	a)
Benso(a)pyren	< 0.010	µg/l	40%	SPI 2011	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	a)
Dibens(a,h)antracen	< 0.010	µg/l	40%	SPI 2011	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.20	µg/l		SPI 2011	a)
Naftalen	< 0.020	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Acenafetylén	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Acenaften	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fluoren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fenantren	0.017	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Antracen	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Fluoranten	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Pyren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	a)
Summa övriga PAH	< 0.30	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Diklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Triklormetan	< 0.10	µg/l	30%	Intern metod	a)
Tetraklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Trikloreten	< 0.10	µg/l	35%	Intern metod	a)
Tetrakloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,2-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,1-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,2-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
cis-1,2-Dikloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
trans-1,2-Dikloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Arsenik As (end surgjort)	0.00026	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Barium Ba (end surgjort)	0.047	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Bly Pb (end surgjort)	0.000022	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kadmium Cd (end surgjort)	0.00016	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kobolt, Co (end surgjort)	0.00083	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Koppar Cu (end surgjort)	0.0028	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Krom Cr (end surgjort)	< 0.000050	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kvicksilver Hg (uppslutet)	< 0.00010	mg/l	25%	SS-EN ISO 17852:2008 mod	a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårdar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Nickel Ni (end surgjort)	<b>0.0035</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Vanadin, V (end surgjort)	<b>0.00093</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Zink Zn (end surgjort)	<b>0.0031</b>	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

Malin.pilvinge (Malin.pilvinge@afry.com)  
 Sara.soderlund (Sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

ÅF-Infrastruktur AB  
 Julia Zhou  
 Box 1310  
 Frösundaleden 2  
 169 99 STOCKHOLM

**AR-23-SL-039586-01**
**EUSEL12-01119226**

Kundnummer: SL8487460

 Uppdragsmärkn.  
 gpb588

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2023-02231045</b>	Ankomsttemp °C Kem	7	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2023-02-22	
Matris:	Grundvatten	Provtagare**	Julia Zhou	
Provet ankom:	2023-02-23			
Utskriftsdatum:	2023-03-07			
Analyserna påbörjades:	2023-02-23			
Provmarkning:	23A14			
Provtagningsplats:	Huddinge simhall och multihall			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Bensen	< 0.00050	mg/l	30%	Intern metod a)
Toluen	< 0.0010	mg/l	35%	Intern metod a)
Etylbensen	< 0.0010	mg/l	30%	Intern metod a)
M/P/O-Xylen	< 0.0010	mg/l	35%	Intern metod a)
Alifater >C5-C8	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Alifater >C5-C12	< 0.030	mg/l		Intern metod a)
Alifater >C12-C16	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Alifater >C16-C35	< 0.050	mg/l	25%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C35	< 0.050	mg/l		SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 0.010	mg/l	40%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.010	mg/l	20%	SPI 2011 a)
Aromater >C16-C35	< 0.0050	mg/l	25%	SIS TK 535 N 012 mod a)
Oljetyp < C10	Utgår			a)*
Oljetyp > C10	Utgår			a)*
Bens(a)antrace	< 0.010	µg/l	35%	SPI 2011 a)
Krysen	< 0.010	µg/l	35%	SPI 2011 a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Benso(b,k)fluoranten	< 0.020	µg/l	35%	SPI 2011	a)
Benso(a)pyren	< 0.010	µg/l	40%	SPI 2011	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	a)
Dibens(a,h)antracen	< 0.010	µg/l	40%	SPI 2011	a)
Summa cancerogena PAH	< 0.20	µg/l		SPI 2011	a)
Naftalen	< 0.020	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Acenafetylén	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Acenaften	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fluoren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Fenantren	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Antracen	< 0.010	µg/l	30%	SPI 2011	a)
Fluoranten	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Pyren	< 0.010	µg/l	25%	SPI 2011	a)
Benso(g,h,i)perylen	< 0.010	µg/l	45%	SPI 2011	a)
Summa övriga PAH	< 0.30	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.040	µg/l		SPI 2011	a)
Diklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Triklormetan	< 0.10	µg/l	30%	Intern metod	a)
Tetraklormetan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Trikloreten	< 0.10	µg/l	35%	Intern metod	a)
Tetrakloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,2-Dikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,1-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
1,1,2-Trikloretan	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
cis-1,2-Dikloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
trans-1,2-Dikloreten	< 0.10	µg/l	40%	Intern metod	a)
Arsenik As (end surgjort)	0.0020	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Barium Ba (end surgjort)	0.039	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Bly Pb (end surgjort)	0.00029	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kadmium Cd (end surgjort)	0.000029	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kobolt, Co (end surgjort)	0.0028	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Koppar Cu (end surgjort)	0.00079	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Krom Cr (end surgjort)	< 0.000050	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Kvicksilver Hg (uppslutet)	< 0.00010	mg/l	25%	SS-EN ISO 17852:2008 mod	a)

Förklaringar

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi varnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Nickel Ni (end surgjort)	<b>0.017</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Vanadin, V (end surgjort)	<b>0.0050</b>	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016.	a)
Zink Zn (end surgjort)	<b>0.00085</b>	mg/l	25%	EN ISO 17294-2:2016.	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

**Kopia till:**

Malin.pilvinge (Malin.pilvinge@afry.com)  
Sara.soderlund (Sara.soderlund@afry.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

\*\* Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>