

Fastighetsbeteckning:

Namn/Gatuadress: Lillbergavägen 10

Kommun, Stadsdel: Huddinge, Lissma

Ärendenr:

2024-02-23

Huddinge kommun

Utlåtande över kulturhistoriska värden, fastigheten Lillbergavägen 10, Lissma, Huddinge.

Stockholms Byggnadsantikvarier AB har fått i uppdrag av Huddinge kommun att ge ett utlåtande om eventuella kulturhistoriska värden i byggnaden belägen på Lillbergavägen 10. Undertecknad var på plats och gjorde en utvändig besiktning den februari 2024.

Arkivuppgifter om uppförandeår samt ombyggnader saknas, enligt uppgift från kommunen. En kartsökning genom lantmäteriets digitala tjänst ger begränsad information. Se vidare bilder sist i utlåtandet.

Byggnaden är av sportstugetyp uppfört kring mitten av 1900-talet. Senare tillbyggd åt baksidan, med ett sovrum samt ett badrum. På framsidan finns en veranda som står på en murad utbyggnad i suterräng, kan ursprungligen ha varit ett garage. Sadeltak belagt med trapetskorrugerad plåt samt röd stående träpanel, delvis i form av skivor med locklist. Kopplade tvåluftsfönster.

Sammantaget är vår bedömning att byggnaden har ett ringa kulturhistoriskt värde.



/Eva Wallström, certifierad sakkunnig Kulturvärden



Överst sett från Lillbergavägen. Nederst sett från norr.



Överst från Lillbergavägen. Nederst sydvästra fasaden.